

CONVENIO DE ASOCIACION CVP-579-2025 MEJORAMIENTO DE FACHADAS SUBA BILBAO														BOGOTÁ ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.		CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR		BOGOTÁ																																				
FORMATO DE CARACTERIZACIÓN TÉCNICA DE FACHADAS																																																						
TERRITORIO:	SUBA - BILBAO			# STICKER	401,00		CHIP	0		DIRECCIÓN	KR 150C 142B 62			FECHA	0																																							
DIMENSIONES FACHADA PRIMER PISO							PORTONES				ALEROS																																											
CANTIDAD DE FRENTES	1	ANCHO FACHADA	16,00	ALTO FACHADA	3,20	% AREA PINTABLE	80%		CANTIDAD	1	ANCHO	3,00	CANTIDAD	1	ANCHO	17,00																																						
							% PINTABLE	100%		ALTO	2,80	% AREA PINTABLE	100%	PROFUNDO	0,50																																							
% MATERIALIDAD DE LOS MUROS FRONTALES FACHADA							MATERIAL DE PORTONES																																															
PAÑETE PINTADO	0%	PAÑETE PURO A LA VISTA	0%	GRANIPLAST	80%	BLOQUE A LA VISTA	0%	OTRO ¿CUÁL?		METÁLICO	X	ALUMINIO	0	MADERA	0	OTRO ¿CUÁL?																																						
ESTADO FACHADA FRONTAL MUROS							ESTADO DE PORTONES																																															
BUENO		MALO		PENDIENTE RESANE	X	FISURAS		DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL		BUENO	X	MALO		OXIDADA		OTRO ¿CUÁL?																																						
HUMEDAD			OTRO ¿CUÁL?				CARACTERIZACION VENTANAS Y % MATERIAL DE LAS VENTANAS PRIMER PISO																																															
CARACTERIZACION PUERTAS							TIPOS DE VENTANA				TIPO					CANTIDAD				ANCHO				ALTO				% AREA PINTABLE																										
TIPOS DE PUERTA							CANTIDAD				ANCHO				ALTO				% AREA PINTABLE				TIPO 1 (Solo marco)																															
TIPO 1 (Lámina llena)							0				0				0				0%				TIPO 2 (marco +reja sencilla)				3				0,00				0,00				0%															
TIPO 2 (Lámina llena+reja sencilla)							1				1,10				2,80				90%				TIPO 3 (marco + reja compleja)				X				2,00				1,80				100%															
TIPO 3 (Lamina llena+ reja compleja)							0				0				0				0%				METÁLICO				3				ALUMINIO				0				MADERA				0				OTRO ¿CUÁL?							
ESTADO PUERTAS							ESTADO DE VENTANAS																																															
BUENO		MALO		OXIDADA	X	OTRO ¿CUÁL?		BUENO	X	MALO		OXIDADA		OTRO ¿CUÁL?																																								
PISOS SUPERIORES							FACHADAS LATERALES PARA INTERVENCIÓN																																															
¿LA CASA TIENE MÁS DE UN PISO?			Si				LOS PISOS SUPERIORES SON APROPIADOS PARA INTERVENCIÓN				Sí				¿LA VIVIENDA CUENTA CON FACHADAS LATERALES O POSTERIORES QUE PUEDAN SER					No																																		
NÚMERO DE PISOS SUPERIORES			3												¿CUÁNTAS FACHADAS LATERALES					0				¿SE REQUIERE PERMISO DE VECINOS Y ACTAS DE VECINDAD					0																									
DIMENSIONES FACHADA EN PISOS SUPERIORES							% MATERIAL DE LA(S) FACHADAS LATERALES O POSTERIORES																																															
CANTIDAD DE FRENTES PISO SUPERIOR	1	ANCHO FACHADA	17,00	ALTO FACHADA	7,50	% AREA PINTABLE	100%		PAÑETE PINTADO	0,00%	PAÑETE PURO A LA VISTA	0,00%	GRANIPLAST	0,00%	BLOQUE A LA VISTA	0,00%	OTRO ¿CUÁL?	No																																				
% MATERIAL FACHADA PISO SUPERIOR							ESTADO DE FACHADAS LATERALES O PORTERIOR																																															
PAÑETE PINTADO	0%	PAÑETE PURO A LA VISTA	0%	GRANIPLAST	100%	BLOQUE A LA VISTA	0%	OTRO ¿CUÁL?		BUENO		MALO		PENDIENTE RESANE		FISURAS		DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL																																				
HUMEDAD			OTRO ¿CUÁL?				NA																																															
VANOS PISOS SUPERIORES							ESTADO DE FACHADAS SUPERIORES																																															
CANTIDAD DE VANOS	10	ANCHO PROMEDIO VANOS	1,60	ALTO PROMEDIO VANOS	1,80			BUENO	X	MALO		PENDIENTE RESANE		FISURAS		DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL																																						
HUMEDAD			OTRO ¿CUÁL?				NA																																															
ESTADO DE VANOS PISOS SUPERIORES							ALEROS PISOS SUPERIORES																																															
VANO CON PROTECCIÓN (VIDRIO O METÁLICO)			X				VANO VACIO, NO TIENE PROTECCIÓN								CANTIDAD				2				ANCHO				17,20																											
															% AREA PINTABLE				100%				PROFUNDO				0,30																											
BALCONES																																																						
LA VIVIENDA CUENTA CON BALCÓN			No				CANTIDAD				0				ANCHO				0				ALTO				0				% PINTABLE				0																			
RIESGOS TRABAJO EN ALTURAS																																																						
SE EVIDENCIA RIESGOS PARA TRABAJO EN ALTURAS			No				JUSTIFIQUE SU RESPUESTA (SI ENCUENTRA RIESGO POR REDES ELÉCTRICAS, TRANSFORMADORES CERCANOS A LA FACHADAS, PUNTOS CON DIFICIL ACCESO PARA INTERVENCIÓN,				RESPUESTA				0																																							
OBSERVACIONES GENERALES ADICIONALES O RECOMENDACIONES :												0																																										

