

CONVENIO DE ASOCIACION CVP-579-2025 MEJORAMIENTO DE FACHADAS SUBA BILBAO														ALCALDÍA MAJOR DE BOGOTÁ D.C.		CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR		BOGOTÁ	
FORMATO DE CARACTERIZACIÓN TÉCNICA DE FACHADAS																			
TERRITORIO:	SUBA - BILBAO			# STICKER	404,00		CHIP	0		DIRECCIÓN	CL 142C 150B 05		FECHA	0					
DIMENSIONES FACHADA PRIMER PISO							PORTONES				ALEROS								
CANTIDAD DE FRENTES	1	ANCHO FACHADA	16,05	ALTO FACHADA	3,20	% AREA PINTABLE	100%	CANTIDAD	3	ANCHO	2,90	CANTIDAD	1	ANCHO	17,20				
								% PINTABLE	100%	ALTO	3,10	% AREA PINTABLE	100%	PROFUNDO	0,55				
% MATERIALIDAD DE LOS MUROS FRONTALES FACHADA							MATERIAL DE PORTONES												
PAÑETE PINTADO	0%	PAÑETE PURO A LA VISTA	0%	GRANIPLAST	100%	BLOQUE A LA VISTA	0%	OTRO ¿CUÁL?		METÁLICO	X	ALUMINIO	0	MADERA	0	OTRO ¿CÚAL?			
ESTADO FACHADA FRONTAL MUROS							ESTADO DE PORTONES												
BUENO	X	MALO		PENDIENTE RESANE		FISURAS		DESPRENDIMIENTO O DE MATERIAL		BUENO		MALO		OXIDADA		OTRO ¿CÚAL?			
HUMEDAD			OTRO ¿CUÁL?				CARACTERIZACION VENTANAS Y % MATERIAL DE LAS VENTANAS PRIMER PISO												
CARACTERIZACION PUERTAS							TIPOS DE VENTANA				TIPO	CANTIDAD	ANCHO	ALTO	% AREA PINTABLE				
TIPOS DE PUERTA				CANTIDAD	ANCHO	ALTO	% AREA PINTABLE PUERTA	TIPO 1 (Solo marco)					0,00	0,00	0%				
TIPO 1 (Lámina llena)				0	0	0	0%	TIPO 2 (marco +reja sencilla)			X	1	2,90	1,95	100%				
TIPO 2 (Lámina llena+reja sencilla)				1	1,00	3,10	90%	TIPO 3 (marco + reja compleja)					0,00	0,00	0%				
TIPO 3 (Lamina llena+ reja compleja)				0	0	0	0%	METÁLICO	1	ALUMINIO	0	MADERA	0	OTRO ¿CÚAL?					
ESTADO PUERTAS							ESTADO DE VENTANAS												
BUENO	X	MALO		OXIDADA		OTRO ¿CUÁL?		BUENO		MALO		OXIDADA	X	OTRO ¿CÚAL?					
PISOS SUPERIORES							FACHADAS LATERALES PARA INTERVENCIÓN												
¿LA CASA TIENE MÁS DE UN PISO?			Si		LOS PISOS SUPERIORES SON APROPIADOS PARA INTERVENCIÓN			Sí			¿LA VIVIENDA CUENTA CON FACHADAS LATERALES O POSTERIORES QUE PUEDAN SER				No				
NÚMERO DE PISOS SUPERIORES			3								¿CUÁNTAS FACHADAS LATERALES		0		¿SE REQUIERE PERMISO DE VECINOS Y ACTAS DE VECINDAD		0		
DIMENSIONES FACHADA EN PISOS SUPERIORES							% MATERIAL DE LA(S) FACHADAS LATERALES O POSTERIORES												
CANTIDAD DE FRENTES PISO SUPERIOR	1	ANCHO FACHADA	17,50	ALTO FACHADA	9,00	% AREA PINTABLE	100%	PAÑETE PINTADO	0,00%	PAÑETE PURO A LA VISTA	0,00%	GRANIPLAST	0,00%	BLOQUE A LA VISTA	0,00%	OTRO ¿CUÁL?	No		
% MATERIAL FACHADA PISO SUPERIOR							ESTADO DE FACHADAS LATERALES O PORTERIOR												
PAÑETE PINTADO	0%	PAÑETE PURO A LA VISTA	0%	GRANIPLAST	100%	BLOQUE A LA VISTA	0%	OTRO ¿CUÁL?		BUENO		MALO		PENDIENTE RESANE		FISURAS		DESPRENDIMIENTO O DE MATERIAL	
HUMEDAD			OTRO ¿CUÁL?				NA												
VANOS PISOS SUPERIORES							ESTADO DE FACHADAS SUPERIORES												
CANTIDAD DE VANOS	18	ANCHO PROMEDIO VANOS	1,50	ALTO PROMEDIO VANOS	2,00			BUENO	X	MALO		PENDIENTE RESANE		FISURAS		DESPRENDIMIENTO O DE MATERIAL			
HUMEDAD			OTRO ¿CUÁL?				NA												
ESTADO DE VANOS PISOS SUPERIORES							ALEROS PISOS SUPERIORES												
VANO CON PROTECCIÓN (VIDRIO O METÁLICO)		X		VANO VACIO, NO TIENE PROTECCIÓN				CANTIDAD	2	ANCHO	17,50								
								% AREA PINTABLE	100%	PROFUNDO	0,25								
BALCONES																			
LA VIVIENDA CUENTA CON BALCÓN		No		CANTIDAD	0	ANCHO	0	ALTO	0	% PINTABLE	0								
RIESGOS TRABAJO EN ALTURAS																			
SE EVIDENCIA RIESGOS PARA TRABAJO EN ALTURAS				JUSTIFIQUE SU RESPUESTA (SI ENCUENTRA RIESGO POR REDES ELÉCTRICAS, TRANSFORMADORES CERCANOS A LA FACHADAS, PUNTOS CON DIFICIL ACCESO PARA INTERVENCIÓN,															
No				RESPUESTA														0	
OBSERVACIONES GENERALES ADICIONALES O RECOMENDACIONES :																			
0																			

