

CONVENIO DE ASOCIACION CVP-579-2025 MEJORAMIENTO DE FACHADAS SUBA BILBAO														BOGOTÁ ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.		CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR		BOGOTÁ									
FORMATO DE CARACTERIZACIÓN TÉCNICA DE FACHADAS																											
TERRITORIO:	SUBA - BILBAO			# STICKER	408,00		CHIP	0		DIRECCIÓN	CL 142C 150A 03		FECHA	0													
DIMENSIONES FACHADA PRIMER PISO							PORTONES				ALEROS																
CANTIDAD DE FRENTES	1	ANCHO FACHADA	16,00	ALTO FACHADA	3,10	% AREA PINTABLE	0%		CANTIDAD	1	ANCHO	2,80	CANTIDAD	1	ANCHO	17,20											
							% PINTABLE	85%		ALTO	3,00	% AREA PINTABLE	100%	PROFUNDO	0,55												
% MATERIALIDAD DE LOS MUROS FRONTALES FACHADA							MATERIAL DE PORTONES																				
PAÑETE PINTADO	0%	PAÑETE PURO A LA VISTA	0%	GRANIPLAST	0%	BLOQUE A LA VISTA	0%	OTRO ¿CUÁL?	Enchapado	METÁLICO	X	ALUMINIO	0	MADERA	0	OTRO ¿CÚAL?											
ESTADO FACHADA FRONTAL MUROS							ESTADO DE PORTONES																				
BUENO	X	MALO		PENDIENTE RESANE		FISURAS		DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL		BUENO	X	MALO		OXIDADA		OTRO ¿CÚAL?											
HUMEDAD				OTRO ¿CUÁL?				CARACTERIZACION VENTANAS Y % MATERIAL DE LAS VENTANAS PRIMER PISO																			
CARACTERIZACION PUERTAS							TIPOS DE VENTANA				TIPO					CANTIDAD											
TIPOS DE PUERTA				CANTIDAD			ANCHO		ALTO		% AREA PINTABLE PUERTA			TIPO 1 (Solo marco)		TIPO		CANTIDAD		ANCHO		ALTO		% AREA PINTABLE			
TIPO 1 (Lámina llena)				0			0		0		0%			TIPO 2 (marco +reja sencilla)		2		0,00		0,00		0%		0%			
TIPO 2 (Lámina llena+reja sencilla)				0			0,00		0,00		0%			TIPO 3 (marco + reja compleja)		X		1,60		1,50		90%					
TIPO 3 (Lamina llena+ reja compleja)				2			0,9		3		85%			METÁLICO		2		ALUMINIO		0		MADERA		0		OTRO ¿CÚAL?	
ESTADO PUERTAS							ESTADO DE VENTANAS																				
BUENO	X	MALO		OXIDADA		OTRO ¿CUÁL?		BUENO	X	MALO		OXIDADA		OTRO ¿CÚAL?													
PISOS SUPERIORES							FACHADAS LATERALES PARA INTERVENCIÓN																				
¿LA CASA TIENE MÁS DE UN PISO?				Si			LOS PISOS SUPERIORES SON APROPIADOS PARA INTERVENCIÓN				Sí				¿LA VIVIENDA CUENTA CON FACHADAS LATERALES O POSTERIORES QUE PUEDAN SER				No								
NÚMERO DE PISOS SUPERIORES				3											¿SE REQUIERE PERMISO DE VECINOS Y ACTAS DE VECINDAD				0								
DIMENSIONES FACHADA EN PISOS SUPERIORES							% MATERIAL DE LA(S) FACHADAS LATERALES O POSTERIORES																				
CANTIDAD DE FRENTES PISO SUPERIOR	1	ANCHO FACHADA	17,00	ALTO FACHADA	7,50	% AREA PINTABLE	100%		PAÑETE PINTADO	0,00%	PAÑETE PURO A LA VISTA	0,00%	GRANIPLAST	0,00%	BLOQUE A LA VISTA	0,00%	OTRO ¿CUÁL?	No									
% MATERIAL FACHADA PISO SUPERIOR							ESTADO DE FACHADAS LATERALES O PORTERIOR																				
PAÑETE PINTADO	0%	PAÑETE PURO A LA VISTA	0%	GRANIPLAST	100%	BLOQUE A LA VISTA	0%	OTRO ¿CUÁL?		BUENO		MALO		PENDIENTE RESANE		FISURAS		DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL									
HUMEDAD				OTRO ¿CUÁL?				NA																			
VANOS PISOS SUPERIORES							ESTADO DE FACHADAS SUPERIORES																				
CANTIDAD DE VANOS	10	ANCHO PROMEDIO VANOS	1,20	ALTO PROMEDIO VANOS	1,60			BUENO	X	MALO		PENDIENTE RESANE		FISURAS		DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL											
HUMEDAD				OTRO ¿CUÁL?				NA																			
ESTADO DE VANOS PISOS SUPERIORES							ALEROS PISOS SUPERIORES																				
VANO CON PROTECCIÓN (VIDRIO O METÁLICO)				X			VANO VACIO, NO TIENE PROTECCIÓN				CANTIDAD		1		ANCHO		17,20										
								% AREA PINTABLE		100%		PROFUNDO		0,25													
BALCONES																											
LA VIVIENDA CUENTA CON BALCÓN				No			CANTIDAD		0		ANCHO		0		ALTO		0		% PINTABLE		0						
RIESGOS TRABAJO EN ALTURAS																											
SE EVIDENCIA RIESGOS PARA TRABAJO EN ALTURAS						JUSTIFIQUE SU RESPUESTA (SI ENCUENTRA RIESGO POR REDES ELÉCTRICAS, TRANSFORMADORES CERCANOS A LA FACHADAS, PUNTOS CON DIFICIL ACCESO PARA INTERVENCIÓN,																					
No						RESPUESTA						0															
OBSERVACIONES GENERALES ADICIONALES O RECOMENDACIONES :														0													

