

CONVENIO DE ASOCIACION CVP-579-2025 MEJORAMIENTO DE FACHADAS SUBA BILBAO														ALCALDÍA MAJOR DE BOGOTÁ D.C.		CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR		BOGOTÁ	
FORMATO DE CARACTERIZACIÓN TÉCNICA DE FACHADAS																			
TERRITORIO:	SUBA - BILBAO			# STICKER	413,00		CHIP	0		DIRECCIÓN	CL 142C 149C 21		FECHA	0					
DIMENSIONES FACHADA PRIMER PISO							PORTONES				ALEROS								
CANTIDAD DE FRENTES	1	ANCHO FACHADA	13,00	ALTO FACHADA	3,00	% AREA PINTABLE	100%	CANTIDAD	1	ANCHO	2,50	CANTIDAD	1	ANCHO	17,20				
								% PINTABLE	100%	ALTO	3,00	% AREA PINTABLE	100%	PROFUNDO	0,60				
% MATERIALIDAD DE LOS MUROS FRONTALES FACHADA							MATERIAL DE PORTONES												
PAÑETE PINTADO	100%	PAÑETE PURO A LA VISTA	0%	GRANIPLAST	0%	BLOQUE A LA VISTA	0%	OTRO ¿CUÁL?		METÁLICO	X	ALUMINIO	0	MADERA	0	OTRO ¿CUÁL?			
ESTADO FACHADA FRONTAL MUROS							ESTADO DE PORTONES												
BUENO		MALO		PENDIENTE RESANE	X	FISURAS		DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL		BUENO	X	MALO		OXIDADA		OTRO ¿CUÁL?			
HUMEDAD			OTRO ¿CUÁL?				CARACTERIZACION VENTANAS Y % MATERIAL DE LAS VENTANAS PRIMER PISO												
CARACTERIZACION PUERTAS							TIPOS DE VENTANA				TIPO	CANTIDAD	ANCHO	ALTO	% AREA PINTABLE				
TIPOS DE PUERTA				CANTIDAD	ANCHO	ALTO	% AREA PINTABLE PUERTA	TIPO 1 (Solo marco)					0,00	0,00	0%				
TIPO 1 (Lámina llena)				0	0	0	0%	TIPO 2 (marco +reja sencilla)				3	0,00	0,00	0%				
TIPO 2 (Lámina llena+reja sencilla)				0	0,00	0,00	0%	TIPO 3 (marco + reja compleja)			X		2,00	2,00	100%				
TIPO 3 (Lamina llena+ reja compleja)				1	0,7	3	90%	METÁLICO	3	ALUMINIO	0	MADERA	0	OTRO ¿CUÁL?					
ESTADO PUERTAS							ESTADO DE VENTANAS												
BUENO	X	MALO		OXIDADA		OTRO ¿CUÁL?		BUENO	X	MALO		OXIDADA		OTRO ¿CUÁL?					
PISOS SUPERIORES							FACHADAS LATERALES PARA INTERVENCIÓN												
¿LA CASA TIENE MÁS DE UN PISO?			Si	LOS PISOS SUPERIORES SON APROPIADOS PARA INTERVENCIÓN			Sí	¿LA VIVIENDA CUENTA CON FACHADAS LATERALES O POSTERIORES QUE PUEDAN SER			No	¿SE REQUIERE PERMISO DE VECINOS Y ACTAS DE VECINDAD				0			
NÚMERO DE PISOS SUPERIORES			3					¿CUÁNTAS FACHADAS LATERALES			0								
DIMENSIONES FACHADA EN PISOS SUPERIORES							% MATERIAL DE LA(S) FACHADAS LATERALES O POSTERIORES												
CANTIDAD DE FRENTES PISO SUPERIOR	1	ANCHO FACHADA	17,20	ALTO FACHADA	7,60	% AREA PINTABLE	100%	PAÑETE PINTADO	0,00%	PAÑETE PURO A LA VISTA	0,00%	GRANIPLAST	0,00%	BLOQUE A LA VISTA	0,00%	OTRO ¿CUÁL?	No		
% MATERIAL FACHADA PISO SUPERIOR							ESTADO DE FACHADAS LATERALES O PORTERIOR												
PAÑETE PINTADO	60%	PAÑETE PURO A LA VISTA	0%	GRANIPLAST	0%	BLOQUE A LA VISTA	40%	OTRO ¿CUÁL?		BUENO		MALO		PENDIENTE RESANE		FISURAS		DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL	
HUMEDAD			OTRO ¿CUÁL?				NA												
VANOS PISOS SUPERIORES							ESTADO DE FACHADAS SUPERIORES												
CANTIDAD DE VANOS	10	ANCHO PROMEDIO VANOS	1,50	ALTO PROMEDIO VANOS	1,10			BUENO	X	MALO		PENDIENTE RESANE		FISURAS		DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL			
HUMEDAD			OTRO ¿CUÁL?				NA												
ESTADO DE VANOS PISOS SUPERIORES							ALEROS PISOS SUPERIORES												
VANO CON PROTECCIÓN (VIDRIO O METÁLICO)			X	VANO VACIO, NO TIENE PROTECCIÓN				CANTIDAD	1	ANCHO	17,40								
							% AREA PINTABLE	100%	PROFUNDO	0,20									
BALCONES																			
LA VIVIENDA CUENTA CON BALCÓN		No	CANTIDAD	0	ANCHO	0	ALTO	0	% PINTABLE		0								
RIESGOS TRABAJO EN ALTURAS																			
SE EVIDENCIA RIESGOS PARA TRABAJO EN ALTURAS			JUSTIFIQUE SU RESPUESTA (SI ENCUENTRA RIESGO POR REDES ELÉCTRICAS, TRANSFORMADORES CERCANOS A LA FACHADAS, PUNTOS CON DIFÍCIL ACCESO PARA INTERVENCIÓN,																
Si			RESPUESTA	Redes eléctricas muy cerca de la fachada de la vivienda															
OBSERVACIONES GENERALES ADICIONALES O RECOMENDACIONES :																			
0																			

