

| CONVENIO DE ASOCIACION CVP-579-2025 MEJORAMIENTO DE FACHADAS SUBA BILBAO | | | | | | | | | | | | | | ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. | | CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR | | BOGOTÁ | |
|---|---------------|------------------------|-------------|---|--------|-------------------|---|---|------------|------------------------|-----------------|---|-------|-------------------------------|-----------------|-----------------------------|----|-----------------------------|--|
| FORMATO DE CARACTERIZACIÓN TÉCNICA DE FACHADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TERRITORIO: | SUBA - BILBAO | | | # STICKER | 414,00 | | CHIP | 0 | | DIRECCIÓN | CL 142C 149C 15 | | FECHA | 0 | | | | | |
| DIMENSIONES FACHADA PRIMER PISO | | | | | | | PORTONES | | | | ALEROS | | | | | | | | |
| CANTIDAD DE FRENTES | 1 | ANCHO FACHADA | 6,00 | ALTO FACHADA | 3,50 | % AREA PINTABLE | 100% | CANTIDAD | 1 | ANCHO | 2,80 | CANTIDAD | 1 | ANCHO | 6,00 | | | | |
| | | | | | | | | % PINTABLE | 100% | ALTO | 3,20 | % AREA PINTABLE | 100% | PROFUNDO | 0,60 | | | | |
| % MATERIALIDAD DE LOS MUROS FRONTALES FACHADA | | | | | | | MATERIAL DE PORTONES | | | | | | | | | | | | |
| PAÑETE PINTADO | 0% | PAÑETE PURO A LA VISTA | 0% | GRANIPLAST | 100% | BLOQUE A LA VISTA | 0% | OTRO ¿CUÁL? | | METÁLICO | X | ALUMINIO | 0 | MADERA | 0 | OTRO ¿CUÁL? | | | |
| ESTADO FACHADA FRONTAL MUROS | | | | | | | ESTADO DE PORTONES | | | | | | | | | | | | |
| BUENO | | MALO | | PENDIENTE RESANE | X | FISURAS | | DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL | | BUENO | X | MALO | | OXIDADA | | OTRO ¿CUÁL? | | | |
| HUMEDAD | | | OTRO ¿CUÁL? | | | | CARACTERIZACION VENTANAS Y % MATERIAL DE LAS VENTANAS PRIMER PISO | | | | | | | | | | | | |
| CARACTERIZACION PUERTAS | | | | | | | TIPOS DE VENTANA | | | | TIPO | CANTIDAD | ANCHO | ALTO | % AREA PINTABLE | | | | |
| TIPOS DE PUERTA | | | | CANTIDAD | ANCHO | ALTO | % AREA PINTABLE PUERTA | TIPO 1 (Solo marco) | | | 1 | 0,00 | 0,00 | 0% | | | | | |
| TIPO 1 (Lámina llena) | | | | 0 | 0 | 0 | 0% | TIPO 2 (marco +reja sencilla) | | | | 0,00 | 0,00 | 0% | | | | | |
| TIPO 2 (Lámina llena+reja sencilla) | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0% | TIPO 3 (marco + reja compleja) | | X | | 1,10 | 1,70 | 100% | | | | | |
| TIPO 3 (Lamina llena+ reja compleja) | | | | 1 | 0,7 | 3,2 | 80% | METÁLICO | 1 | ALUMINIO | 0 | MADERA | 0 | OTRO ¿CUÁL? | | | | | |
| ESTADO PUERTAS | | | | | | | ESTADO DE VENTANAS | | | | | | | | | | | | |
| BUENO | X | MALO | | OXIDADA | | OTRO ¿CUÁL? | | BUENO | X | MALO | | OXIDADA | | OTRO ¿CUÁL? | | | | | |
| PISOS SUPERIORES | | | | | | | FACHADAS LATERALES PARA INTERVENCIÓN | | | | | | | | | | | | |
| ¿LA CASA TIENE MÁS DE UN PISO? | | | Si | LOS PISOS SUPERIORES SON APROPIADOS PARA INTERVENCIÓN | | | Sí | ¿LA VIVIENDA CUENTA CON FACHADAS LATERALES O POSTERIORES QUE PUEDAN SER | | | No | ¿SE REQUIERE PERMISO DE VECINOS Y ACTAS DE VECINDAD | | | 0 | | | | |
| NÚMERO DE PISOS SUPERIORES | | | 3 | | | | | ¿CUÁNTAS FACHADAS LATERALES | | 0 | | | | | | | | | |
| DIMENSIONES FACHADA EN PISOS SUPERIORES | | | | | | | % MATERIAL DE LA(S) FACHADAS LATERALES O POSTERIORES | | | | | | | | | | | | |
| CANTIDAD DE FRENTES PISO SUPERIOR | 1 | ANCHO FACHADA | 6,00 | ALTO FACHADA | 6,70 | % AREA PINTABLE | 100% | PAÑETE PINTADO | 0,00% | PAÑETE PURO A LA VISTA | 0,00% | GRANIPLAST | 0,00% | BLOQUE A LA VISTA | 0,00% | OTRO ¿CUÁL? | No | | |
| % MATERIAL FACHADA PISO SUPERIOR | | | | | | | ESTADO DE FACHADAS LATERALES O PORTERIOR | | | | | | | | | | | | |
| PAÑETE PINTADO | 0% | PAÑETE PURO A LA VISTA | 0% | GRANIPLAST | 100% | BLOQUE A LA VISTA | 0% | OTRO ¿CUÁL? | | BUENO | | MALO | | PENDIENTE RESANE | | FISURAS | | DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL | |
| HUMEDAD | | | OTRO ¿CUÁL? | | | | NA | | | | | | | | | | | | |
| VANOS PISOS SUPERIORES | | | | | | | ESTADO DE FACHADAS SUPERIORES | | | | | | | | | | | | |
| CANTIDAD DE VANOS | 4 | ANCHO PROMEDIO VANOS | 1,30 | ALTO PROMEDIO VANOS | 1,60 | | | BUENO | X | MALO | | PENDIENTE RESANE | | FISURAS | | DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL | | | |
| HUMEDAD | | | OTRO ¿CUÁL? | | | | NA | | | | | | | | | | | | |
| ESTADO DE VANOS PISOS SUPERIORES | | | | | | | ALEROS PISOS SUPERIORES | | | | | | | | | | | | |
| VANO CON PROTECCIÓN (VIDRIO O METÁLICO) | | | X | VANO VACIO, NO TIENE PROTECCIÓN | | | | CANTIDAD | 1 | ANCHO | 6,00 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | % AREA PINTABLE | 100% | PROFUNDO | 0,20 | | | | | | | | |
| BALCONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LA VIVIENDA CUENTA CON BALCÓN | | No | CANTIDAD | 0 | ANCHO | 0 | ALTO | 0 | % PINTABLE | 0 | | | | | | | | | |
| RIESGOS TRABAJO EN ALTURAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SE EVIDENCIA RIESGOS PARA TRABAJO EN ALTURAS | | | | JUSTIFIQUE SU RESPUESTA (SI ENCUENTRA RIESGO POR REDES ELÉCTRICAS, TRANSFORMADORES CERCANOS A LA FACHADAS, PUNTOS CON DIFICIL ACCESO PARA INTERVENCIÓN, | | | | | | | | | | | | | | | |
| No | | | | RESPUESTA | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| OBSERVACIONES GENERALES ADICIONALES O RECOMENDACIONES : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |