


 <b>CONVENIO DE ASOCIACION CVP-579-2025</b> <b>MEJORAMIENTO DE FACHADAS SUBA BILBAO</b>														  										
<b>FORMATO DE CARACTERIZACIÓN TÉCNICA DE FACHADAS</b>																								
TERRITORIO:	SUBA - BILBAO		# STICKER	418,00		CHIP	0		DIRECCIÓN	CL 142C 149B 15			FECHA	0										
DIMENSIONES FACHADA PRIMER PISO									PORTONES				ALEROS											
CANTIDAD DE FRENTES	1	ANCHO FACHADA	6,00		ALTO FACHADA	2,50		% AREA PINTABLE	100%		CANTIDAD	0		ANCHO	0,00									
											% PINTABLE	0%		ALTO	0,00									
											CANTIDAD	1		ANCHO	6,00									
											% AREA PINTABLE	100%		PROFUNDO	0,55									
% MATERIALIDAD DE LOS MUROS FRONTALES FACHADA									MATERIAL DE PORTONES															
PAÑETE PINTADO	100%	PAÑETE PURO A LA VISTA	0%		GRANIPLAST	0%		BLOQUE A LA VISTA	0%		OTRO ¿CUÁL?		METÁLICO		ALUMINIO	0								
													MADERA	0		OTRO ¿CÚAL?								
ESTADO FACHADA FRONTAL MUROS									ESTADO DE PORTONES															
BUENO	X		MALO		PENDIENTE RESANE		FISURAS		DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL		BUENO		MALO		OXIDADA		OTRO ¿CÚAL?							
HUMEDAD						OTRO ¿CUÁL?			CARACTERIZACION VENTANAS Y % MATERIAL DE LAS VENTANAS PRIMER PISO															
CARACTERIZACION PUERTAS									TIPOS DE VENTANA															
TIPOS DE PUERTA				CANTIDAD	ANCHO	ALTO	% AREA PINTABLE PUERTA		TIPO 1 (Solo marco)		TIPO	CANTIDAD	ANCHO	ALTO	% AREA PINTABLE									
TIPO 1 (Lámina llena)				0	0	0	0%		TIPO 2 (marco +reja sencilla)		X	1	0,00	0,00	0%									
TIPO 2 (Lámina llena+reja sencilla)				2	0,75	2,00	75%		TIPO 3 (marco + reja compleja)				1,10	1,60	70%									
TIPO 3 (Lamina llena+ reja compleja)				0	0	0	0%		METÁLICO	1	ALUMINIO	0	MADERA	0	OTRO ¿CÚAL?									
ESTADO PUERTAS									ESTADO DE VENTANAS															
BUENO	X		MALO		OXIDADA		OTRO ¿CUÁL?		BUENO	X	MALO		OXIDADA		OTRO ¿CÚAL?									
PISOS SUPERIORES									FACHADAS LATERALES PARA INTERVENCIÓN															
¿LA CASA TIENE MÁS DE UN PISO?			Si		LOS PISOS SUPERIORES SON APROPIADOS PARA INTERVENCIÓN				¿LA VIVIENDA CUENTA CON FACHADAS LATERALES O POSTERIORES QUE PUEDAN SER				No											
NÚMERO DE PISOS SUPERIORES			3		SÍ				¿CUÁNTAS FACHADAS LATERALES		0		¿SE REQUIERE PERMISO DE VECINOS Y ACTAS DE VECINDAD			0								
DIMENSIONES FACHADA EN PISOS SUPERIORES									% MATERIAL DE LA(S) FACHADAS LATERALES O POSTERIORES															
CANTIDAD DE FRENTES PISO SUPERIOR	1	ANCHO FACHADA	6,00		ALTO FACHADA	7,00		% AREA PINTABLE	100%		PAÑETE PINTADO	0,00%		PAÑETE PURO A LA VISTA	0,00%		GRANIPLAST	0,00%		BLOQUE A LA VISTA	0,00%		OTRO ¿CUÁL?	No
% MATERIAL FACHADA PISO SUPERIOR									ESTADO DE FACHADAS LATERALES O PORTERIOR															
PAÑETE PINTADO	100%	PAÑETE PURO A LA VISTA	0%		GRANIPLAST	0%		BLOQUE A LA VISTA	0%		OTRO ¿CUÁL?		BUENO		MALO		PENDIENTE RESANE		FISURAS		DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL			
HUMEDAD						OTRO ¿CUÁL?			NA															
VANOS PISOS SUPERIORES									ESTADO DE FACHADAS SUPERIORES															
CANTIDAD DE VANOS	4		ANCHO PROMEDIO VANOS	1,20		ALTO PROMEDIO VANOS	1,80		BUENO	X	MALO		PENDIENTE RESANE		FISURAS		DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL							
HUMEDAD						OTRO ¿CUÁL?			NA															
ESTADO DE VANOS PISOS SUPERIORES									ALEROS PISOS SUPERIORES															
VANO CON PROTECCIÓN (VIDRIO O METÁLICO)			X		VANO VACIO, NO TIENE PROTECCIÓN				CANTIDAD	2		ANCHO	6,00											
									% AREA PINTABLE	100%		PROFUNDO	0,15											
BALCONES																								
LA VIVIENDA CUENTA CON BALCÓN			No		CANTIDAD	0		ANCHO	0		ALTO	0		% PINTABLE	0									
RIESGOS TRABAJO EN ALTURAS																								
SE EVIDENCIA RIESGOS PARA TRABAJO EN ALTURAS					JUSTIFIQUE SU RESPUESTA (SI ENCUENTRA RIESGO POR REDES ELÉCTRICAS, TRANSFORMADORES CERCANOS A LA FACHADAS, PUNTOS CON DIFICIL ACCESO PARA INTERVENCIÓN,																			
No					RESPUESTA																			
					0																			
OBSERVACIONES GENERALES ADICIONALES O RECOMENDACIONES :																								
0																								