

BOGOTÁ	CONVENIO DE ASOCIACION CVP-579-2025 MEJORAMIENTO DE FACHADAS SUBA BILBAO										ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR	BOGOTÁ						
FORMATO DE CARACTERIZACIÓN TÉCNICA DE FACHADAS																			
TERRITORIO:	SUBA - BILBAO		# STICKER	424,00		CHIP	0		DIRECCIÓN	CL 142C 149A 03		FECHA	0						
DIMENSIONES FACHADA PRIMER PISO							PORTONES				ALEROS								
CANTIDAD DE FRENTES	1	ANCHO FACHADA	16,00		ALTO FACHADA	3,00	% AREA PINTABLE	100%		CANTIDAD	2	ANCHO	3,20		CANTIDAD	1	ANCHO	16,00	
										% PINTABLE	95%	ALTO	2,50		% AREA PINTABLE	100%	PROFUNDO	0,60	
% MATERIALIDAD DE LOS MUROS FRONTALES FACHADA							MATERIAL DE PORTONES												
PAÑETE PINTADO	0%	PAÑETE PURO A LA VISTA	100%	GRANIPLAST	0%	BLOQUE A LA VISTA	0%	OTRO ¿CUÁL?		METÁLICO	X	ALUMINIO	0		MADERA	0		OTRO ¿CÚAL?	
ESTADO FACHADA FRONTAL MUROS							ESTADO DE PORTONES												
BUENO		MALO		PENDIENTE RESANE		FISURAS		DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL		BUENO	X	MALO		OXIDADA		OTRO ¿CÚAL?			
HUMEDAD			X		OTRO ¿CUÁL?				CARACTERIZACION VENTANAS Y % MATERIAL DE LAS VENTANAS PRIMER PISO										
CARACTERIZACION PUERTAS					TIPOS DE VENTANA			TIPO	CANTIDAD	ANCHO	ALTO	% AREA PINTABLE							
TIPOS DE PUERTA					CANTIDAD	ANCHO	ALTO	% AREA PINTABLE PUERTA			TIPO 1 (Solo marco)								
TIPO 1 (Lámina llena)					0	0	0	0%			TIPO 2 (marco +reja sencilla)			3	0,00	0,00	0%		
TIPO 2 (Lámina llena+reja sencilla)					1	0,80	3,20	95%			TIPO 3 (marco + reja compleja)				X	2,50	1,80	95%	
TIPO 3 (Lamina llena+ reja compleja)					0	0	0	0%			METÁLICO	3	ALUMINIO	0	MADERA	0	OTRO ¿CÚAL?		
ESTADO PUERTAS							ESTADO DE VENTANAS												
BUENO	X	MALO		OXIDADA		OTRO ¿CUÁL?		BUENO	X	MALO		OXIDADA		OTRO ¿CÚAL?					
PISOS SUPERIORES							FACHADAS LATERALES PARA INTERVENCIÓN												
¿LA CASA TIENE MÁS DE UN PISO?			Si		LOS PISOS SUPERIORES SON APROPIADOS PARA INTERVENCIÓN			Sí			¿LA VIVIENDA CUENTA CON FACHADAS LATERALES O POSTERIORES QUE PUEDAN SER			No					
NÚMERO DE PISOS SUPERIORES			3								¿CUÁNTAS FACHADAS LATERALES			0					
											¿SE REQUIERE PERMISO DE VECINOS Y ACTAS DE VECINDAD			0					
DIMENSIONES FACHADA EN PISOS SUPERIORES							% MATERIAL DE LA(S) FACHADAS LATERALES O POSTERIORES												
CANTIDAD DE FRENTES PISO SUPERIOR	1	ANCHO FACHADA	17,20		ALTO FACHADA	6,60	% AREA PINTABLE	100%		PAÑETE PINTADO	0,00%	PAÑETE PURO A LA VISTA	0,00%	GRANIPLAST	0,00%	BLOQUE A LA VISTA	0,00%	OTRO ¿CUÁL?	No
% MATERIAL FACHADA PISO SUPERIOR							ESTADO DE FACHADAS LATERALES O PORTERIOR												
PAÑETE PINTADO	0%	PAÑETE PURO A LA VISTA	0%	GRANIPLAST	0%	BLOQUE A LA VISTA	100%	OTRO ¿CUÁL?		BUENO		MALO		PENDIENTE RESANE		FISURAS		DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL	
HUMEDAD			OTRO ¿CUÁL?				NA				ESTADO DE FACHADAS SUPERIORES								
VANOS PISOS SUPERIORES							ESTADO DE VANOS PISOS SUPERIORES												
CANTIDAD DE VANOS	10		ANCHO PROMEDIO VANOS		2,10		ALTO PROMEDIO VANOS	1,20		BUENO	X	MALO		PENDIENTE RESANE		FISURAS		DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL	
HUMEDAD			OTRO ¿CUÁL?				NA				ALEROS PISOS SUPERIORES								
VANO CON PROTECCIÓN (VIDRIO O METÁLICO)			X		VANO VACIO, NO TIENE PROTECCIÓN					CANTIDAD	2		ANCHO	17,20					
										% AREA PINTABLE	100%		PROFUNDO	0,20					
BALCONES																			
LA VIVIENDA CUENTA CON BALCÓN			No		CANTIDAD	0		ANCHO	0		ALTO	0		% PINTABLE	0				
RIESGOS TRABAJO EN ALTURAS																			
SE EVIDENCIA RIESGOS PARA TRABAJO EN ALTURAS					JUSTIFIQUE SU RESPUESTA (SI ENCUENTRA RIESGO POR REDES ELÉCTRICAS, TRANSFORMADORES CERCANOS A LA FACHADAS, PUNTOS CON DIFICIL ACCESO PARA INTERVENCIÓN,														
Si					RESPUESTA		Poste muy cercano a la fachada y con muchos cables desorganizados												
OBSERVACIONES GENERALES ADICIONALES O RECOMENDACIONES :																			
0																			