


 CONVENIO DE ASOCIACION CVP-579-2025 MEJORAMIENTO DE FACHADAS SUBA BILBAO														  						
FORMATO DE CARACTERIZACIÓN TÉCNICA DE FACHADAS																				
TERRITORIO:	SUBA - BILBAO		# STICKER	425,00		CHIP	0		DIRECCIÓN	CL 142C 149A 04			FECHA	0						
DIMENSIONES FACHADA PRIMER PISO									PORTONES				ALEROS							
CANTIDAD DE FRENTES	1	ANCHO FACHADA	16,00		ALTO FACHADA	3,00	% AREA PINTABLE	65%		CANTIDAD	1	ANCHO	2,80	CANTIDAD	1	ANCHO	17,20			
									% PINTABLE	95%		ALTO	2,60	% AREA PINTABLE	100%	PROFUNDO	0,60			
% MATERIALIDAD DE LOS MUROS FRONTALES FACHADA									MATERIAL DE PORTONES											
PAÑETE PINTADO	0%	PAÑETE PURO A LA VISTA	0%	GRANIPLAST	100%	BLOQUE A LA VISTA	0%	OTRO ¿CUÁL?		METÁLICO	X	ALUMINIO	0	MADERA	0	OTRO ¿CÚAL?				
ESTADO FACHADA FRONTAL MUROS									ESTADO DE PORTONES											
BUENO	X	MALO		PENDIENTE RESANE		FISURAS		DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL		BUENO	X	MALO		OXIDADA		OTRO ¿CÚAL?				
HUMEDAD						OTRO ¿CUÁL?														
CARACTERIZACION PUERTAS									CARACTERIZACION VENTANAS Y % MATERIAL DE LAS VENTANAS PRIMER PISO											
TIPOS DE PUERTA				CANTIDAD	ANCHO	ALTO	% AREA PINTABLE PUERTA		TIPOS DE VENTANA		TIPO	CANTIDAD	ANCHO	ALTO	% AREA PINTABLE					
TIPO 1 (Lámina llena)				0	0	0	0%		TIPO 1 (Solo marco)			3	0,00	0,00	0%					
TIPO 2 (Lámina llena+reja sencilla)				0	0,00	0,00	0%		TIPO 2 (marco +reja sencilla)				0,00	0,00	0%					
TIPO 3 (Lamina llena+ reja compleja)				2	0,8	2,9	95%		TIPO 3 (marco + reja compleja)		X		2,00	1,80	95%					
ESTADO PUERTAS									ESTADO DE VENTANAS											
BUENO	X	MALO		OXIDADA		OTRO ¿CUÁL?			BUENO	X	MALO		OXIDADA		OTRO ¿CÚAL?					
PISOS SUPERIORES									FACHADAS LATERALES PARA INTERVENCIÓN											
¿LA CASA TIENE MÁS DE UN PISO?			Si		LOS PISOS SUPERIORES SON APROPIADOS PARA INTERVENCIÓN				¿LA VIVIENDA CUENTA CON FACHADAS LATERALES O POSTERIORES QUE PUEDAN SER				No							
NÚMERO DE PISOS SUPERIORES			3						¿CUÁNTAS FACHADAS LATERALES		0		¿SE REQUIERE PERMISO DE VECINOS Y ACTAS DE VECINDAD			0				
DIMENSIONES FACHADA EN PISOS SUPERIORES									% MATERIAL DE LA(S) FACHADAS LATERALES O POSTERIORES											
CANTIDAD DE FRENTES PISO SUPERIOR	1	ANCHO FACHADA	17,10		ALTO FACHADA	7,20	% AREA PINTABLE	100%		PAÑETE PINTADO	0,00%	PAÑETE PURO A LA VISTA	0,00%	GRANIPLAST	0,00%	BLOQUE A LA VISTA	0,00%	OTRO ¿CUÁL?	No	
% MATERIAL FACHADA PISO SUPERIOR									ESTADO DE FACHADAS LATERALES O PORTERIOR											
PAÑETE PINTADO	0%	PAÑETE PURO A LA VISTA	0%	GRANIPLAST	100%	BLOQUE A LA VISTA	0%	OTRO ¿CUÁL?		BUENO		MALO		PENDIENTE RESANE		FISURAS		DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL		
VANOS PISOS SUPERIORES									ESTADO DE FACHADAS SUPERIORES											
CANTIDAD DE VANOS	10		ANCHO PROMEDIO VANOS		1,70		ALTO PROMEDIO VANOS		1,80		BUENO	X	MALO		PENDIENTE RESANE		FISURAS		DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL	
ESTADO DE VANOS PISOS SUPERIORES									ALEROS PISOS SUPERIORES											
VANO CON PROTECCIÓN (VIDRIO O METÁLICO)			X		VANO VACIO, NO TIENE PROTECCIÓN				CANTIDAD	1		ANCHO		17,20						
									% AREA PINTABLE	100%		PROFUNDO		0,50						
BALCONES																				
LA VIVIENDA CUENTA CON BALCÓN			No		CANTIDAD	0		ANCHO	0		ALTO	0		% PINTABLE		0				
RIESGOS TRABAJO EN ALTURAS																				
SE EVIDENCIA RIESGOS PARA TRABAJO EN ALTURAS				JUSTIFIQUE SU RESPUESTA (SI ENCUENTRA RIESGO POR REDES ELÉCTRICAS, TRANSFORMADORES CERCANOS A LA FACHADAS, PUNTOS CON DIFICIL ACCESO PARA INTERVENCIÓN,																
No				RESPUESTA		0														
OBSERVACIONES GENERALES ADICIONALES O RECOMENDACIONES :																				
0																				