

BOGOTÁ	CONVENIO DE ASOCIACION CVP-579-2025 MEJORAMIENTO DE FACHADAS SUBA BILBAO										ALCALDÍA MAJOR DE BOGOTÁ D.C.	CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR	BOGOTÁ								
FORMATO DE CARACTERIZACIÓN TÉCNICA DE FACHADAS																					
TERRITORIO:	SUBA - BILBAO		# STICKER	429,00		CHIP	0		DIRECCIÓN	CL 142C 149B 04		FECHA	0								
DIMENSIONES FACHADA PRIMER PISO							PORTONES				ALEROS										
CANTIDAD DE FRENTES	1	ANCHO FACHADA	16,20		ALTO FACHADA	2,50	% AREA PINTABLE	100%		CANTIDAD	1	ANCHO	2,80	CANTIDAD	1	ANCHO	17,50				
										% PINTABLE	90%	ALTO	2,50	% AREA PINTABLE	100%	PROFUNDO	0,50				
% MATERIALIDAD DE LOS MUROS FRONTALES FACHADA							MATERIAL DE PORTONES														
PAÑETE PINTADO	100%	PAÑETE PURO A LA VISTA	0%	GRANIPLAST	0%	BLOQUE A LA VISTA	0%	OTRO ¿CUÁL?		METÁLICO	X	ALUMINIO	0	MADERA	0	OTRO ¿CUÁL?					
ESTADO FACHADA FRONTAL MUROS							ESTADO DE PORTONES														
BUENO	X	MALO		PENDIENTE RESANE		FISURAS		DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL		BUENO	X	MALO		OXIDADA		OTRO ¿CUÁL?					
HUMEDAD			OTRO ¿CUÁL?				CARACTERIZACION VENTANAS Y % MATERIAL DE LAS VENTANAS PRIMER PISO														
CARACTERIZACION PUERTAS					TIPOS DE VENTANA				TIPO	CANTIDAD	ANCHO	ALTO	% AREA PINTABLE								
TIPOS DE PUERTA					CANTIDAD	ANCHO	ALTO	% AREA PINTABLE PUERTA	TIPO 1 (Solo marco)												
TIPO 1 (Lámina llena)					0	0	0	0%	TIPO 2 (marco +reja sencilla)				4	0,00	0,00	0%					
TIPO 2 (Lámina llena+reja sencilla)					2	0,80	2,50	90%	TIPO 3 (marco + reja compleja)					X	1,50	1,20	95%				
TIPO 3 (Lamina llena+ reja compleja)					0	0	0	0%	METÁLICO	4	ALUMINIO	0	MADERA	0	OTRO ¿CUÁL?						
ESTADO PUERTAS							ESTADO DE VENTANAS														
BUENO	X	MALO		OXIDADA		OTRO ¿CUÁL?		BUENO	X	MALO		OXIDADA		OTRO ¿CUÁL?							
PISOS SUPERIORES							FACHADAS LATERALES PARA INTERVENCIÓN														
¿LA CASA TIENE MÁS DE UN PISO?			Si		LOS PISOS SUPERIORES SON APROPIADOS PARA INTERVENCIÓN			Sí		¿LA VIVIENDA CUENTA CON FACHADAS LATERALES O POSTERIORES QUE PUEDAN SER				No							
NÚMERO DE PISOS SUPERIORES			3							¿CUÁNTAS FACHADAS LATERALES		0		¿SE REQUIERE PERMISO DE VECINOS Y ACTAS DE VECINDAD			0				
DIMENSIONES FACHADA EN PISOS SUPERIORES							% MATERIAL DE LA(S) FACHADAS LATERALES O POSTERIORES														
CANTIDAD DE FRENTES PISO SUPERIOR	1	ANCHO FACHADA	17,50	ALTO FACHADA	7,60	% AREA PINTABLE	100%		PAÑETE PINTADO	0,00%	PAÑETE PURO A LA VISTA	0,00%	GRANIPLAST	0,00%	BLOQUE A LA VISTA	0,00%	OTRO ¿CUÁL?	No			
% MATERIAL FACHADA PISO SUPERIOR							ESTADO DE FACHADAS LATERALES O PORTERIOR														
PAÑETE PINTADO	0%	PAÑETE PURO A LA VISTA	60%	GRANIPLAST	0%	BLOQUE A LA VISTA	40%	OTRO ¿CUÁL?		BUENO		MALO		PENDIENTE RESANE		FISURAS		DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL			
VANOS PISOS SUPERIORES							ESTADO DE FACHADAS SUPERIORES														
CANTIDAD DE VANOS	14		ANCHO PROMEDIO VANOS	1,50		ALTO PROMEDIO VANOS	1,50		BUENO	X	MALO		PENDIENTE RESANE		FISURAS		DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL				
ESTADO DE VANOS PISOS SUPERIORES							ALEROS PISOS SUPERIORES														
VANO CON PROTECCIÓN (VIDRIO O METÁLICO)			X		VANO VACIO, NO TIENE PROTECCIÓN					CANTIDAD	2		ANCHO	17,50							
									% AREA PINTABLE	100%		PROFUNDO	0,15								
BALCONES																					
LA VIVIENDA CUENTA CON BALCÓN			No		CANTIDAD	0		ANCHO	0		ALTO	0		% PINTABLE	0						
RIESGOS TRABAJO EN ALTURAS																					
SE EVIDENCIA RIESGOS PARA TRABAJO EN ALTURAS					JUSTIFIQUE SU RESPUESTA (SI ENCUENTRA RIESGO POR REDES ELÉCTRICAS, TRANSFORMADORES CERCANOS A LA FACHADAS, PUNTOS CON DIFICIL ACCESO PARA INTERVENCIÓN,																
No					RESPUESTA		0														
OBSERVACIONES GENERALES ADICIONALES O RECOMENDACIONES :																					
0																					