

CONVENIO DE ASOCIACION CVP-579-2025 MEJORAMIENTO DE FACHADAS SUBA BILBAO														ALCALDÍA MAJOR DE BOGOTÁ D.C.		CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR		BOGOTÁ									
FORMATO DE CARACTERIZACIÓN TÉCNICA DE FACHADAS																											
TERRITORIO:	SUBA - BILBAO			# STICKER	431,00		CHIP	0		DIRECCIÓN	CL 142C 149B 16		FECHA	0													
DIMENSIONES FACHADA PRIMER PISO							PORTONES				ALEROS																
CANTIDAD DE FRENTES	1	ANCHO FACHADA	6,00		ALTO FACHADA	3,50		% AREA PINTABLE	100%		CANTIDAD	2		ANCHO	1,60		CANTIDAD	1		ANCHO	6,00						
											% PINTABLE	95%		ALTO	2,80		% AREA PINTABLE	100%		PROFUNDO	0,60						
% MATERIALIDAD DE LOS MUROS FRONTALES FACHADA							MATERIAL DE PORTONES																				
PAÑETE PINTADO	100%	PAÑETE PURO A LA VISTA	0%		GRANIPLAST	0%		BLOQUE A LA VISTA	0%		OTRO ¿CUÁL?		METÁLICO	X		ALUMINIO	0		MADERA	0		OTRO ¿CÚAL?					
ESTADO FACHADA FRONTAL MUROS							ESTADO DE PORTONES																				
BUENO	X		MALO		PENDIENTE RESANE			FISURAS			DESPRENDIMIENTO O DE MATERIAL		BUENO			MALO			OXIDADA			OTRO ¿CÚAL?					
HUMEDAD							OTRO ¿CUÁL?			CARACTERIZACION VENTANAS Y % MATERIAL DE LAS VENTANAS PRIMER PISO																	
CARACTERIZACION PUERTAS							TIPOS DE VENTANA				TIPO	CANTIDAD	ANCHO	ALTO	% AREA PINTABLE												
TIPOS DE PUERTA				CANTIDAD	ANCHO	ALTO	% AREA PINTABLE PUERTA			TIPO 1 (Solo marco)						0,00	0,00	0%									
TIPO 1 (Lámina llena)				0	0	0	0%			TIPO 2 (marco +reja sencilla)				0		0,00	0,00	0%									
TIPO 2 (Lámina llena+reja sencilla)				0	0,00	0,00	0%			TIPO 3 (marco + reja compleja)						0,00	0,00	0%									
TIPO 3 (Lamina llena+ reja compleja)				1	0,8	2,2	100%			METÁLICO	0	ALUMINIO	0	MADERA	0	OTRO ¿CÚAL?											
ESTADO PUERTAS							ESTADO DE VENTANAS																				
BUENO	X		MALO		OXIDADA			OTRO ¿CUÁL?		BUENO			MALO			OXIDADA			OTRO ¿CÚAL?								
PISOS SUPERIORES							FACHADAS LATERALES PARA INTERVENCIÓN																				
¿LA CASA TIENE MÁS DE UN PISO?			Si		LOS PISOS SUPERIORES SON APROPIADOS PARA INTERVENCIÓN			Sí				¿LA VIVIENDA CUENTA CON FACHADAS LATERALES O POSTERIORES QUE PUEDAN SER				No											
NÚMERO DE PISOS SUPERIORES			2									¿CUÁNTAS FACHADAS LATERALES		0		¿SE REQUIERE PERMISO DE VECINOS Y ACTAS DE VECINDAD		0									
DIMENSIONES FACHADA EN PISOS SUPERIORES							% MATERIAL DE LA(S) FACHADAS LATERALES O POSTERIORES																				
CANTIDAD DE FRENTES PISO SUPERIOR	1	ANCHO FACHADA	6,00		ALTO FACHADA	6,40		% AREA PINTABLE	50%		PAÑETE PINTADO	0,00%		PAÑETE PURO A LA VISTA	0,00%		GRANIPLAST	0,00%		BLOQUE A LA VISTA	0,00%		OTRO ¿CUÁL?	No			
% MATERIAL FACHADA PISO SUPERIOR							ESTADO DE FACHADAS LATERALES O PORTERIOR																				
PAÑETE PINTADO	0%		PAÑETE PURO A LA VISTA	50%		GRANIPLAST	0%		BLOQUE A LA VISTA	0%		OTRO ¿CUÁL?		BUENO			MALO			PENDIENTE RESANE			FISURAS			DESPRENDIMIENTO O DE MATERIAL	
HUMEDAD							OTRO ¿CUÁL?			NA																	
VANOS PISOS SUPERIORES							ESTADO DE FACHADAS SUPERIORES																				
CANTIDAD DE VANOS	3		ANCHO PROMEDIO VANOS	1,10		ALTO PROMEDIO VANOS	1,00		BUENO	X		MALO			PENDIENTE RESANE			FISURAS			DESPRENDIMIENTO O DE MATERIAL						
HUMEDAD							OTRO ¿CUÁL?			NA																	
ESTADO DE VANOS PISOS SUPERIORES							ALEROS PISOS SUPERIORES																				
VANO CON PROTECCIÓN (VIDRIO O METÁLICO)			X		VANO VACIO, NO TIENE PROTECCIÓN			CANTIDAD	1		ANCHO	6,00															
								% AREA PINTABLE	100%		PROFUNDO	0,20															
BALCONES																											
LA VIVIENDA CUENTA CON BALCÓN			Si		CANTIDAD	1		ANCHO	1,6		ALTO	3		% PINTABLE	1												
RIESGOS TRABAJO EN ALTURAS																											
SE EVIDENCIA RIESGOS PARA TRABAJO EN ALTURAS				JUSTIFIQUE SU RESPUESTA (SI ENCUENTRA RIESGO POR REDES ELÉCTRICAS, TRANSFORMADORES CERCANOS A LA FACHADAS, PUNTOS CON DIFICIL ACCESO PARA INTERVENCIÓN,																							
No				RESPUESTA		0																					
OBSERVACIONES GENERALES ADICIONALES O RECOMENDACIONES :																											
0																											