


 <b>CONVENIO DE ASOCIACION CVP-579-2025</b> <b>MEJORAMIENTO DE FACHADAS SUBA BILBAO</b>															  														
<b>FORMATO DE CARACTERIZACIÓN TÉCNICA DE FACHADAS</b>																													
TERRITORIO:	SUBA - BILBAO		# STICKER	433,00		CHIP	0		DIRECCIÓN	KR 149C 142C 05			FECHA	0															
DIMENSIONES FACHADA PRIMER PISO									PORTONES				ALEROS																
CANTIDAD DE FRENTES	1	ANCHO FACHADA	16,00		ALTO FACHADA	3,20		% AREA PINTABLE	0%		CANTIDAD	1		ANCHO	3,00		CANTIDAD	1		ANCHO	17,00								
									% PINTABLE	90%		ALTO	2,80		% AREA PINTABLE	100%		PROFUNDO	0,60										
% MATERIALIDAD DE LOS MUROS FRONTALES FACHADA									MATERIAL DE PORTONES																				
PAÑETE PINTADO	0%		PAÑETE PURO A LA VISTA	0%		GRANIPLAST	0%		BLOQUE A LA VISTA	0%		OTRO ¿CUÁL?	Enchape 100%		METÁLICO	X		ALUMINIO	0		MADERA	0		OTRO ¿CÚAL?					
ESTADO FACHADA FRONTAL MUROS									ESTADO DE PORTONES																				
BUENO	X		MALO			PENDIENTE RESANE			FISURAS			DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL			BUENO	X		MALO			OXIDADA			OTRO ¿CÚAL?					
HUMEDAD					OTRO ¿CUÁL?					CARACTERIZACION VENTANAS Y % MATERIAL DE LAS VENTANAS PRIMER PISO																			
CARACTERIZACION PUERTAS									TIPOS DE VENTANA																				
TIPOS DE PUERTA				CANTIDAD	ANCHO	ALTO	% AREA PINTABLE PUERTA		TIPO 1 (Solo marco)			TIPO	CANTIDAD	ANCHO	ALTO	% AREA PINTABLE													
TIPO 1 (Lámina llena)				0		0		0%		TIPO 2 (marco +reja sencilla)			2		0,00		0,00		0%										
TIPO 2 (Lámina llena+reja sencilla)				0		0,00		0%		TIPO 3 (marco + reja compleja)			X		2,00		1,60		90%										
TIPO 3 (Lamina llena+ reja compleja)				2		2		1,6		90%		METÁLICO	2		ALUMINIO	0		MADERA	0		OTRO ¿CÚAL?								
ESTADO PUERTAS									ESTADO DE VENTANAS																				
BUENO	X		MALO			OXIDADA			OTRO ¿CUÁL?			BUENO	X		MALO			OXIDADA			OTRO ¿CÚAL?								
PISOS SUPERIORES									FACHADAS LATERALES PARA INTERVENCIÓN																				
¿LA CASA TIENE MÁS DE UN PISO?			Si		LOS PISOS SUPERIORES SON APROPIADOS PARA INTERVENCIÓN				Sí		¿LA VIVIENDA CUENTA CON FACHADAS LATERALES O POSTERIORES QUE PUEDAN SER				No														
NÚMERO DE PISOS SUPERIORES			3								¿CUÁNTAS FACHADAS LATERALES		0		¿SE REQUIERE PERMISO DE VECINOS Y ACTAS DE VECINDAD				0										
DIMENSIONES FACHADA EN PISOS SUPERIORES									% MATERIAL DE LA(S) FACHADAS LATERALES O POSTERIORES																				
CANTIDAD DE FRENTES PISO SUPERIOR	1	ANCHO FACHADA	17,20		ALTO FACHADA	7,50		% AREA PINTABLE	100%		PAÑETE PINTADO	0,00%		PAÑETE PURO A LA VISTA	0,00%		GRANIPLAST	0,00%		BLOQUE A LA VISTA	0,00%		OTRO ¿CUÁL?	No					
% MATERIAL FACHADA PISO SUPERIOR									ESTADO DE FACHADAS LATERALES O PORTERIOR																				
PAÑETE PINTADO	100%		PAÑETE PURO A LA VISTA	0%		GRANIPLAST	0%		BLOQUE A LA VISTA	0%		OTRO ¿CUÁL?			BUENO			MALO			PENDIENTE RESANE			FISURAS			DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL		
VANOS PISOS SUPERIORES									ESTADO DE FACHADAS SUPERIORES																				
CANTIDAD DE VANOS			9		ANCHO PROMEDIO VANOS			1,40		ALTO PROMEDIO VANOS		1,80		BUENO	X		MALO			PENDIENTE RESANE			FISURAS			DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL			
ESTADO DE VANOS PISOS SUPERIORES									ALEROS PISOS SUPERIORES																				
VANO CON PROTECCIÓN (VIDRIO O METÁLICO)			X		VANO VACIO, NO TIENE PROTECCIÓN						CANTIDAD		0		ANCHO		0,00												
									% AREA PINTABLE		0%		PROFUNDO		0,00														
BALCONES																													
LA VIVIENDA CUENTA CON BALCÓN			No		CANTIDAD			0		ANCHO		0		ALTO		0		% PINTABLE		0									
RIESGOS TRABAJO EN ALTURAS																													
SE EVIDENCIA RIESGOS PARA TRABAJO EN ALTURAS				JUSTIFIQUE SU RESPUESTA (SI ENCUENTRA RIESGO POR REDES ELÉCTRICAS, TRANSFORMADORES CERCANOS A LA FACHADAS, PUNTOS CON DIFICIL ACCESO PARA INTERVENCIÓN,																									
No				RESPUESTA		0																							
OBSERVACIONES GENERALES ADICIONALES O RECOMENDACIONES :																													
0																													

