


 <b>CONVENIO DE ASOCIACION CVP-579-2025</b> <b>MEJORAMIENTO DE FACHADAS SUBA BILBAO</b>														  				
<b>FORMATO DE CARACTERIZACIÓN TÉCNICA DE FACHADAS</b>																		
TERRITORIO:	SUBA - BILBAO		# STICKER	436,00		CHIP	0		DIRECCIÓN	KR 150 142C 08			FECHA	0				
DIMENSIONES FACHADA PRIMER PISO								PORTONES				ALEROS						
CANTIDAD DE FRENTES	1	ANCHO FACHADA	16,00		ALTO FACHADA	3,00		% AREA PINTABLE	100%			CANTIDAD	1		ANCHO	2,60		
% MATERIALIDAD DE LOS MUROS FRONTALES FACHADA								MATERIAL DE PORTONES										
PAÑETE PINTADO	100%	PAÑETE PURO A LA VISTA	0%		GRANIPLAST	0%		BLOQUE A LA VISTA	0%		OTRO ¿CUÁL?	METÁLICO	X		ALUMINIO	0		
ESTADO FACHADA FRONTAL MUROS								ESTADO DE PORTONES										
BUENO	X		MALO			PENDIENTE RESANE			FISURAS			DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL			BUENO	X		
HUMEDAD					OTRO ¿CUÁL?													
CARACTERIZACION PUERTAS								CARACTERIZACION VENTANAS Y % MATERIAL DE LAS VENTANAS PRIMER PISO										
TIPOS DE PUERTA				CANTIDAD	ANCHO	ALTO	% AREA PINTABLE PUERTA		TIPOS DE VENTANA		TIPO	CANTIDAD	ANCHO	ALTO	% AREA PINTABLE			
TIPO 1 (Lámina llena)				0		0		0%		TIPO 1 (Solo marco)				0,00		0,00		
TIPO 2 (Lámina llena+reja sencilla)				0		0,00		0%		TIPO 2 (marco +reja sencilla)		3		0,00		0,00		
TIPO 3 (Lamina llena+ reja compleja)				1		0,8		3		95%		TIPO 3 (marco + reja compleja)		X		1,80		
ESTADO PUERTAS								ESTADO DE VENTANAS										
BUENO	X		MALO			OXIDADA			OTRO ¿CUÁL?			BUENO	X		MALO			
PISOS SUPERIORES								FACHADAS LATERALES PARA INTERVENCIÓN										
¿LA CASA TIENE MÁS DE UN PISO?			Si		LOS PISOS SUPERIORES SON APROPIADOS PARA INTERVENCIÓN			Sí		¿LA VIVIENDA CUENTA CON FACHADAS LATERALES O POSTERIORES QUE PUEDAN SER				No				
NÚMERO DE PISOS SUPERIORES			2							¿CUÁNTAS FACHADAS LATERALES		0		¿SE REQUIERE PERMISO DE VECINOS Y ACTAS DE VECINDAD				
DIMENSIONES FACHADA EN PISOS SUPERIORES								% MATERIAL DE LA(S) FACHADAS LATERALES O POSTERIORES										
CANTIDAD DE FRENTES PISO SUPERIOR	1	ANCHO FACHADA	17,20		ALTO FACHADA	5,50		% AREA PINTABLE	100%			PAÑETE PINTADO	0,00%		PAÑETE PURO A LA VISTA	0,00%		
% MATERIAL FACHADA PISO SUPERIOR								ESTADO DE FACHADAS LATERALES O PORTERIOR										
PAÑETE PINTADO	100%	PAÑETE PURO A LA VISTA	0%		GRANIPLAST	0%		BLOQUE A LA VISTA	0%		OTRO ¿CUÁL?	BUENO			MALO			
VANOS PISOS SUPERIORES								ESTADO DE FACHADAS SUPERIORES										
CANTIDAD DE VANOS			6		ANCHO PROMEDIO VANOS		1,60		ALTO PROMEDIO VANOS		2,00		BUENO	X		MALO		
ESTADO DE VANOS PISOS SUPERIORES								ALEROS PISOS SUPERIORES										
VANO CON PROTECCIÓN (VIDRIO O METÁLICO)			X		VANO VACIO, NO TIENE PROTECCIÓN					CANTIDAD		1		ANCHO		17,20		
								% AREA PINTABLE										
								100%										
								PROFUNDO										
								0,20										
BALCONES																		
LA VIVIENDA CUENTA CON BALCÓN			No		CANTIDAD		0		ANCHO		0		ALTO		0			
					% PINTABLE										0			
RIESGOS TRABAJO EN ALTURAS																		
SE EVIDENCIA RIESGOS PARA TRABAJO EN ALTURAS				JUSTIFIQUE SU RESPUESTA (SI ENCUENTRA RIESGO POR REDES ELÉCTRICAS, TRANSFORMADORES CERCANOS A LA FACHADAS, PUNTOS CON DIFICIL ACCESO PARA INTERVENCIÓN,														
No				RESPUESTA		0												
OBSERVACIONES GENERALES ADICIONALES O RECOMENDACIONES :																		
0																		