


 <b>CONVENIO DE ASOCIACION CVP-579-2025</b> <b>MEJORAMIENTO DE FACHADAS SUBA BILBAO</b>														  															
<b>FORMATO DE CARACTERIZACIÓN TÉCNICA DE FACHADAS</b>																													
TERRITORIO:	SUBA - BILBAO		# STICKER	437,00		CHIP	0		DIRECCIÓN	KR 150 142C 07			FECHA	0															
DIMENSIONES FACHADA PRIMER PISO								PORTONES				ALEROS																	
CANTIDAD DE FRENTES	1	ANCHO FACHADA	16,00		ALTO FACHADA	3,50		% AREA PINTABLE	100%			CANTIDAD	2		ANCHO	1,80													
% MATERIALIDAD DE LOS MUROS FRONTALES FACHADA								MATERIAL DE PORTONES																					
PAÑETE PINTADO	0%		PAÑETE PURO A LA VISTA	0%		GRANIPLAST	100%		BLOQUE A LA VISTA	0%		OTRO ¿CUÁL?			METÁLICO	X		ALUMINIO	0		MADERA	0		OTRO ¿CÚAL?					
ESTADO FACHADA FRONTAL MUROS								ESTADO DE PORTONES																					
BUENO			MALO			PENDIENTE RESANE	X		FISURAS			DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL			BUENO	X		MALO			OXIDADA			OTRO ¿CÚAL?					
HUMEDAD								OTRO ¿CUÁL?				CARACTERIZACION VENTANAS Y % MATERIAL DE LAS VENTANAS PRIMER PISO																	
CARACTERIZACION PUERTAS								TIPOS DE VENTANA				TIPO																	
TIPOS DE PUERTA		CANTIDAD	ANCHO	ALTO	% AREA PINTABLE PUERTA			TIPO 1 (Solo marco)		TIPO 2 (marco +reja sencilla)		TIPO 3 (marco + reja compleja)		MATERIAL															
TIPO 1 (Lámina llena)		0	0	0	0%					X		3		0,00		0,00		0%											
TIPO 2 (Lámina llena+reja sencilla)		1	0,70	3,00	80%							0,00		0,00		0%													
TIPO 3 (Lamina llena+ reja compleja)		0	0	0	0%			METÁLICO		3		ALUMINIO		0		MADERA		0		OTRO ¿CÚAL?									
ESTADO PUERTAS								ESTADO DE VENTANAS																					
BUENO	X		MALO			OXIDADA			OTRO ¿CUÁL?			BUENO	X		MALO			OXIDADA			OTRO ¿CÚAL?								
PISOS SUPERIORES								FACHADAS LATERALES PARA INTERVENCIÓN																					
¿LA CASA TIENE MÁS DE UN PISO?		Si		LOS PISOS SUPERIORES SON APROPIADOS PARA INTERVENCIÓN				Sí		¿LA VIVIENDA CUENTA CON FACHADAS LATERALES O POSTERIORES QUE PUEDAN SER				No															
NÚMERO DE PISOS SUPERIORES		2								¿CUÁNTAS FACHADAS LATERALES		0		¿SE REQUIERE PERMISO DE VECINOS Y ACTAS DE VECINDAD			0												
DIMENSIONES FACHADA EN PISOS SUPERIORES								% MATERIAL DE LA(S) FACHADAS LATERALES O POSTERIORES																					
CANTIDAD DE FRENTES PISO SUPERIOR	1	ANCHO FACHADA	17,20		ALTO FACHADA	7,00		% AREA PINTABLE	100%			PAÑETE PINTADO	0,00%		PAÑETE PURO A LA VISTA	0,00%		GRANIPLAST	0,00%		BLOQUE A LA VISTA	0,00%		OTRO ¿CUÁL?	No				
% MATERIAL FACHADA PISO SUPERIOR								ESTADO DE FACHADAS LATERALES O PORTERIOR																					
PAÑETE PINTADO	0%		PAÑETE PURO A LA VISTA	0%		GRANIPLAST	100%		BLOQUE A LA VISTA	0%		OTRO ¿CUÁL?			BUENO			MALO			PENDIENTE RESANE			FISURAS			DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL		
VANOS PISOS SUPERIORES								ESTADO DE FACHADAS SUPERIORES																					
CANTIDAD DE VANOS	12		ANCHO PROMEDIO VANOS	1,20		ALTO PROMEDIO VANOS	2,00		BUENO	X		MALO			PENDIENTE RESANE			FISURAS			DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL								
ESTADO DE VANOS PISOS SUPERIORES								ALEROS PISOS SUPERIORES																					
VANO CON PROTECCIÓN (VIDRIO O METÁLICO)		X		VANO VACIO, NO TIENE PROTECCIÓN				CANTIDAD	0		ANCHO	0,00																	
								% AREA PINTABLE	0%		PROFUNDO	0,00																	
BALCONES																													
LA VIVIENDA CUENTA CON BALCÓN	No		CANTIDAD	0		ANCHO	0		ALTO	0		% PINTABLE	0																
RIESGOS TRABAJO EN ALTURAS																													
SE EVIDENCIA RIESGOS PARA TRABAJO EN ALTURAS			JUSTIFIQUE SU RESPUESTA (SI ENCUENTRA RIESGO POR REDES ELÉCTRICAS, TRANSFORMADORES CERCANOS A LA FACHADAS, PUNTOS CON DIFICIL ACCESO PARA INTERVENCIÓN,																										
No			RESPUESTA		0																								
OBSERVACIONES GENERALES ADICIONALES O RECOMENDACIONES :																													
0																													