

BOGOTÁ	CONVENIO DE ASOCIACION CVP-579-2025 MEJORAMIENTO DE FACHADAS SUBA BILBAO										ALCALDÍA MAJOR DE BOGOTÁ D.C.	CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR	BOGOTÁ							
FORMATO DE CARACTERIZACIÓN TÉCNICA DE FACHADAS																				
TERRITORIO:	SUBA - BILBAO		# STICKER	442,00		CHIP	0		DIRECCIÓN	CL 142C 150A 10		FECHA	0							
DIMENSIONES FACHADA PRIMER PISO							PORTONES				ALEROS									
CANTIDAD DE FRENTES	1	ANCHO FACHADA	6,00		ALTO FACHADA	3,50		% AREA PINTABLE	95%		CANTIDAD	1	ANCHO	3,00						
											% PINTABLE	95%	ALTO	3,20						
											% AREA PINTABLE	100%	PROFUNDO	0,55						
% MATERIALIDAD DE LOS MUROS FRONTALES FACHADA							MATERIAL DE PORTONES													
PAÑETE PINTADO	100%	PAÑETE PURO A LA VISTA	0%	GRANIPLAST	0%	BLOQUE A LA VISTA	0%	OTRO ¿CUÁL?		METÁLICO	X	ALUMINIO	0	MADERA	0	OTRO ¿CUÁL?				
ESTADO FACHADA FRONTAL MUROS							ESTADO DE PORTONES													
BUENO		MALO		PENDIENTE RESANE	X	FISURAS		DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL		BUENO	X	MALO		OXIDADA		OTRO ¿CUÁL?				
HUMEDAD			OTRO ¿CUÁL?				CARACTERIZACION VENTANAS Y % MATERIAL DE LAS VENTANAS PRIMER PISO													
CARACTERIZACION PUERTAS					TIPOS DE VENTANA				TIPO	CANTIDAD	ANCHO	ALTO	% AREA PINTABLE							
TIPOS DE PUERTA					CANTIDAD	ANCHO	ALTO	% AREA PINTABLE PUERTA			TIPO 1 (Solo marco)			0,00	0,00	0%				
TIPO 1 (Lámina llena)					0	0	0	0%			TIPO 2 (marco +reja sencilla)		0	0,00	0,00	0%				
TIPO 2 (Lámina llena+reja sencilla)					1	0,90	3,20	95%			TIPO 3 (marco + reja compleja)			0,00	0,00	0%				
TIPO 3 (Lamina llena+ reja compleja)					0	0	0	0%			METÁLICO	0	ALUMINIO	0	MADERA	0	OTRO ¿CUÁL?			
ESTADO PUERTAS							ESTADO DE VENTANAS													
BUENO	X	MALO		OXIDADA		OTRO ¿CUÁL?		BUENO		MALO		OXIDADA		OTRO ¿CUÁL?						
PISOS SUPERIORES							FACHADAS LATERALES PARA INTERVENCIÓN													
¿LA CASA TIENE MÁS DE UN PISO?			Si		LOS PISOS SUPERIORES SON APROPIADOS PARA INTERVENCIÓN			¿LA VIVIENDA CUENTA CON FACHADAS LATERALES O POSTERIORES QUE PUEDAN SER				No								
NÚMERO DE PISOS SUPERIORES			3					¿CUÁNTAS FACHADAS LATERALES		0		¿SE REQUIERE PERMISO DE VECINOS Y ACTAS DE VECINDAD			0					
DIMENSIONES FACHADA EN PISOS SUPERIORES							% MATERIAL DE LA(S) FACHADAS LATERALES O POSTERIORES													
CANTIDAD DE FRENTES PISO SUPERIOR	1	ANCHO FACHADA	6,00		ALTO FACHADA	7,30		% AREA PINTABLE	100%		PAÑETE PINTADO	0,00%	PAÑETE PURO A LA VISTA	0,00%	GRANIPLAST	0,00%	BLOQUE A LA VISTA	0,00%	OTRO ¿CUÁL?	No
% MATERIAL FACHADA PISO SUPERIOR							ESTADO DE FACHADAS LATERALES O PORTERIOR													
PAÑETE PINTADO	0%	PAÑETE PURO A LA VISTA	0%	GRANIPLAST	100%	BLOQUE A LA VISTA	0%	OTRO ¿CUÁL?		BUENO		MALO		PENDIENTE RESANE		FISURAS		DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL		
HUMEDAD			OTRO ¿CUÁL?				NA													
VANOS PISOS SUPERIORES							ESTADO DE FACHADAS SUPERIORES													
CANTIDAD DE VANOS	2		ANCHO PROMEDIO VANOS		4,00		ALTO PROMEDIO VANOS	1,50		BUENO	X	MALO		PENDIENTE RESANE		FISURAS		DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL		
HUMEDAD			OTRO ¿CUÁL?				NA													
ESTADO DE VANOS PISOS SUPERIORES							ALEROS PISOS SUPERIORES													
VANO CON PROTECCIÓN (VIDRIO O METÁLICO)			X		VANO VACIO, NO TIENE PROTECCIÓN			CANTIDAD		2		ANCHO		6,00						
								% AREA PINTABLE		100%		PROFUNDO		0,25						
BALCONES																				
LA VIVIENDA CUENTA CON BALCÓN			No		CANTIDAD		0		ANCHO	0		ALTO	0		% PINTABLE			0		
RIESGOS TRABAJO EN ALTURAS																				
SE EVIDENCIA RIESGOS PARA TRABAJO EN ALTURAS					JUSTIFIQUE SU RESPUESTA (SI ENCUENTRA RIESGO POR REDES ELÉCTRICAS, TRANSFORMADORES CERCANOS A LA FACHADAS, PUNTOS CON DIFÍCIL ACCESO PARA INTERVENCIÓN,															
No					RESPUESTA										0					
OBSERVACIONES GENERALES ADICIONALES O RECOMENDACIONES :																				
0																				