


 <b>CONVENIO DE ASOCIACION CVP-579-2025</b> <b>MEJORAMIENTO DE FACHADAS SUBA BILBAO</b>														  			
<b>FORMATO DE CARACTERIZACIÓN TÉCNICA DE FACHADAS</b>																	
TERRITORIO:	SUBA - BILBAO			# STICKER	457,00	CHIP	0	DIRECCIÓN	KR 150C 142C 40			FECHA	0				
DIMENSIONES FACHADA PRIMER PISO									PORTONES				ALEROS				
CANTIDAD DE FRENTES	1	ANCHO FACHADA	6,00	ALTO FACHADA	2,60	% AREA PINTABLE	100%	CANTIDAD	1	ANCHO	4,00	CANTIDAD	1	ANCHO	6,00	% AREA PINTABLE	100%
% MATERIALIDAD DE LOS MUROS FRONTALES FACHADA									MATERIAL DE PORTONES								
PAÑETE PINTADO	0%	PAÑETE PURO A LA VISTA	0%	GRANIPLAST	100%	BLOQUE A LA VISTA	0%	OTRO ¿CUÁL?		METÁLICO	X	ALUMINIO	0	MADERA	0	OTRO ¿CÚAL?	
ESTADO FACHADA FRONTAL MUROS									ESTADO DE PORTONES								
BUENO	X	MALO		PENDIENTE RESANE		FISURAS		DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL		BUENO	X	MALO		OXIDADA		OTRO ¿CÚAL?	
HUMEDAD				OTRO ¿CUÁL?				CARACTERIZACION VENTANAS Y % MATERIAL DE LAS VENTANAS PRIMER PISO									
CARACTERIZACION PUERTAS									TIPOS DE VENTANA								
TIPOS DE PUERTA				CANTIDAD	ANCHO	ALTO	% AREA PINTABLE PUERTA		TIPO 1 (Solo marco)			TIPO	CANTIDAD	ANCHO	ALTO	% AREA PINTABLE	
TIPO 1 (Lámina llena)				0	0	0	0%		TIPO 2 (marco +reja sencilla)			0	0,00	0,00	0%		
TIPO 2 (Lámina llena+reja sencilla)				0	0,00	0,00	0%		TIPO 3 (marco + reja compleja)						0,00	0,00	0%
TIPO 3 (Lamina llena+ reja compleja)				1	0,75	2	90%		METÁLICO	0	ALUMINIO	0	MADERA	0			OTRO ¿CÚAL?
ESTADO PUERTAS									ESTADO DE VENTANAS								
BUENO	X	MALO		OXIDADA		OTRO ¿CUÁL?		BUENO		MALO		OXIDADA		OTRO ¿CÚAL?			
PISOS SUPERIORES									FACHADAS LATERALES PARA INTERVENCIÓN								
¿LA CASA TIENE MÁS DE UN PISO?			Si	LOS PISOS SUPERIORES SON APROPIADOS PARA INTERVENCIÓN				Sí	¿LA VIVIENDA CUENTA CON FACHADAS LATERALES O POSTERIORES QUE PUEDAN SER					No			
NÚMERO DE PISOS SUPERIORES			4						¿CUÁNTAS FACHADAS LATERALES		0	¿SE REQUIERE PERMISO DE VECINOS Y ACTAS DE VECINDAD			0		
DIMENSIONES FACHADA EN PISOS SUPERIORES									% MATERIAL DE LA(S) FACHADAS LATERALES O POSTERIORES								
CANTIDAD DE FRENTES PISO SUPERIOR	1	ANCHO FACHADA	6,00	ALTO FACHADA	10,20	% AREA PINTABLE	100%	PAÑETE PINTADO	0,00%	PAÑETE PURO A LA VISTA	0,00%	GRANIPLAST	0,00%	BLOQUE A LA VISTA	0,00%	OTRO ¿CUÁL?	No
% MATERIAL FACHADA PISO SUPERIOR									ESTADO DE FACHADAS LATERALES O PORTERIOR								
PAÑETE PINTADO	0%	PAÑETE PURO A LA VISTA	0%	GRANIPLAST	100%	BLOQUE A LA VISTA	0%	OTRO ¿CUÁL?		BUENO		MALO		PENDIENTE RESANE		FISURAS	
VANOS PISOS SUPERIORES									ESTADO DE FACHADAS SUPERIORES								
CANTIDAD DE VANOS	3	ANCHO PROMEDIO VANOS	3,80	ALTO PROMEDIO VANOS	1,50				BUENO	X	MALO		PENDIENTE RESANE		FISURAS		
ESTADO DE VANOS PISOS SUPERIORES									ALEROS PISOS SUPERIORES								
VANO CON PROTECCIÓN (VIDRIO O METÁLICO)			X	VANO VACIO, NO TIENE PROTECCIÓN					CANTIDAD	2	ANCHO	6,00					
									% AREA PINTABLE	100%	PROFUNDO	0,30					
BALCONES																	
LA VIVIENDA CUENTA CON BALCÓN			No	CANTIDAD	0	ANCHO	0	ALTO	0	% PINTABLE			0				
RIESGOS TRABAJO EN ALTURAS																	
SE EVIDENCIA RIESGOS PARA TRABAJO EN ALTURAS				No	JUSTIFIQUE SU RESPUESTA (SI ENCUENTRA RIESGO POR REDES ELÉCTRICAS, TRANSFORMADORES CERCANOS A LA FACHADAS, PUNTOS CON DIFICIL ACCESO PARA INTERVENCIÓN,												
					RESPUESTA	0											
OBSERVACIONES GENERALES ADICIONALES O RECOMENDACIONES :																	
0																	