


 CONVENIO DE ASOCIACION CVP-579-2025 MEJORAMIENTO DE FACHADAS SUBA BILBAO															  					
FORMATO DE CARACTERIZACIÓN TÉCNICA DE FACHADAS																				
TERRITORIO:	SUBA - BILBAO		# STICKER	460,00		CHIP	0		DIRECCIÓN	KR 150C 142C 52			FECHA	0						
DIMENSIONES FACHADA PRIMER PISO									PORTONES				ALEROS							
CANTIDAD DE FRENTES	1	ANCHO FACHADA	6,00		ALTO FACHADA	2,20		% AREA PINTABLE	0%		CANTIDAD	1	ANCHO	2,50	CANTIDAD	1	ANCHO	6,00		
% MATERIALIDAD DE LOS MUROS FRONTALES FACHADA									MATERIAL DE PORTONES											
PAÑETE PINTADO	0%	PAÑETE PURO A LA VISTA	0%	GRANIPLAST	0%	BLOQUE A LA VISTA	0%	OTRO ¿CUÁL?	Ladrillo a la vista 100%		METÁLICO	X	ALUMINIO	0	MADERA	0	OTRO ¿CÚAL?			
ESTADO FACHADA FRONTAL MUROS									ESTADO DE PORTONES											
BUENO	X	MALO		PENDIENTE RESANE		FISURAS		DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL		BUENO	X	MALO		OXIDADA		OTRO ¿CÚAL?				
HUMEDAD				OTRO ¿CUÁL?			CARACTERIZACION VENTANAS Y % MATERIAL DE LAS VENTANAS PRIMER PISO													
CARACTERIZACION PUERTAS					TIPOS DE VENTANA				TIPO	CANTIDAD	ANCHO	ALTO	% AREA PINTABLE							
TIPOS DE PUERTA					CANTIDAD	ANCHO	ALTO	% AREA PINTABLE PUERTA			TIPO 1 (Solo marco)									
TIPO 1 (Lámina llena)					0	0	0	0%			TIPO 2 (marco +reja sencilla)									
TIPO 2 (Lámina llena+reja sencilla)					1	0,60	1,90	90%			TIPO 3 (marco + reja compleja)									
TIPO 3 (Lamina llena+ reja compleja)					0	0	0	0%			METÁLICO	1	ALUMINIO	0	MADERA	0	OTRO ¿CÚAL?			
ESTADO PUERTAS									ESTADO DE VENTANAS											
BUENO	X	MALO		OXIDADA		OTRO ¿CUÁL?		BUENO	X	MALO		OXIDADA		OTRO ¿CÚAL?						
PISOS SUPERIORES					FACHADAS LATERALES PARA INTERVENCIÓN															
¿LA CASA TIENE MÁS DE UN PISO?		Si	LOS PISOS SUPERIORES SON APROPIADOS PARA INTERVENCIÓN		Sí	¿LA VIVIENDA CUENTA CON FACHADAS LATERALES O POSTERIORES QUE PUEDAN SER						No								
NÚMERO DE PISOS SUPERIORES		2				¿CUÁNTAS FACHADAS LATERALES			0	¿SE REQUIERE PERMISO DE VECINOS Y ACTAS DE VECINDAD				0						
DIMENSIONES FACHADA EN PISOS SUPERIORES									% MATERIAL DE LA(S) FACHADAS LATERALES O POSTERIORES											
CANTIDAD DE FRENTES PISO SUPERIOR	1	ANCHO FACHADA	6,00		ALTO FACHADA	6,20		% AREA PINTABLE	100%		PAÑETE PINTADO	0,00%	PAÑETE PURO A LA VISTA	0,00%	GRANIPLAST	0,00%	BLOQUE A LA VISTA	0,00%	OTRO ¿CUÁL?	No
% MATERIAL FACHADA PISO SUPERIOR									ESTADO DE FACHADAS LATERALES O PORTERIOR											
PAÑETE PINTADO	50%	PAÑETE PURO A LA VISTA	0%	GRANIPLAST	0%	BLOQUE A LA VISTA	50%	OTRO ¿CUÁL?		BUENO		MALO		PENDIENTE RESANE		FISURAS		DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL		
VANOS PISOS SUPERIORES									ESTADO DE FACHADAS SUPERIORES											
CANTIDAD DE VANOS	4		ANCHO PROMEDIO VANOS	1,60		ALTO PROMEDIO VANOS	1,20		BUENO	X	MALO		PENDIENTE RESANE		FISURAS		DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL			
ESTADO DE VANOS PISOS SUPERIORES									ALEROS PISOS SUPERIORES											
VANO CON PROTECCIÓN (VIDRIO O METÁLICO)		X	VANO VACIO, NO TIENE PROTECCIÓN			CANTIDAD	1		ANCHO	6,00										
						% AREA PINTABLE	100%		PROFUNDO	0,15										
BALCONES																				
LA VIVIENDA CUENTA CON BALCÓN	No	CANTIDAD	0		ANCHO	0		ALTO	0		% PINTABLE	0								
RIESGOS TRABAJO EN ALTURAS																				
SE EVIDENCIA RIESGOS PARA TRABAJO EN ALTURAS			No	JUSTIFIQUE SU RESPUESTA (SI ENCUENTRA RIESGO POR REDES ELÉCTRICAS, TRANSFORMADORES CERCANOS A LA FACHADAS, PUNTOS CON DIFICIL ACCESO PARA INTERVENCIÓN,																
				RESPUESTA	0															
OBSERVACIONES GENERALES ADICIONALES O RECOMENDACIONES :																				
0																				