


 <b>CONVENIO DE ASOCIACION CVP-579-2025</b> <b>MEJORAMIENTO DE FACHADAS SUBA BILBAO</b>														  					
<b>FORMATO DE CARACTERIZACIÓN TÉCNICA DE FACHADAS</b>																			
TERRITORIO:	SUBA - BILBAO		# STICKER	464,00	CHIP	0	DIRECCIÓN	KR 150C 142C 68		FECHA	0								
DIMENSIONES FACHADA PRIMER PISO							PORTONES				ALEROS								
CANTIDAD DE FRENTES	1	ANCHO FACHADA	6,00	ALTO FACHADA	3,00	% AREA PINTABLE	100%	CANTIDAD	1	ANCHO	3,50	CANTIDAD	1	ANCHO	6,00				
								% PINTABLE	90%	ALTO	2,80	% AREA PINTABLE	100%	PROFUNDO	0,55				
% MATERIALIDAD DE LOS MUROS FRONTALES FACHADA							MATERIAL DE PORTONES												
PAÑETE PINTADO	100%	PAÑETE PURO A LA VISTA	0%	GRANIPLAST	0%	BLOQUE A LA VISTA	0%	OTRO ¿CUÁL?		METÁLICO	X	ALUMINIO	0	MADERA	0	OTRO ¿CÚAL?			
ESTADO FACHADA FRONTAL MUROS							ESTADO DE PORTONES												
BUENO	X	MALO		PENDIENTE RESANE		FISURAS		DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL		BUENO	X	MALO		OXIDADA		OTRO ¿CÚAL?			
HUMEDAD				OTRO ¿CUÁL?					CARACTERIZACION VENTANAS Y % MATERIAL DE LAS VENTANAS PRIMER PISO										
CARACTERIZACION PUERTAS							TIPOS DE VENTANA												
TIPOS DE PUERTA		CANTIDAD	ANCHO	ALTO	% AREA PINTABLE PUERTA		TIPO 1 (Solo marco)		TIPO	CANTIDAD	ANCHO	ALTO	% AREA PINTABLE						
TIPO 1 (Lámina llena)		0	0	0	0%		TIPO 2 (marco +reja sencilla)			0	0,00	0,00	0%						
TIPO 2 (Lámina llena+reja sencilla)		1	0,70	2,80	90%		TIPO 3 (marco + reja compleja)				0,00	0,00	0%						
TIPO 3 (Lamina llena+ reja compleja)		0	0	0	0%		METÁLICO	0	ALUMINIO	0	MADERA	0	OTRO ¿CÚAL?						
ESTADO PUERTAS							ESTADO DE VENTANAS												
BUENO	X	MALO		OXIDADA		OTRO ¿CUÁL?		BUENO		MALO		OXIDADA		OTRO ¿CÚAL?					
PISOS SUPERIORES							FACHADAS LATERALES PARA INTERVENCIÓN												
¿LA CASA TIENE MÁS DE UN PISO?		Si	LOS PISOS SUPERIORES SON APROPIADOS PARA INTERVENCIÓN				Sí	¿LA VIVIENDA CUENTA CON FACHADAS LATERALES O POSTERIORES QUE PUEDAN SER				No							
NÚMERO DE PISOS SUPERIORES		4						¿CUÁNTAS FACHADAS LATERALES		0	¿SE REQUIERE PERMISO DE VECINOS Y ACTAS DE VECINDAD					0			
DIMENSIONES FACHADA EN PISOS SUPERIORES							% MATERIAL DE LA(S) FACHADAS LATERALES O POSTERIORES												
CANTIDAD DE FRENTES PISO SUPERIOR	1	ANCHO FACHADA	6,00	ALTO FACHADA	10,90	% AREA PINTABLE	100%	PAÑETE PINTADO	0,00%	PAÑETE PURO A LA VISTA	0,00%	GRANIPLAST	0,00%	BLOQUE A LA VISTA	0,00%	OTRO ¿CUÁL?	No		
% MATERIAL FACHADA PISO SUPERIOR							ESTADO DE FACHADAS LATERALES O PORTERIOR												
PAÑETE PINTADO	0%	PAÑETE PURO A LA VISTA	100%	GRANIPLAST	0%	BLOQUE A LA VISTA	0%	OTRO ¿CUÁL?		BUENO		MALO		PENDIENTE RESANE		FISURAS		DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL	
HUMEDAD				OTRO ¿CUÁL?					NA										
VANOS PISOS SUPERIORES							ESTADO DE FACHADAS SUPERIORES												
CANTIDAD DE VANOS	3	ANCHO PROMEDIO VANOS	4,50	ALTO PROMEDIO VANOS	1,60			BUENO	X	MALO		PENDIENTE RESANE		FISURAS		DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL			
HUMEDAD				OTRO ¿CUÁL?					NA										
ESTADO DE VANOS PISOS SUPERIORES							ALEROS PISOS SUPERIORES												
VANO CON PROTECCIÓN (VIDRIO O METÁLICO)		X	VANO VACIO, NO TIENE PROTECCIÓN					CANTIDAD	3	ANCHO	6,00								
								% AREA PINTABLE	100%	PROFUNDO	0,15								
BALCONES																			
LA VIVIENDA CUENTA CON BALCÓN	No	CANTIDAD	0	ANCHO	0	ALTO	0	% PINTABLE									0		
RIESGOS TRABAJO EN ALTURAS																			
SE EVIDENCIA RIESGOS PARA TRABAJO EN ALTURAS			No	JUSTIFIQUE SU RESPUESTA (SI ENCUENTRA RIESGO POR REDES ELÉCTRICAS, TRANSFORMADORES CERCANOS A LA FACHADAS, PUNTOS CON DIFICIL ACCESO PARA INTERVENCIÓN,															
				RESPUESTA	0														
OBSERVACIONES GENERALES ADICIONALES O RECOMENDACIONES :																			
0																			