

BOGOTÁ	CONVENIO DE ASOCIACION CVP-579-2025 MEJORAMIENTO DE FACHADAS SUBA BILBAO										ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR	BOGOTÁ											
FORMATO DE CARACTERIZACIÓN TÉCNICA DE FACHADAS																								
TERRITORIO:	SUBA - BILBAO		# STICKER	466,00		CHIP	0		DIRECCIÓN	KR 150 142C 76		FECHA	0											
DIMENSIONES FACHADA PRIMER PISO							PORTONES				ALEROS													
CANTIDAD DE FRENTES	1	ANCHO FACHADA	6,00		ALTO FACHADA	3,20		% AREA PINTABLE	100%		CANTIDAD	1		ANCHO	3,50		CANTIDAD	1		ANCHO	6,00			
											% PINTABLE	80%		ALTO	3,00		% AREA PINTABLE	100%		PROFUNDO	0,55			
% MATERIALIDAD DE LOS MUROS FRONTALES FACHADA							MATERIAL DE PORTONES																	
PAÑETE PINTADO	0%		PAÑETE PURO A LA VISTA	0%		GRANIPLAST	100%		BLOQUE A LA VISTA	0%		OTRO ¿CUÁL?		METÁLICO	X		ALUMINIO	0		MADERA	0		OTRO ¿CUÁL?	
ESTADO FACHADA FRONTAL MUROS							ESTADO DE PORTONES																	
BUENO		MALO		PENDIENTE RESANE	X		FISURAS		DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL		BUENO	X		MALO		OXIDADA		OTRO ¿CUÁL?						
HUMEDAD				OTRO ¿CUÁL?				CARACTERIZACION VENTANAS Y % MATERIAL DE LAS VENTANAS PRIMER PISO																
CARACTERIZACION PUERTAS					TIPOS DE VENTANA				TIPO	CANTIDAD	ANCHO	ALTO	% AREA PINTABLE											
TIPOS DE PUERTA					CANTIDAD	ANCHO	ALTO	% AREA PINTABLE PUERTA			TIPO 1 (Solo marco)													
TIPO 1 (Lámina llena)					0	0	0	0%			TIPO 2 (marco +reja sencilla)				0	0,00	0,00	0%						
TIPO 2 (Lámina llena+reja sencilla)					1	0,75	3,00	80%			TIPO 3 (marco + reja compleja)					0,00	0,00	0%						
TIPO 3 (Lamina llena+ reja compleja)					0	0	0	0%			METÁLICO	0		ALUMINIO	0		MADERA	0		OTRO ¿CUÁL?				
ESTADO PUERTAS							ESTADO DE VENTANAS																	
BUENO	X		MALO		OXIDADA		OTRO ¿CUÁL?		BUENO		MALO		OXIDADA		OTRO ¿CUÁL?									
PISOS SUPERIORES					FACHADAS LATERALES PARA INTERVENCIÓN																			
¿LA CASA TIENE MÁS DE UN PISO?			Si		LOS PISOS SUPERIORES SON APROPIADOS PARA INTERVENCIÓN			Sí		¿LA VIVIENDA CUENTA CON FACHADAS LATERALES O POSTERIORES QUE PUEDAN SER					No									
NÚMERO DE PISOS SUPERIORES			3							¿CUÁNTAS FACHADAS LATERALES		0			¿SE REQUIERE PERMISO DE VECINOS Y ACTAS DE VECINDAD					0				
DIMENSIONES FACHADA EN PISOS SUPERIORES							% MATERIAL DE LA(S) FACHADAS LATERALES O POSTERIORES																	
CANTIDAD DE FRENTES PISO SUPERIOR	1	ANCHO FACHADA	6,00		ALTO FACHADA	7,30		% AREA PINTABLE	100%		PAÑETE PINTADO	0,00%		PAÑETE PURO A LA VISTA	0,00%		GRANIPLAST	0,00%		BLOQUE A LA VISTA	0,00%		OTRO ¿CUÁL?	No
% MATERIAL FACHADA PISO SUPERIOR							ESTADO DE FACHADAS LATERALES O PORTERIOR																	
PAÑETE PINTADO	0%		PAÑETE PURO A LA VISTA	40%		GRANIPLAST	60%		BLOQUE A LA VISTA	0%		OTRO ¿CUÁL?		BUENO		MALO		PENDIENTE RESANE		FISURAS		DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL		
HUMEDAD				OTRO ¿CUÁL?				NA																
VANOS PISOS SUPERIORES							ESTADO DE FACHADAS SUPERIORES																	
CANTIDAD DE VANOS	4		ANCHO PROMEDIO VANOS	2,00		ALTO PROMEDIO VANOS	1,50		BUENO	X		MALO		PENDIENTE RESANE		FISURAS		DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL						
HUMEDAD				OTRO ¿CUÁL?				NA																
ESTADO DE VANOS PISOS SUPERIORES							ALEROS PISOS SUPERIORES																	
VANO CON PROTECCIÓN (VIDRIO O METÁLICO)			X		VANO VACIO, NO TIENE PROTECCIÓN			CANTIDAD	2		ANCHO	6,00												
						% AREA PINTABLE	100%		PROFUNDO		0,20													
BALCONES																								
LA VIVIENDA CUENTA CON BALCÓN			No		CANTIDAD	0		ANCHO	0		ALTO	0		% PINTABLE	0									
RIESGOS TRABAJO EN ALTURAS																								
SE EVIDENCIA RIESGOS PARA TRABAJO EN ALTURAS					JUSTIFIQUE SU RESPUESTA (SI ENCUENTRA RIESGO POR REDES ELÉCTRICAS, TRANSFORMADORES CERCANOS A LA FACHADAS, PUNTOS CON DIFICIL ACCESO PARA INTERVENCIÓN,																			
No					RESPUESTA		0																	
OBSERVACIONES GENERALES ADICIONALES O RECOMENDACIONES :																								
0																								