

BOGOTÁ	CONVENIO DE ASOCIACION CVP-579-2025 MEJORAMIENTO DE FACHADAS SUBA BILBAO										ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR	BOGOTÁ															
FORMATO DE CARACTERIZACIÓN TÉCNICA DE FACHADAS																												
TERRITORIO:	SUBA - BILBAO		# STICKER	470,00		CHIP	0		DIRECCIÓN	KR 150C 142C 87		FECHA	0															
DIMENSIONES FACHADA PRIMER PISO							PORTONES				ALEROS																	
CANTIDAD DE FRENTES	1	ANCHO FACHADA	6,00		ALTO FACHADA	2,20		% AREA PINTABLE	100%		CANTIDAD	1		ANCHO	1,50		CANTIDAD	1		ANCHO	6,00							
											% PINTABLE	100%		ALTO	2,00		% AREA PINTABLE	100%		PROFUNDO	0,55							
% MATERIALIDAD DE LOS MUROS FRONTALES FACHADA							MATERIAL DE PORTONES																					
PAÑETE PINTADO	100%	PAÑETE PURO A LA VISTA	0%		GRANIPLAST	0%		BLOQUE A LA VISTA	0%		OTRO ¿CUÁL?	METÁLICO	X		ALUMINIO	0		MADERA	0		OTRO ¿CUÁL?							
ESTADO FACHADA FRONTAL MUROS							ESTADO DE PORTONES																					
BUENO	X		MALO			PENDIENTE RESANE			FISURAS			DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL			BUENO	X		MALO			OXIDADA			OTRO ¿CUÁL?				
HUMEDAD							OTRO ¿CUÁL?																					
CARACTERIZACION PUERTAS							CARACTERIZACION VENTANAS Y % MATERIAL DE LAS VENTANAS PRIMER PISO																					
TIPOS DE PUERTA				CANTIDAD	ANCHO	ALTO	% AREA PINTABLE PUERTA		TIPOS DE VENTANA		TIPO	CANTIDAD	ANCHO	ALTO	% AREA PINTABLE													
TIPO 1 (Lámina llena)				0	0	0	0%		TIPO 1 (Solo marco)			1	0,00	0,00	0%													
TIPO 2 (Lámina llena+reja sencilla)				0	0,00	0,00	0%		TIPO 2 (marco +reja sencilla)				0,00	0,00	0%													
TIPO 3 (Lamina llena+ reja compleja)				1	0,7	2	90%		TIPO 3 (marco + reja compleja)		X		1,00	0,60	40%													
									METÁLICO	1	ALUMINIO	0	MADERA	0	OTRO ¿CUÁL?													
ESTADO PUERTAS							ESTADO DE VENTANAS																					
BUENO	X		MALO			OXIDADA			OTRO ¿CUÁL?			BUENO	X		MALO			OXIDADA			OTRO ¿CUÁL?							
PISOS SUPERIORES							FACHADAS LATERALES PARA INTERVENCIÓN																					
¿LA CASA TIENE MÁS DE UN PISO?			Si		LOS PISOS SUPERIORES SON APROPIADOS PARA INTERVENCIÓN			Sí		¿LA VIVIENDA CUENTA CON FACHADAS LATERALES O POSTERIORES QUE PUEDAN SER				No														
NÚMERO DE PISOS SUPERIORES			2							¿CUÁNTAS FACHADAS LATERALES		0		¿SE REQUIERE PERMISO DE VECINOS Y ACTAS DE VECINDAD			0											
DIMENSIONES FACHADA EN PISOS SUPERIORES							% MATERIAL DE LA(S) FACHADAS LATERALES O POSTERIORES																					
CANTIDAD DE FRENTES PISO SUPERIOR	1	ANCHO FACHADA	6,00		ALTO FACHADA	3,80		% AREA PINTABLE	100%		PAÑETE PINTADO	0,00%		PAÑETE PURO A LA VISTA	0,00%		GRANIPLAST	0,00%		BLOQUE A LA VISTA	0,00%		OTRO ¿CUÁL?	No				
% MATERIAL FACHADA PISO SUPERIOR							ESTADO DE FACHADAS LATERALES O PORTERIOR																					
PAÑETE PINTADO	100%	PAÑETE PURO A LA VISTA	0%		GRANIPLAST	0%		BLOQUE A LA VISTA	0%		OTRO ¿CUÁL?			BUENO			MALO			PENDIENTE RESANE			FISURAS			DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL		
HUMEDAD							OTRO ¿CUÁL?		NA																			
VANOS PISOS SUPERIORES							ESTADO DE FACHADAS SUPERIORES																					
CANTIDAD DE VANOS	1		ANCHO PROMEDIO VANOS		4,00		ALTO PROMEDIO VANOS		1,80		BUENO	X		MALO			PENDIENTE RESANE			FISURAS			DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL					
HUMEDAD							OTRO ¿CUÁL?		NA																			
ESTADO DE VANOS PISOS SUPERIORES							ALEROS PISOS SUPERIORES																					
VANO CON PROTECCIÓN (VIDRIO O METÁLICO)			X		VANO VACIO, NO TIENE PROTECCIÓN					CANTIDAD	1		ANCHO		6,00													
									% AREA PINTABLE	100%		PROFUNDO		0,30														
BALCONES																												
LA VIVIENDA CUENTA CON BALCÓN			No		CANTIDAD	0		ANCHO	0		ALTO	0		% PINTABLE		0												
RIESGOS TRABAJO EN ALTURAS																												
SE EVIDENCIA RIESGOS PARA TRABAJO EN ALTURAS				JUSTIFIQUE SU RESPUESTA (SI ENCUENTRA RIESGO POR REDES ELÉCTRICAS, TRANSFORMADORES CERCANOS A LA FACHADAS, PUNTOS CON DIFICIL ACCESO PARA INTERVENCIÓN,																								
No				RESPUESTA		0																						
OBSERVACIONES GENERALES ADICIONALES O RECOMENDACIONES :																												
0																												