


 CONVENIO DE ASOCIACION CVP-579-2025 MEJORAMIENTO DE FACHADAS SUBA BILBAO														  															
FORMATO DE CARACTERIZACIÓN TÉCNICA DE FACHADAS																													
TERRITORIO:	SUBA - BILBAO		# STICKER	472,00		CHIP	0		DIRECCIÓN	KR 150C 142C 77			FECHA	0															
DIMENSIONES FACHADA PRIMER PISO									PORTONES				ALEROS																
CANTIDAD DE FRENTES	1	ANCHO FACHADA	6,00		ALTO FACHADA	3,20		% AREA PINTABLE	100%		CANTIDAD	1		ANCHO	3,50		CANTIDAD	1		ANCHO	6,00								
									% PINTABLE	90%		ALTO	2,90		% AREA PINTABLE	100%		PROFUNDO	0,60										
% MATERIALIDAD DE LOS MUROS FRONTALES FACHADA									MATERIAL DE PORTONES																				
PAÑETE PINTADO	100%		PAÑETE PURO A LA VISTA	0%		GRANIPLAST	0%		BLOQUE A LA VISTA	0%		OTRO ¿CUÁL?			METÁLICO	X		ALUMINIO	0		MADERA	0		OTRO ¿CÚAL?					
ESTADO FACHADA FRONTAL MUROS									ESTADO DE PORTONES																				
BUENO	X		MALO			PENDIENTE RESANE			FISURAS			DESPRENDIMIENTO O DE MATERIAL			BUENO	X		MALO			OXIDADA			OTRO ¿CÚAL?					
HUMEDAD					OTRO ¿CUÁL?				CARACTERIZACION VENTANAS Y % MATERIAL DE LAS VENTANAS PRIMER PISO																				
CARACTERIZACION PUERTAS									TIPOS DE VENTANA				TIPO	CANTIDAD	ANCHO	ALTO	% AREA PINTABLE												
TIPOS DE PUERTA				CANTIDAD	ANCHO	ALTO	% AREA PINTABLE PUERTA		TIPO 1 (Solo marco)																				
TIPO 1 (Lámina llena)				0		0		0%		TIPO 2 (marco +reja sencilla)				0		0,00		0,00		0%									
TIPO 2 (Lámina llena+reja sencilla)				0		0,00		0,00		TIPO 3 (marco + reja compleja) <td colspan="2"></td> <td colspan="2">0,00</td> <td colspan="2">0,00</td> <td colspan="2">0%</td>						0,00		0,00		0%									
TIPO 3 (Lamina llena+ reja compleja)				1		0,9		2,9		METÁLICO				0		ALUMINIO		0		MADERA		0		OTRO ¿CÚAL?					
ESTADO PUERTAS									ESTADO DE VENTANAS																				
BUENO	X		MALO			OXIDADA			OTRO ¿CUÁL?			BUENO			MALO			OXIDADA			OTRO ¿CÚAL?								
PISOS SUPERIORES									FACHADAS LATERALES PARA INTERVENCIÓN																				
¿LA CASA TIENE MÁS DE UN PISO?			Si		LOS PISOS SUPERIORES SON APROPIADOS PARA INTERVENCIÓN				Sí		¿LA VIVIENDA CUENTA CON FACHADAS LATERALES O POSTERIORES QUE PUEDAN SER				No														
NÚMERO DE PISOS SUPERIORES			3								¿CUÁNTAS FACHADAS LATERALES				0		¿SE REQUIERE PERMISO DE VECINOS Y ACTAS DE VECINDAD				0								
DIMENSIONES FACHADA EN PISOS SUPERIORES									% MATERIAL DE LA(S) FACHADAS LATERALES O POSTERIORES																				
CANTIDAD DE FRENTES PISO SUPERIOR	1	ANCHO FACHADA	6,00		ALTO FACHADA	9,20		% AREA PINTABLE	100%		PAÑETE PINTADO	0,00%		PAÑETE PURO A LA VISTA	0,00%		GRANIPLAST	0,00%		BLOQUE A LA VISTA	0,00%		OTRO ¿CUÁL?	No					
% MATERIAL FACHADA PISO SUPERIOR									ESTADO DE FACHADAS LATERALES O PORTERIOR																				
PAÑETE PINTADO	100%		PAÑETE PURO A LA VISTA	0%		GRANIPLAST	0%		BLOQUE A LA VISTA	0%		OTRO ¿CUÁL?			BUENO			MALO			PENDIENTE RESANE			FISURAS			DESPRENDIMIENTO O DE MATERIAL		
VANOS PISOS SUPERIORES									ESTADO DE FACHADAS SUPERIORES																				
CANTIDAD DE VANOS	3		ANCHO PROMEDIO VANOS	4,50		ALTO PROMEDIO VANOS	1,80		BUENO	X		MALO			PENDIENTE RESANE			FISURAS			DESPRENDIMIENTO O DE MATERIAL								
ESTADO DE VANOS PISOS SUPERIORES									ALEROS PISOS SUPERIORES																				
VANO CON PROTECCIÓN (VIDRIO O METÁLICO)			X		VANO VACIO, NO TIENE PROTECCIÓN				CANTIDAD	2		ANCHO	6,00																
									% AREA PINTABLE	100%		PROFUNDO	0,20																
BALCONES																													
LA VIVIENDA CUENTA CON BALCÓN	No		CANTIDAD	0		ANCHO	0		ALTO	0		% PINTABLE	0																
RIESGOS TRABAJO EN ALTURAS																													
SE EVIDENCIA RIESGOS PARA TRABAJO EN ALTURAS			JUSTIFIQUE SU RESPUESTA (SI ENCUENTRA RIESGO POR REDES ELÉCTRICAS, TRANSFORMADORES CERCANOS A LA FACHADAS, PUNTOS CON DIFICIL ACCESO PARA INTERVENCIÓN,																										
Si			RESPUESTA	Existe un poste muy cercano a la fachada de la vivienda, este poste tiene desorden de cableado que pueden afectar la intervención en alturas.																									
OBSERVACIONES GENERALES ADICIONALES O RECOMENDACIONES :																													
0																													