

BOGOTÁ	CONVENIO DE ASOCIACION CVP-579-2025 MEJORAMIENTO DE FACHADAS SUBA BILBAO										ALCALDÍA MAJOR DE BOGOTÁ D.C.		CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR		BOGOTÁ							
FORMATO DE CARACTERIZACIÓN TÉCNICA DE FACHADAS																						
TERRITORIO:	SUBA - BILBAO		# STICKER	479,00		CHIP	0		DIRECCIÓN	KR 150C 142C 37		FECHA	0									
DIMENSIONES FACHADA PRIMER PISO								PORTONES				ALEROS										
CANTIDAD DE FRENTES	1	ANCHO FACHADA	6,00		ALTO FACHADA	3,00		% AREA PINTABLE	100%		CANTIDAD	1	ANCHO	2,50		CANTIDAD	1	ANCHO	6,00			
											% PINTABLE	85%		ALTO	2,80		% AREA PINTABLE	100%		PROFUNDO	0,50	
% MATERIALIDAD DE LOS MUROS FRONTALES FACHADA								MATERIAL DE PORTONES														
PAÑETE PINTADO	0%	PAÑETE PURO A LA VISTA	100%		GRANIPLAST	0%	BLOQUE A LA VISTA	0%	OTRO ¿CUÁL?		METÁLICO	X	ALUMINIO	0		MADERA	0		OTRO ¿CUÁL?			
ESTADO FACHADA FRONTAL MUROS								ESTADO DE PORTONES														
BUENO	X	MALO		PENDIENTE RESANE		FISURAS		DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL		BUENO	X	MALO		OXIDADA		OTRO ¿CUÁL?						
HUMEDAD				OTRO ¿CUÁL?				CARACTERIZACION VENTANAS Y % MATERIAL DE LAS VENTANAS PRIMER PISO														
CARACTERIZACION PUERTAS					TIPOS DE VENTANA				TIPO	CANTIDAD	ANCHO	ALTO	% AREA PINTABLE									
TIPOS DE PUERTA					CANTIDAD	ANCHO	ALTO	% AREA PINTABLE PUERTA	TIPO 1 (Solo marco)					0,00	0,00	0%						
TIPO 1 (Lámina llena)					0	0	0	0%	TIPO 2 (marco +reja sencilla)				0	0,00	0,00	0%						
TIPO 2 (Lámina llena+reja sencilla)					1	0,65	2,80	85%	TIPO 3 (marco + reja compleja)					0,00	0,00	0%						
TIPO 3 (Lamina llena+ reja compleja)					0	0	0	0%	METÁLICO	0	ALUMINIO	0	MADERA	0	OTRO ¿CUÁL?							
ESTADO PUERTAS								ESTADO DE VENTANAS														
BUENO	X	MALO		OXIDADA		OTRO ¿CUÁL?		BUENO		MALO		OXIDADA		OTRO ¿CUÁL?								
PISOS SUPERIORES								FACHADAS LATERALES PARA INTERVENCIÓN														
¿LA CASA TIENE MÁS DE UN PISO?				Si		LOS PISOS SUPERIORES SON APROPIADOS PARA INTERVENCIÓN				¿LA VIVIENDA CUENTA CON FACHADAS LATERALES O POSTERIORES QUE PUEDAN SER				No								
NÚMERO DE PISOS SUPERIORES				3						¿CUÁNTAS FACHADAS LATERALES				0		¿SE REQUIERE PERMISO DE VECINOS Y ACTAS DE VECINDAD		0				
DIMENSIONES FACHADA EN PISOS SUPERIORES								% MATERIAL DE LA(S) FACHADAS LATERALES O POSTERIORES														
CANTIDAD DE FRENTES PISO SUPERIOR	1	ANCHO FACHADA	6,00		ALTO FACHADA	10,20		% AREA PINTABLE	100%		PAÑETE PINTADO	0,00%	PAÑETE PURO A LA VISTA	0,00%	GRANIPLAST	0,00%	BLOQUE A LA VISTA	0,00%	OTRO ¿CUÁL?	No		
% MATERIAL FACHADA PISO SUPERIOR								ESTADO DE FACHADAS LATERALES O PORTERIOR														
PAÑETE PINTADO	0%	PAÑETE PURO A LA VISTA	80%		GRANIPLAST	0%	BLOQUE A LA VISTA	20%	OTRO ¿CUÁL?		BUENO		MALO		PENDIENTE RESANE		FISURAS		DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL			
HUMEDAD				OTRO ¿CUÁL?				NA														
VANOS PISOS SUPERIORES								ESTADO DE FACHADAS SUPERIORES														
CANTIDAD DE VANOS	4		ANCHO PROMEDIO VANOS		2,60		ALTO PROMEDIO VANOS	1,60		BUENO	X	MALO		PENDIENTE RESANE		FISURAS		DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL				
HUMEDAD				OTRO ¿CUÁL?				NA														
ESTADO DE VANOS PISOS SUPERIORES								ALEROS PISOS SUPERIORES														
VANO CON PROTECCIÓN (VIDRIO O METÁLICO)				X		VANO VACIO, NO TIENE PROTECCIÓN				CANTIDAD	2		ANCHO	6,00								
								% AREA PINTABLE	100%		PROFUNDO	0,25										
BALCONES																						
LA VIVIENDA CUENTA CON BALCÓN		Si		CANTIDAD		1		ANCHO	1		ALTO	2,8		% PINTABLE		0						
RIESGOS TRABAJO EN ALTURAS																						
SE EVIDENCIA RIESGOS PARA TRABAJO EN ALTURAS				JUSTIFIQUE SU RESPUESTA (SI ENCUENTRA RIESGO POR REDES ELÉCTRICAS, TRANSFORMADORES CERCANOS A LA FACHADAS, PUNTOS CON DIFICIL ACCESO PARA INTERVENCIÓN,																		
No				RESPUESTA		0																
OBSERVACIONES GENERALES ADICIONALES O RECOMENDACIONES :																						
0																						