

Referencia Reporte: **58624**

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo EXTRACTOR TIPO TURBINA (Industrial)	Serie 13481012-1311	Servicio Hemocentro
Código-Placa IMEXT-01	Código ECRI	Ubicación Placa Hemocentro
Marca Green Heck	Riesgo	Edificio Edificio Principal
Modelo SWB-118-15	Clasificación Biomédica	

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

NR

INFORMACIÓN DE REPORTE

Nro Ref.	Tipo Visita	Fecha Programada	Fecha Realización	Hora	Estado
84638	Preventiva	Sábado 18, Abril 2026	Jueves 16, Abril 2026	9:50 AM	Terminada

Estado Inicial Equipo	Tipo Mantenimiento	Periodicidad del Mantenimiento	Contrato	Tiempo empleado
En servicio	Preventivo	BIMESTRAL	263 de 2026 con INFUSO S.A.S	1 minutos

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Protocolo Mantenimiento	Respuesta	Observaciones
Revision turbina	Realizado	Ninguna
Limpieza general	Realizado	Ninguna
Voltajes equipos	Realizado	Ninguna
Revisión correa/poleas	Realizado	Ninguna
Revisión rodamientos motor	Realizado	Ninguna

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

N.R

MEDICIONES

Voltaje L1: 217.3 v

Voltaje L2: 217.6 v

Voltaje L3: 218.7 v

Corriente: 3.97 amp

HERRAMIENTAS

Nombre	Marca	Modelo	Serie	Certificado Nro.
Pinza amperimetrica				
Herramienta de mano				

INSUMOS

No registra.

REPUESTOS

No registra.

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Estado Final
Equipo en funcionamiento normal

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

El protocolo de mantenimiento se realiza de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y/o las prácticas comúnmente aceptadas por los especialistas de mantenimiento del equipo.

OBSERVACIONES

#	Observación	Fecha / Hora	Usuario
---	-------------	--------------	---------

1	REPORTE CREADO: Técnico: Marlon Hernández	2026-04-16 09:50:14	JUAN CARLOS CALDERON SALAMANCA (Ctista_Infuso)
2	REPORTE ACEPTADO: Ok.	2026-04-17 10:10:27	Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)
3	REPORTE CERRADO: Ok.	2026-04-17 10:10:35	Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)
