

Referencia Reporte: **59290**

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo EXTRACTOR TIPO TURBINA (Industrial)	Serie 14022022	Servicio Urgencias Fase 3
Código-Placa 46319	Código ECRI	Ubicación Urgencias Fase 3
Marca SODECA	Riesgo	Edicio Edificio Principal
Modelo NeolineO	Clasificación Biomédica	

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

NR

INFORMACIÓN DE REPORTE

Nro Ref.	Tipo Visita	Fecha Programada	Fecha Realización	Hora	Estado
85900	Preventiva	Jueves 30, Abril 2026	Jueves 30, Abril 2026	13:57 PM	Terminada

Estado Inicial Equipo	Tipo Mantenimiento	Periodicidad del Mantenimiento	Contrato	Tiempo empleado
En servicio	Preventivo	MENSUAL	263 de 2026 con INFUSO S.A.S	1 minutos

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO

Protocolo Mantenimiento	Respuesta	Observaciones
Revision turbina	Realizado	Ninguna
Limpieza general	Realizado	Ninguna
Voltajes equipos	Realizado	Ninguna
Revisión correa/poleas	Realizado	Ninguna
Revisión rodamientos motor	Realizado	Ninguna

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

N.R

MEDICIONES

Corriente: 0.797 amp

Voltaje: 127.1 v

HERRAMIENTAS

Nombre	Marca	Modelo	Serie	Certificado Nro.
Pinza amperimetrica				
Herramienta de mano				

INSUMOS

No registra.

REPUESTOS

No registra.

ESTADO FINAL DEL EQUIPO

Estado Final
Equipo en funcionamiento normal

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

El protocolo de mantenimiento se realiza de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y/o las prácticas comúnmente aceptadas por los especialistas de mantenimiento del equipo.

OBSERVACIONES

#	Observación	Fecha / Hora	Usuario
1	REPORTE CREADO: Técnico: Carlos David Plata	2026-04-30 13:57:37	JUAN CARLOS CALDERON SALAMANCA (Cista_Infuso)
2	REPORTE ACEPTADO: OK.	2026-05-04 10:49:24	Cristian Danilo Hernandez (inter_infra3)

