

**DECRETO N°. 182**  
**(14 DE NOVIEMBRE DE 2025)**

**POR MEDIO DE CUAL SE ASIGNAN TREINTA Y SEIS (36) SUBSIDIOS DE VIVIENDA EN ESPECIE BAJO LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA URBANA Y RURAL EN ESPECIE EN EL MUNICIPIO DE RICAURTE DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA**

El **ALCALDE MUNICIPAL DE RICAURTE (CUNDINAMARCA)**, en uso de sus atribuciones constitucionales, legales y en especial las conferidas por el artículo 13, 51, 311 y 315 de la Constitución Política, la Ley 3 de 1991, la Ley 388 de 1997, la Ley 1551 de 2012, Decreto Nacional 1077 de 2015 y sus decretos modificatorios, Acuerdo Municipal No. 010 del 08 de septiembre de 2017, Acuerdo Municipal No. 008 del 03 de septiembre de 2018, Acuerdo Municipal No. 004 del 05 de marzo de 2019, Acuerdo Municipal No. 017 del 17 de octubre de 2019, Acuerdo Municipal No. 006 del 09 de junio de 2021, Acuerdo Municipal No. 009 del 31 de agosto de 2022, Acuerdo Municipal No. 011 del 01 de septiembre de 2023, y

**CONSIDERANDO:**

Que el artículo 2° de la Constitución Nacional, establece que son fines esenciales del Estado: "(...) servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. (...)".

Que en atención al artículo 13 Constitucional, se señala que: "(...) El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. (...) (Subrayado fuera del texto original).

Que el artículo 51 superior, dispuso: "Todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna. El Estado fijará las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promoverá planes de vivienda de interés social, sistemas adecuados de financiación a largo plazo y formas asociativas de ejecución de estos programas de vivienda."

Que en virtud del artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, la función administrativa se desarrolla con fundamento en los principios de "igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones".

Que el artículo 311 de la Carta Magna de 1991, estableció: "Al municipio como entidad fundamental de la división político-administrativa del Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones que le asignen la Constitución y las leyes".

Que el numerales 1° y 3° del artículo 315 de la Constitución Política de Colombia, fija como atribución del Alcalde, las de: "(...) 1. Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, los decretos del gobierno, las ordenanzas, y los acuerdos del concejo. (...) 3. Dirigir la acción administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios a su cargo; (...)".

Que el Decreto 2190 del 12 de junio de 2009, desarrollo la definición de mejoramiento para vivienda saludable, el cual fue posteriormente reglamentado a través del Decreto 3670 del 25 de septiembre de 2009 y recogido normativamente en el Decreto 1077 de 2015.

**DECRETO N° 182**  
**(14 DE NOVIEMBRE DE 2025)**

Que el Decreto 1077 de 2015, "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector, Vivienda, Ciudad y Territorio", contempla que las entidades territoriales dentro del marco de la autonomía que les otorga la Ley pueden desarrollar directamente programas de vivienda o participar con otras entidades en la estructuración de dichos programas.

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 1° del Decreto 1533 de 2019, el cual modificó el artículo 2.1.1.1.1.1.2 del Decreto 1077 de 2015, el mejoramiento de vivienda, es el proceso por el cual el beneficiario del subsidio supera una o varias de las carencias básicas de una vivienda y tiene por objeto mejorar las condiciones sanitarias satisfactorias de espacio, servicios públicos y calidad de estructura de las viviendas de los hogares beneficiarios que cumplan con los requisitos para su asignación, a través de intervenciones de tipo estructural que pueden incluir obras de mitigación de vulnerabilidad o mejoras locativas que requieren o no la obtención de permisos o licencias por parte de las autoridades competentes. Estas intervenciones o mejoras locativas están asociadas, prioritariamente, a la habilitación o instalación de baños; lavaderos; cocinas; redes hidráulicas, sanitarias y eléctricas; cubiertas; pisos; reforzamiento estructural y otras condiciones relacionadas con el saneamiento y mejoramiento de la solución habitacional, con el objeto de alcanzar progresivamente las condiciones de habitabilidad de la vivienda.

Que por su parte, el artículo 2.2.1.2.2., del Decreto 1934 de 2015 mediante el cual se modificó las disposiciones del Capítulo 2 del Título I de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1071 de 2015 (Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural), definió el mejoramiento de vivienda y saneamiento básico, como la modalidad constructiva que permite subsanar o superar o deficiencias locativas la vivienda donde el hogar postulado al subsidio familiar de Vivienda de Interés Social Rural, bien sea propietario o poseedor en términos del artículo 2.2.1.2.3., del presente decreto y que deberá sujetarse al diagnóstico realizado previamente por la Entidad Operadora, en coordinación con la Entidad Oferente.

Que según esta misma disposición, se considerarán carencias o deficiencias que dan lugar a la modalidad de mejoramiento y saneamiento básico las siguientes, las cuales se encuentran numeradas en orden de prioridad para la inversión de los recursos: 1. Deficiencias en cubierta.; 2. Carencia o deficiencia de saneamiento básico, incluyendo aparatos e instalaciones hidráulicas y sanitarias de la vivienda, así como la solución de manejo de excretas y/o aguas residuales domésticas; 3. Pisos en tierra, arena o materiales inapropiados; 4. Existencia de hacinamiento crítico, cuando en el hogar habitan más de tres personas por habitación; 5. Carencia o deficiencia de lugar adecuado para la preparación de alimentos (cocina); 6. Muros no estructurales; 7. Redes eléctricas internas.

Que a partir de la promulgación de la Ley 2079 de 2021, se reconoce a la política pública de vivienda y hábitat como una política de Estado, lo cual representa el entendimiento de la sociedad sobre la importancia que tiene la vivienda y el hábitat de calidad como motor de superación de la pobreza multidimensional y de dignificación de los Colombianos y de acuerdo con el párrafo 2° del artículo 4° de la ley en mención, las autoridades gubernamentales mediante programas, proyectos y acciones propenderán por la reducción de déficit habitacional cuantitativo y cualitativo en el país, teniendo en cuenta las características y necesidades particulares de la población urbana y rural, así como la aplicación de un enfoque diferencial y territorial, a favor de los grupos poblacionales que por sus características sociales, étnicas, culturales, económicas, ecológicas, o de género requieran de un reconocimiento especial.

Que el artículo 5° de la misma ley, establece entre otros principios que deben orientar la actuación de las entidades relacionadas con la formulación y ejecución de la política pública de vivienda, el "PRINCIPIO DE VIVIENDA DIGNA Y DE CALIDAD", señalando al respecto, que las entidades

**DECRETO N°. 182**  
**(14 DE NOVIEMBRE DE 2025)**

públicas darán prioridad a la implementación de mecanismos que permitan mejorar la calidad de vida de la población menos favorecida, a través de programas de mejoramiento de vivienda y mejoramiento integral de las condiciones habitacionales de la población, vivienda nueva que permitan vivir con condiciones mínimas de dignidad, habitabilidad, calidad, sostenibilidad y seguridad al interior de las viviendas y su entorno, garantizando la universalidad en el acceso a la vivienda de calidad, equipamiento colectivo y espacio público en zonas urbanas y rurales del país atendiendo los criterios de cobertura, accesibilidad, articulación y continuidad.

Que, con posterioridad a la normativa relacionada, se expide el Decreto No. 1247 del 19 de julio de 2022 "Por el cual se adiciona una sección al capítulo 1 del Título 10 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1077 de 2015 en relación con las Cajas de Compensación Familiar dentro de la Política Pública de Vivienda de Interés Social Rural y se dictan otras disposiciones", señalando en el numeral 4.3 del artículo 2.10.1.1.2.1 que: (...) "el mejoramiento de vivienda, es una modalidad mediante la cual una entidad otorgante, asigna el subsidio para superar carencias básicas de la vivienda rural, con el objeto de mejorar las condiciones sanitarias, locativas, estructurales, y módulos de habitabilidad consistente o no en una estructura independiente con una adecuada relación funcional y morfológica con la vivienda existente y con la posibilidad de crecimiento progresivo y/o externo de acuerdo con los aspectos referidos al proceso de operación del subsidio familiar de vivienda rural definidos por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio"

Que así mismo, según el numeral 2° del artículo 2.1.10.1.1.4.1 de la citada norma, el monto del subsidio en la modalidad de mejoramiento de vivienda rural será hasta de veintidós (22) salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV).

Por su parte, el Acuerdo Municipal No. 010 de Septiembre 08 de 2017 "POR MEDIO DEL CUAL SE CREA EL SUBSIDIO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO Y SOCIAL, EL COMITÉ MUNICIPAL DE VIVIENDA, SE OTORGAN FACULTADES AL ALCALDE DEL MUNICIPIO DE RICAURTE DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES", estableciendo en los numerales 2 y 7 del Literal B. En especie, del Artículo Séptimo: "2. También se podrán entregar subsidios en especie cuando se trate de programas de vivienda en zonas de desarrollo incompleto existentes y que permitan solucionar "necesidades habitacionales básicas insatisfechas" en su área de ubicación, siempre y cuando tengan disponibilidad de servicios públicos, tales como acueducto, alcantarillado y electrificación y que las obras sean desarrolladas por el sistema de autogestión y cogestión, siempre, bajo la interventoría de la Secretaría de Obras Públicas o quien haga sus veces en materia de vivienda", (...) "7. Para los planes de vivienda nueva, de mejoramiento de vivienda y de construcción en sitio propio, los aportes municipales podrán estar representados en la inversión para la ejecución de: a) Red vial (vías colectoras, locales y/o peatonales) y b) Servicios públicos: como son las redes secundarias y las conexiones domiciliarias".

Que, en virtud de lo dispuesto, el Municipio adelantó los trámites necesarios para crear y reglamentar el funcionamiento del Comité Municipal de Vivienda de Interés Prioritario y Social, a través del Decreto Municipal No. 087 del 24 de octubre de 2019, "POR MEDIO DEL CUAL SE REGLAMENTA EL FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ MUNICIPAL DE VIVIENDA DE INTERÉS PRIORITARIO Y SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE RICAURTE (CUNDINAMARCA), Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES".

Por su parte, el Artículo primero del mencionado Acuerdo No. 010 del 08 de septiembre de 2017, fijo como requisito la residencia en el Municipio de mínimo 9 años, requisito disminuido a 5 años mediante el Acuerdo No. 008 del 03 de septiembre de 2018, reducido a 3 años mediante Acuerdos No. 006 del 09 de junio de 2021 y el Acuerdo No. 009 del 31 de agosto de 2022, y actualmente fijado en 1 año, según la modificación introducida en el Acuerdo No. 011 del 01 de septiembre de 2023.

**DECRETO N° 182**  
**(14 DE NOVIEMBRE DE 2025)**

Que de conformidad con el numeral 7 del artículo 5° del Decreto Municipal No. 087 del 24 de octubre de 2019, el Comité Municipal de Vivienda de Interés Prioritario y Social, tiene como función, entre otras: (...) 7. Seleccionar los beneficiarios del Subsidio Familiar Municipal de Vivienda de Interés Prioritario y Social en cada una de las modalidades establecidas en el Acuerdo Municipal 010 del 08 de septiembre de 2017 o que se encuentren contempladas en la normatividad legal vigente, bajo la observancia de los requisitos y criterios que se establezcan en cada caso." Que el artículo 4° del Acuerdo Municipal No.017 del 17 de octubre de 2019, dispuso: Modifíquese el artículo décimo séptimo del Acuerdo Municipal No. 010 del 08 de septiembre de 2017, el cual quedará así: **"ARTICULO DECIMO SÉPTIMO: PRIORIZACION Y/O FOCALIZACIÓN.- La administración municipal beneficiará en forma preferente a la población que se encuentre en alguna de las siguientes condiciones: a. Hogares en los que se identifique mayores concentraciones de pobreza y de necesidades insatisfechas, y que estén incluidos en la base del SISBEN, de acuerdo a los puntos de corte que se establezcan por la entidad mediante acto administrativo. (...)"**.

Que dentro del Plan de Desarrollo "NUESTRO PLAN ES RICAURTE", se incluyó la meta No. 162 Producto: Servicio de apoyo financiero para mejoramiento de vivienda, estableciéndose como acciones del PDM para la entrega de 150 mejoramientos durante el cuatrienio, en cumplimiento de la meta denominada: "Mejoramiento de vivienda urbana y rural. Incluye pago de acometidas de servicios públicos."

Que en el Decreto 1341 de 2020, se adoptan las definiciones en cuanto a los tipos o modalidades del subsidio de vivienda rural "(...). Mejoramiento de vivienda: Es la modalidad mediante la cual la entidad otorgante asigna el subsidio para superar carencias básicas de la vivienda rural, con el objeto de mejorar las condiciones sanitarias, locativas, estructurales y módulos de habitabilidad, consistente o no en una estructura independiente con una adecuada relación funcional y morfológica con la vivienda existente, y con la posibilidad de crecimiento progresivo interno y/o externo de acuerdo con los aspectos referidos al proceso de operación del subsidio familiar de vivienda rural definidos por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio"(...).

Que, de conformidad con lo anterior, mediante Decreto Municipal No. 120 del 29 de agosto de 2025, la administración municipal de Ricaurte (Cundinamarca), ordenó la fecha de apertura, cierre y requisitos para participar en la convocatoria pública de asignación de subsidios familiares de vivienda en especie bajo la modalidad de mejoramiento de vivienda urbana y rural en especie en el municipio de Ricaurte (Cundinamarca).

Decreto que fue modificado inicialmente por el Decreto Municipal No. 140 del 26 de septiembre de 2025 **"POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL DECRETO 120 DEL 29 DE AGOSTO DE 2025 "POR MEDIO DEL CUAL SE SEÑALA FECHA DE APERTURA, CIERRE Y REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA PÚBLICA DE ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS FAMILIARES DE VIVIENDA EN ESPECIE BAJO LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA URBANA Y RURAL EN ESPECIE EN EL MUNICIPIO DE RICAURTE (CUNDINAMARCA)"**, a través del cual se modificó el cronograma de la convocatoria, en el cual se indicó las nuevas fechas en las cuales se realizaría las visitas técnicas, la entrega de las actas de visita, la calificación y evaluación por parte del Comité Municipal de Vivienda, y la posterior publicación del listado de asignaciones y la emisión del acto administrativo que concede y/o niega los subsidios.

Acto administrativo igualmente modificado por el Decreto Municipal No. 163 del 22 de octubre de 2025 **"POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL DECRETO 120 DEL 29 DE AGOSTO DE 2025 "POR MEDIO DEL CUAL SE SEÑALA FECHA DE APERTURA, CIERRE Y REQUISITOS PARA**

**DECRETO N°. 182**  
**(14 DE NOVIEMBRE DE 2025)**

**PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA PÚBLICA DE ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS FAMILIARES DE VIVIENDA EN ESPECIE BAJO LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA URBANA Y RURAL EN ESPECIE EN EL MUNICIPIO DE RICAURTE (CUNDINAMARCA)", MODIFICADO POR EL DECRETO 140 DE 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025"**, a través del cual se modificó el cronograma de la convocatoria y el Monto del subsidio inicialmente dispuesto en el decreto de apertura.

A su vez, se expidió Decreto Municipal No. 178 del 07 de noviembre de 2025, **"POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA EL DECRETO 120 DEL 29 DE AGOSTO DE 2025 "POR MEDIO DEL CUAL SE SEÑALA FECHA DE APERTURA, CIERRE Y REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA PÚBLICA DE ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS FAMILIARES DE VIVIENDA EN ESPECIE BAJO LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA URBANA Y RURAL EN ESPECIE EN EL MUNICIPIO DE RICAURTE (CUNDINAMARCA)", MODIFICADO POR LOS DECRETOS No. 140 DE 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025 Y 163 DE 22 DE OCTUBRE DE 2025"**, en el cual se modificó el cronograma de la convocatoria.

Dentro del cronograma de la convocatoria, se expidió el día 30 de septiembre de 2025, Acta de Admisión e Inadmisión, dejando como resultado, sesenta y seis (66) postulaciones admitidas, procediéndose a continuar con las etapas siguientes de la convocatoria.

Dentro del cronograma, se adelantó entre el día 01 al 16 de octubre de 2025, las Visitas técnicas a los inmuebles y valoraciones de las condiciones socio – económicas, entre el 20 de octubre al 12 de noviembre de 2025, las jornadas de Calificación y Evaluación por parte del Comité Municipal de Vivienda.

Finalmente, y luego de la calificación y evaluación realizada por el Comité Municipal de Vivienda, el día 13 de noviembre de 2025, se expidió **ACTA PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DE CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INSCRIPCIONES DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA DE ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS FAMILIARES DE VIVIENDA EN ESPECIE BAJO LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA URBANA Y RURAL EN ESPECIE EN EL MUNICIPIO DE RICAURTE (CUNDINAMARCA)**, dentro de la cual se puso de presente que, Como resultado del proceso de verificación en terreno, se identificó que treinta (30) de los sesenta y seis (66) hogares admitidos no cumplen con las condiciones y requisitos establecidos en el Decreto Municipal No. 120 del 29 de agosto de 2025. En consecuencia, dichos hogares fueron excluidos del proceso de evaluación y calificación, y no fueron considerados dentro del listado de beneficiarios de la presente convocatoria, hogares que se relacionan a continuación, indicando los motivos de incumplimiento:

No	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA DE CIUDADANIA	MOTIVO
1	LILIANA ROBLEDO GUTIERREZ.	39571818	El predio postulado fue entregado bajo la modalidad de subsidio para adquisición de vivienda nueva, otorgado por el Municipio a través del Banco Agrario.
2	NELLY DIAZ RAMIREZ	39558425	La vivienda se encuentra ubicada sobre una zona de reserva vial, en concordancia con lo establecido en la Ley 1228 de 2008.

**DECRETO N°. 182  
(14 DE NOVIEMBRE DE 2025)**

3	CONSOLACION JIMENEZ SAENZ	39560724	La vivienda se encuentra ubicada sobre una zona de reserva vial, en concordancia con lo establecido en la Ley 1228 de 2008.
4	IRMA MAHECHA CHAVES	20875798	El predio postulado fue entregado bajo la modalidad de subsidio para adquisición de vivienda nueva, otorgado por el Municipio a través del Banco Agrario.
5	YOLANDA BUSTOS BARON	39557273	El predio postulado fue entregado bajo la modalidad de subsidio para adquisición de vivienda nueva, otorgado por el Municipio a través del Banco Agrario.
6	ARAMINTA BAUTISTA BERNAL	20875733	La vivienda se encuentra ubicada sobre una zona de reserva vial, en concordancia con lo establecido en la Ley 1228 de 2008.
7	LUIS ANGEL BUSTOS HERNANDEZ	1069925275	La vivienda se encuentra ubicada sobre una zona de reserva vial, en concordancia con lo establecido en la Ley 1228 de 2008.
8	YOLANDA VARGAS BUSTOS	20876129	La vivienda se encuentra ubicada sobre una zona de reserva vial, en concordancia con lo establecido en la Ley 1228 de 2008.
9	ORFILIA TAPAZCO VARON	20875674	El predio postulado fue entregado bajo la modalidad de subsidio para adquisición de vivienda nueva, otorgado por el Municipio a través del Banco Agrario.
10	AURA CRISTINA GONGORA TAPAZCO	1069175619	Han sido reconocidos como beneficiarios por parte de EPC para la construcción de una unidad sanitaria.
11	NORBEY ORTIZ ORTIZ	80493312	El predio postulado fue entregado bajo la modalidad de subsidio para adquisición de vivienda nueva, otorgado por el

**DECRETO N°. 182**  
**(14 DE NOVIEMBRE DE 2025)**

			Municipio a través del Banco Agrario.
12	DEIYI LUCERO CARVAJAL DONCEL	39564307	La vivienda se encuentra ubicada sobre una zona de reserva vial, en concordancia con lo establecido en la Ley 1228 de 2008.
13	OFELIA MEDINA ROJAS	20876348	El predio postulado fue entregado bajo la modalidad de subsidio para adquisición de vivienda nueva, otorgado por el Municipio a través del Banco Agrario.
14	OMAYRA CORTES DIAZ	20876133	El predio se encuentra ubicado en una zona de Riesgo
15	DIDIER ANDERSON GONGORA TAPAZCO	1069175700	La vivienda se encuentra ubicada sobre una zona de reserva vial, en concordancia con lo establecido en la Ley 1228 de 2008.
16	MONICA ANDREA CARDOZO HERNANDEZ	1069174649	La vivienda se encuentra ubicada sobre una zona de reserva vial, en concordancia con lo establecido en la Ley 1228 de 2008.
17	NANCY RODRIGUEZ PUENTES	1069174528	El predio postulado fue entregado bajo la modalidad de subsidio para adquisición de vivienda nueva, otorgado por el Municipio a través del Banco Agrario.
18	SANTOS SERAFIN GARCIA CARVAJAL	39570595	Han sido reconocidos como beneficiarios por parte de EPC para la construcción de una unidad sanitaria.
19	LIBIA GARCIA DE ORTIZ	11307838	La vivienda se encuentra ubicada sobre una zona de reserva vial, en concordancia con lo establecido en la Ley 1228 de 2008.
20	LIDA FERNANDA GARCIA CARVAJAL	20610640	La vivienda se encuentra ubicada sobre una zona de reserva vial, en concordancia con lo establecido en la Ley 1228 de 2008.
21	MARTHA ESPERANZA GUTIERREZ ESTRELLA	1030579130	La vivienda se encuentra ubicada sobre una zona de

**DECRETO N°. 182**  
**(14 DE NOVIEMBRE DE 2025)**

			reserva vial, en concordancia con lo establecido en la Ley 1228 de 2008.
22	ERIKA TATIANA VARGAS VARON	39561768	Han sido reconocidos como beneficiarios por parte de EPC para la construcción de una unidad sanitaria.
23	AURORA ROJAS PEREZ	1069177244	Han sido reconocidos como beneficiarios por parte de EPC para la construcción de una unidad sanitaria.
24	ISABEL MARINA GARCIA GARCIA	20876301	El predio postulado fue entregado bajo la modalidad de subsidio para adquisición de vivienda nueva, otorgado por el Municipio a través de Regalías FNR 32495.
25	HILDA ROSA MONTES RICARDO	20875527	La vivienda no cuenta con servicios
26	DEMETRIO PUENTES GUZMAN	1046911110	El predio no cuenta con vivienda para ser objeto de mejoramiento
27	NELSY ESPERANZA VANEGAS CARVAJAL	80493382	El predio postulado fue entregado bajo la modalidad de subsidio para adquisición de vivienda nueva, otorgado por el Municipio a través de Regalías FNR 32495.
28	ISMEY CARVAJAL CAMPOS	39563736	El predio postulado fue entregado bajo la modalidad de subsidio para adquisición de vivienda nueva, otorgado por el Municipio a través del Banco Agrario.
29	MARIA HERMINIA REINOSO CUEVAS	39566065	Han sido reconocidos como beneficiarios por parte de EPC para la construcción de una unidad sanitaria.
30	MONICA ORTIZ CASAS	39554744	Del análisis realizado se concluye que el predio no presenta condiciones que ameriten acciones de mejoramiento.

**Así mismo, la misma ACTA PUBLICACIÓN DE RESULTADOS DE CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE INSCRIPCIONES DE LA CONVOCATORIA PÚBLICA DE ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS FAMILIARES DE VIVIENDA EN ESPECIE BAJO LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA URBANA Y RURAL EN ESPECIE EN EL MUNICIPIO DE**

**DECRETO N° 182**  
**(14 DE NOVIEMBRE DE 2025)**

**RICAURTE (CUNDINAMARCA)**, dio a conocer el puntaje obtenido por los TREINTA Y SEIS (36) postulados que cumplen con los requisitos de la convocatoria, según la relación que se incluye a continuación:

No	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA	PUNTAJE
1	ARAMINTA ORTIZ DE BARBOSA /	20605968	35
2	ELOISA ORTIZ DE BARBOSA /	20614732	30
3	MARTHA ISABEL CARVAJAL NUÑEZ /	20876399	40
4	MARTHA PATRICIA MAHECHA MENESES /	20875747	40
5	EFRAIN ORTIZ CABEZAS /	80493061	45
6	LUIS ENRIQUE GARCIA ESTRELLA /	11307295	35
7	LIGIA GUTIERREZ QUIMBAYO /	39558659	30
8	MARISOL BARBOSA ORTIZ /	20875530	25
9	RAUL LEONI BAUTISTA BERNAL /	11318507	25
10	YURI MILENA REYES VARGAS /	1069177564	40
11	AMPARO ALTURO RODRIGUEZ /	20875468	50
12	JESUS JAVIER ARRIETA RUIZ /	7572263	40
13	NUBIA MARIA CORTES SANCHEZ /	39581467	20
14	PRISILA RODRIGUEZ MAHECHA /	65822329	60
15	MARITZA OVIEDO GUERRERO /	20875854	30
16	DIOSELINA MORENO JIMENEZ /	1071986119	40
17	NUBIA VARGAS BUSTOS /	39571362	40
18	MARIA EMMA CARVAJAL NUÑEZ /	1069178068	40
19	LUIS ALEJANDRO SALAZAR ORTIZ /	1069176199	40
20	ANA OLGA BUSTOS DE VARGAS /	30002926	35
21	ELIZABETH MEDINA ROJAS /	20875946	25
22	BELISARIO RAMIREZ /	3042138	30
23	BLANCA LIBIA SERRANO PUENTES /	39555992	35
24	MARISOL CALDERON ORTIZ /	20876019	25
25	LUZ MARINA ORTIZ GOMEZ /	39557486	50
26	MARIA GLADIS NUÑEZ /	20875243	35
27	LUIS EDUARDO GONGORA ARIAS /	11224387	50
28	LUZ MARINA DIAZ /	39553419	35
29	MISAEEL GUTIERREZ ORTEGA /	1069175429	40
30	LUZ MILA DONCEL VANEGAS /	20875705	35
31	RUBIELA PUENTES DIAZ /	20394929	35
32	MONICA AGUILAR PERALTA /	1069174133	40
33	ORLANDO GUEVARA ROJAS /	8001823	40
34	CARMEN EDITH MARTINEZ RONCANCIO /	20875430	50
35	ALBEIRO RICO VARGAS /	1069175168	40
36	NUBIA ZULAY RICO VARGAS /	20876229	40

En mérito de lo expuesto, el suscrito Alcalde Municipal de Ricaurte - Cundinamarca;

**DECRETA:**

**ARTÍCULO PRIMERO:** ASIGNAR Treinta y seis (36) Subsidios Familiares de Vivienda en Especie (SFVE), como resultado de la Convocatoria Pública "POR MEDIO DEL CUAL SE SEÑALA LA FECHA DE APERTURA, CIERRE Y REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA PÚBLICA DE ASIGNACION DESUBSIDIOS FAMILIARES DE VIVIENDA EN ESPECIE BAJO LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA URBANA Y RURAL EN ESPECIE EN EL MUNICIPIO DE RICAURTE (CUNDINAMARCA)", a los hogares que se nombran a continuación:

**DECRETO N°. 182**  
**(14 DE NOVIEMBRE DE 2025)**

No	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA
1	ARAMINTA ORTIZ DE BARBOSA	20605968
2	ELOISA ORTIZ DE BARBOSA	20614732
3	MARTHA ISABEL CARVAJAL NUÑEZ	20876399
4	MARTHA PATRICIA MAHECHA MENESES	20875747
5	EFRAIN ORTIZ CABEZAS	80493061
6	LUIS ENRIQUE GARCIA ESTRELLA	11307295
7	LIGIA GUTIERREZ QUIMBAYO	39558659
8	MARISOL BARBOSA ORTIZ	20875530
9	RAUL LEONI BAUTISTA BERNAL	11318507
10	YURI MILENA REYES VARGAS	1069177564
11	AMPARO ALTURO RODRIGUEZ	20875468
12	JESUS JAVIER ARRIETA RUIZ	7572263
13	NUBIA MARIA CORTES SANCHEZ	39581467
14	PRISILA RODRIGUEZ MAHECHA	65822329
15	MARITZA OVIEDO GUERRERO	20875854
16	DIOSELINA MORENO JIMENEZ	1071986119
17	NUBIA VARGAS BUSTOS	39571362
18	MARIA EMMA CARVAJAL NUÑEZ	1069178068
19	LUIS ALEJANDRO SALAZAR ORTIZ	1069176199
20	ANA OLGA BUSTOS DE VARGAS	30002926
21	ELIZABETH MEDINA ROJAS	20875946
22	BELISARIO RAMIREZ	3042138
23	BLANCA LIBIA SERRANO PUENTES	39555992
24	MARISOL CALDERON ORTIZ	20876019
25	LUZ MARINA ORTIZ GOMEZ	39557486
26	MARIA GLADIS NUÑEZ	20875243
27	LUIS EDUARDO GONGORA ARIAS	11224387
28	LUZ MARINA DIAZ	39553419
29	MISAEAL GUTIERREZ ORTEGA	1069175429
30	LUZ MILA DONCEL VANEGAS	20875705
31	RUBIELA PUENTES DIAZ	20394929
32	MONICA AGUILAR PERALTA	1069174133
33	ORLANDO GUEVARA ROJAS	8001823
34	CARMEN EDITH MARTINEZ RONCANCIO	20875430
35	ALBEIRO RICO VARGAS	1069175168
36	NUBIA ZULAY RICO VARGAS	20876229

**PARÁGRAFO.** El subsidio familiar de vivienda en especie (SFVE), será asignado a cada beneficiario, de conformidad al acta de visita e informe técnico suscrito por funcionarios de la Secretaría de Planeación y de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas del Municipio, en desarrollo del cronograma previsto en la convocatoria pública.

**ARTÍCULO SEGUNDO.** NEGAR treinta (30) Subsidios Familiares de Vivienda en Especie (SFVE), como resultado de la Convocatoria Pública "POR MEDIO DEL CUAL SE SEÑALA LA FECHA DE APERTURA, CIERRE Y REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA PÚBLICA DE ASIGNACION DE SUBSIDIOS FAMILIARES DE VIVIENDA EN ESPECIE BAJO LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA URBANA Y RURAL EN ESPECIE EN EL MUNICIPIO DE RICAURTE (CUNDINAMARCA)", a los hogares que se nombran a continuación, por las razones expuestas en los considerandos del presente acto administrativo:

**DECRETO N° 182**  
**(14 DE NOVIEMBRE DE 2025)**

No	NOMBRE Y APELLIDOS	CEDULA DE CIUDADANIA
1	LILIANA ROBLEDO GUTIERREZ	39571818
2	NELLY DIAZ RAMIREZ	39558425
3	CONSOLACION JIMENEZ SAENZ	39560724
4	IRMA MAHECHA CHAVES	20875798
5	YOLANDA BUSTOS BARON	39557273
6	ARAMINTA BAUTISTA BERNAL	20875733
7	LUIS ANGEL BUSTOS HERNANDEZ	1069925275
8	YOLANDA VARGAS BUSTOS	20876129
9	ORFILIA TAPAZCO VARON	20875674
10	AURA CRISTINA GONGORA TAPAZCO	1069175619
11	NORBIEY ORTIZ ORTIZ	80493312
12	DEIYI LUCERO CARVAJAL DONCEL	39564307
13	OFELIA MEDINA ROJAS	20876348
14	OMAYRA CORTES DIAZ	20876133
15	DIDIER ANDERSON GONGORA TAPAZCO	1069175700
16	MONICA ANDREA CARDOZO HERNANDEZ	1069174649
17	NANCY RODRIGUEZ PUENTES	1069174528
18	SANTOS SERAFIN GARCIA CARVAJAL	39570595
19	LIBIA GARCIA DE ORTIZ	11307838
20	LIDA FERNANDA GARCIA CARVAJAL	20610640
21	MARTHA ESPERANZA GUTIERREZ ESTRELLA	1030579130
22	ERIKA TATIANA VARGAS VARON	39561768
23	AURORA ROJAS PEREZ	1069177244
24	ISABEL MARINA GARCIA GARCIA	20876301
25	HILDA ROSA MONTES RICARDO	20875527
26	DEMETRIO PUENTES GUZMAN	1046911110
27	NELSY ESPERANZA VANEGAS CARVAJAL	80493382
28	ISMEY CARVAJAL CAMPOS	39563736
29	MARIA HERMINIA REINOSO CUEVAS	39566065
30	MONICA ORTIZ CASAS	39554744

**ARTÍCULO TERCERO.** La asignación del subsidio en especie bajo la modalidad de mejoramiento de vivienda, de que trata la presente convocatoria, se hará durante el año 2026 hasta agotar los recursos que apropie el Municipio para tal fin.

**ARTÍCULO CUARTO.** El valor del subsidio en especie bajo la modalidad de mejoramiento de vivienda será hasta catorce (14) salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV), tratándose tanto de viviendas de la zona urbana o rural. La administración municipal graduara el monto del subsidio en cada caso, de acuerdo con el presupuesto que se haya elaborado en virtud de la visita técnica realizada a la vivienda, de conformidad a lo dispuesto en el Decreto 120 del 29 de agosto de 2025, modificado por los Decretos 140 del 26 de septiembre de 2025, 163 del 22 de octubre de 2025 y 178 del 07 de noviembre de 2025.

**ARTÍCULO QUINTO.** En caso de inducir en error a la administración municipal con información falsa y documentos fraudulentos, o de encontrarse alguna incoherencia y/o inconsistencia en la información o documentación suministrada, se podrá en cualquier momento rechazar la postulación y excluirlo de la convocatoria, o si es el caso declarar la pérdida del beneficio, sin perjuicio de las acciones legales correspondientes.

**DECRETO N°. 182**  
**(14 DE NOVIEMBRE DE 2025)**

**ARTÍCULO SEXTO.** Publíquese el presente acto en la página web oficial del municipio de Ricaurte – Cundinamarca.


**ARTÍCULO SEPTIMO.** El presente decreto rige a partir de la fecha de su expedición y contra el mismo no procede recurso alguno.

**PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**

Dado en el Despacho de la Alcaldía Municipal de Ricaurte - Cundinamarca a los Catorce (14) días del mes de noviembre del año Dos Mil Veinticinco (2025).

  
**CAMP ELIAS PRADA ORTIZ**  
Alcalde Municipal

  
Elaboró: **FELIPE ANTONIO TOVAR CHAVEZ**  
Asesor Jurídico Externo - Secretaría de Planeación

  
Vo. Bo. **ANGIE PAOLA CASTILLO OBANDO**  
Directora de Urbanismo y Desarrollo Territorial

  
Revisó: **JAIIME MEDINA RAMOS**  
Jefe de Oficina Jurídica

  
Revisión Técnica: **NORVEY ESTEBAN CARDONA NUÑEZ**  
Ingeniero Civil - Secretaria de Planeación


  
Vo. Bo. **HECTOR DANIEL MORALES DEVIA**  
Secretario de Infraestructura y Obras Públicas(c)


  
Vo. Bo. **FELIX MAURICIO MEDINA TRIANA**  
Secretario de Desarrollo Social

  
Vo. Bo. **NICOLAS ALFREDO MOSQUERA OSPINA**  
Comisario de Familia

  
Vo. Bo. **SORANY MARNELL ORTEGA DELGADILLO**  
Secretaria de Planeación

  
Revisión social: **ANGIE LORENA GUTIERREZ G.**  
Trabajadora Social - Secretaria de Planeación

  
Vo. Bo. **MARIA DEL PILAR BARRAGAN LEYTON**  
Secretaria de Hacienda

  
Vo. Bo. **RONALD FELIPE SALAZAR ABRIL**  
Secretario de Ambiente, Agricultura y Desarrollo Rural

  
Vo. Bo. **CARLOS MARIO RICARDO CORTES**  
Secretario de Gobierno y Participación Comunitaria

  
Vo. Bo. **ELIANA ANDREA CARVAJAL RICO**  
Directora de Servicios Públicos

ACTA DE VISITA - MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA



ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE

FICHA TECNICA HOGAR POSTULANTE PROGRAMA DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENA URBANO Y RURAL EN ESPECIE

1. DATOS DEL HOGAR POSTULANTE:

NOMBRE DEL JEFE DE HOGAR	YURI MILENA REYES VARGAS							No. CÉDULA:	1069177584
N. MIEMBROS DEL HOGAR	2	X	3	4	5	6	7	TELEFONO	3107976318
SISBEN	A	B	3	C				TELEFONO 2:	

2. CARACTERISTICAS DE UBICACION Y TRANSPORTE AL PREDIO

MUNICIPIO	RICAURTE		VEREDA	CALLEJON					
NOMBRE DEL PREDIO O FINCA			COORDENADAS ELIPSOIDALES PARA GEOREFERENCIACION DEL PREDIO (Navegador GPS)	NORTE:	4.29531255N				
				ESTE:	74.89694956W				
VEREDA - FINCA			SERVICIO DE AGUA	SI X	NO	SERVICIO DE ENERGIA	SI X	NO	
PREDIO EN ZONA DE ALTO RIESGO	NO X	SI	INUNDACION			DESlizAMIENTO			
DISTANCIA DEL CASCO URBANO POR CARRETABLE EN BUEN ESTADO ACCESO VEHICULAR	0 -5 KM		5 -10 KM		10 -16 KM		16 -20 KM	X	
	25 -30 KM		30 -35 KM		35 -40 KM		40-48 KM		
							45 -50 KM		
DESCRIPCION DEL ACCESO VIAL	VEHICULAR CON RECEBO	X	VEHICULAR CON ASFALTO			VEHICULAR CON PLACA HUELLA			

3. DESCRIPCION DE LA VIVIENDA:

Vivienda familiar de una sola planta con muros contruidos en mamposteria confinada con columnas y vigas en concreto Sin pafete en muros exteriores de la vivienda

La estructura de la cubierta está conformada por perfilera rectangular metálica, y teja de zinc



Esta constituida solamente por (1) Habitación, cuenta con cocina en un espacio de la vivienda, no cuenta con baño.

La vivienda no cuenta con carpinteria metálica (Puertas y Ventanas).







El piso de la vivienda esta en concreto rustico sin acabados.

La vivienda no cuenta con servicios públicos.


4. ESQUEMA DE LOCALIZACION DE LA VIVIENDA



5. REGISTRO FOTOGRÁFICO CONDICIONES ACTUALES DE LA VIVIENDA



6. REGISTRO FOTOGRÁFICO VIAS DE ACCESO



**ACTA DE VISITA - MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA**



**ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE**

**FICHA TECNICA HOGAR POSTULANTE PROGRAMA DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENA URBANO Y RURAL EN ESPECIE**

**1. DATOS DEL HOGAR POSTULANTE:**

NOMBRE DEL JEFE DE HOGAR	EFRAIN ORTIZ CABEZAS							No. CÉDULA:	80493061
N. MIEMBROS DEL HOGAR	2	X	3	4	5	6	7	TELEFONO	3115552928
SISBEN	A		B		C	X		TELEFONO 2:	


**2. CARACTERISTICAS DE UBICACIÓN Y TRANSPORTE AL PREDIO**

MUNICIPIO	RICAURTE		VEREDA		MANUEL SUR				
NOMBRE DEL PREDIO O FINCA	COORDENADAS ELIPSOIDALES PARA GEOREFERENCIACION DEL PREDIO (Navegador GPS)				NORTE:	4°21'38.2"N			
					ESTE:	74°44'57.2"W			
VEREDA - FINCA	Manuel sur		SERVICIO DE AGUA	X	NO	SERVICIO DE ENERGIA	X	NO	
PREDIO EN ZONA DE ALTO RIESGO	X	SI	INUNDACION		DESPLAZAMIENTO		HUMDIMIENTO	ORDEN PUBLICO	
DISTANCIA DEL CASCO URBANO POR CARRETABLE EN BUEN ESTADO ACCESO VEHICULAR	0 - 5 KM		5 - 10 KM		10 - 15 KM		15 - 20 KM	X	20 - 25 KM
	25 - 30 KM		30 - 35 KM		35 - 40 KM		40 - 45 KM		45 - 50 KM
DESCRIPCION DEL ACCESO VIAL	VEHICULAR CON RECEBO		VEHICULAR CON ASFALTO		X	VEHICULAR CON PLACA HUELLA			


**3. DESCRIPCION DE LA VIVIENDA:**

EL PREDIO OBJETO DE VISITA SE DIVIDE EN TRES SECTORES DIFERENTES:  
 EL PRIMER SECTOR CORRESPONDE A UNA EDIFICACIÓN DE UN (1) PISO CONSTRUIDO EN MAMPOSTERÍA CONFINADA, CUENTA CON UNA COCINA Y UN BAÑO EN MAL ESTADO, LOS ACABADOS SON EN PAÑETE, SIN EMBARGO, PRESENTA DEFICIENCIAS SIGNIFICATIVAS DEBIDO A LA FALTA DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, LO QUE HA PROVOCADO EL DETERIORO DE LAS INSTALACIONES Y MAL FUNCIONAMIENTO O AVERIADO DE LOS APARATOS SANITARIOS.  
 EL SEGUNDO SECTOR CORRESPONDE A UNA EDIFICACIÓN DE UN (1) PISO, CONSTRUIDO EN BAREQUE QUE CONSTA DE DOS HABITACIONES DESHABITADAS Y EN CONDICIONES INSALUBRES CON PISO DE CONCRETO RUSTICO, OCUPADAS PARA CRIAR GALLINAS.  
 EL TERCER SECTOR CORRESPONDE A UNA EDIFICACIÓN DE UN (1) PISO, CONSTRUIDO EN MAMPOSTERÍA CONFINADA, TERMINACIÓN EN PAÑETE Y CON PISO EN BALDOSA COMPUESTA POR DOS HABITACIONES, LA CUBIERTA DE LA VIVIENDA SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO.

**4. ESQUEMA DE LOCALIZACION DE LA VIVIENDA**



5. REGISTRO FOTOGRÁFICO CONDICIONES ACTUALES DE LA VIVIENDA



ACTA DE VISITA - MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA



ALCALDÍA MUNICIPAL DE RICAURTE

FICHA TECNICA HOGAR POSTULANTE PROGRAMA DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA URBANO Y RURAL EN ESPECIE

1. DATOS DEL HOGAR POSTULANTE:

NOMBRE DEL JEFE DE HOGAR	NUBIA MARIA CORTES SANCHES							No. CÉDULA:	39581467					
N MIEMBROS DEL HOGAR	2	X	3		4		5		6		7		TELEFONO	31830000163
SISBEN	A			B			C		X				TELEFONO 2	


2. CARACTERISTICAS DE UBICACIÓN Y TRANSPORTE AL PREDIO

MUNICIPIO	RICAURTE			VEREDA			LIMONCITOS									
NOMBRE DEL PREDIO O FINCA	LOTE 6.01			COORDENADAS ELIPSOIDALES PARA GEOREFERENCIACION DEL PREDIO (Navegador GPS)			NORTE:	4°16'20 0"N								
							ESTE:	74°44'39.8"W								
VEREDA - FINCA	Cruce de - Bot 601			SERVICIO DE AGUA			SI X	NO	SERVICIO DE ENERGIA			SI X	NO			
PREDIO EN ZONA DE ALTO RIESGO	NO X	SI	INUNDACION			DESLIZAMIENTO			HUMDIMIENTO			ORDEN PUBLICO				
DISTANCIA DEL CASCO URBANO POR CARRETABLE EN BUEN ESTADO ACCESO VEHICULAR	0-5 KM			5-10 KM			X	10-15 KM			15-20 KM			20-25 KM		
	25-30 KM			30-35 KM				35-40 KM			40-45 KM			45-50 KM		
DESCRIPCION DEL ACCESO VIAL	VEHICULAR CON RECEBO			X	VEHICULAR CON ASFALTO						VEHICULAR CON PLACA HUELLA					



3. DESCRIPCION DE LA VIVIENDA:

PREDIO OBJETO DE LA VISITA ESTÁ CONSTRUIDO CON MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL PRESENTA DIVERSOS INDICIOS DE DETERIORO ESTRUCTURAL Y DE INSTALACIÓN. LOS MUROS EXHIBEN GRIETAS DE APROXIMADAMENTE (0,3 CM), EN VARIAS ÁREAS ESPECIFICAMENTE EN LA HABITACIÓN Y COCINA.

4. ESQUEMA DE LOCALIZACION DE LA VIVIENDA



5. REGISTRO FOTOGRÁFICO CONDICIONES ACTUALES DE LA VIVIENDA



6. REGISTRO FOTOGRÁFICO VIAS DE ACCESO



7. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS (ACUEDUCTO, ENERGIA)

OBSERVACIONES: El predio no cuenta con edificación ni con servicios.

**ACTA DE VISITA - MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA**



**ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE**

**FICHA TECNICA HOGAR POSTULANTE PROGRAMA DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENA URBANO Y RURAL EN ESPECIE**

**1. DATOS DEL HOGAR POSTULANTE:**

NOMBRE DEL JEFE DE HOGAR	LUIS ENRRIQUE GARCIA DONCEL										No. CÉDULA:	11296066
N. MIEMBROS DEL HOGAR	2	3	X	4	5	6	7	TELEFONO	3138992354			
SISBEN	A	B	C	X	TELEFONO 2:							

**2. CARACTERISTICAS DE UBICACIÓN Y TRANSPORTE AL PREDIO**

MUNICIPIO	RICAURTE		VEREDA	MANUEL NORTE									
NOMBRE DEL PREDIO O FINCA	LOTE EL PERDIDO		COORDENADAS ELIPSOIDALES PARA GEOREFERENCIACION DEL PREDIO (Navegador GPS)	NORTE:	4°21'48.0"N								
				ESTE:	74°44'52.5"W								
VEREDA - FINCA	<i>Manuel Norte - El Perdido</i>			SERVICIO DE AGUA	X	NO	SERVICIO DE ENERGIA	X	NO				
PREDIO EN ZONA DE ALTO RIESGO	X	SI	INUNDACION	DESPLAZAMIENTO			HUMDIMIENTO	ORDEN PUBLICO					
DISTANCIA DEL CASCO URBANO POR CARRETABLE EN BUEN ESTADO ACCESO VEHICULAR	0 -5 KM		5 -10 KM	10 -15 KM	X	15 -20 KM	20 -25 KM						
	25 -30 KM		30 -35 KM	35 -40 KM		40-45 KM	45 -50 KM						
DESCRIPCION DEL ACCESO VIAL	VEHICULAR CON RECEBO		VEHICULAR CON ASFALTO	X	VEHICULAR CON PLACA HUELLA								


**3. DESCRIPCION DE LA VIVIENDA:**

EL PREDIO OBJETO DE VISITA CORRESPONDE A UNA EDIFICACIÓN DE UN (1) PISO COMPUESTO POR TRES HABITACIONES, DOS COCINAS UN AÑO, SALA COMEDOR, CONSTRUIDO EN MAMPOSTERIA CONFINADA, CON ACABADOS EN PAÑETE, ESTUCO Y PINTURA EN TODOS LOS MUROS DE LA VIVIENDA, CUENTA CON ENCHAPE EN PISOS Y MUROS DE BAÑO Y COCINA. LA CUBIERTA SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO Y EL PISO DEL CORREDOR ES EN CONCRETO ESMALTADO.

**4. ESQUEMA DE LOCALIZACION DE LA VIVIENDA**



ACTA DE VISITA - MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA



ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE

FICHA TECNICA HOGAR POSTULANTE PROGRAMA DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENA URBANO Y RURAL EN ESPECIE

1. DATOS DEL HOGAR POSTULANTE:

NOMBRE DEL JEFE DE HOGAR	LIJIA GUTIERREZ QIMBAYO										No. CÉDULA:	39558659	
N. MIEMBROS DEL HOGAR	2	X	3		4		5		6		7	TELEFONO	322486009
SISBEN	A			B			C		C1			TELEFONO 2:	

2. CARACTERISTICAS DE UBICACIÓN Y TRANSPORTE AL PREDIO

MUNICIPIO	RICAURTE		VEREDA				LIMONCITOS				
NOMBRE DEL PREDIO O FINCA	LOS MANGOS		COORDENADAS ELIPSOIDALES PARA GEOREFERENCIACION DEL PREDIO (Navegador GPS)				NORTE:	4.28320447			
							ESTE:	74.054117			
VEREDA - FINCA	(VEREDA) Limoncitos - los mangos		SERVICIO DE AGUA		SI (X)	NO	SERVICIO DE ENERGIA		SI (X)	NO	
PREDIO EN ZONA DE ALTO RIESGO	NO (X)	SI	INUNDACION		DESPLAZAMIENTO		HUMEDIMIENTO		ORDEN PUBLICO		
DISTANCIA DEL CASCO URBANO POR CARRETABLE EN BUEN ESTADO ACCESO VEHICULAR	0 -5 KM		5 -10 KM		10 -15 KM		X	15 -20 KM		20 -25 KM	
	25 -30 KM		30 -35 KM		35 -40 KM			40 -45 KM		45 -50 KM	
DESCRIPCION DEL ACCESO VIAL	VEHICULAR CON RECEBO		VEHICULAR CON ASFALTO		X		VEHICULAR CON PLACA HUELLA				

3. DESCRIPCION DE LA VIVIENDA:



La edificación corresponde a una vivienda unifamiliar de un solo nivel, construida mediante sistema liviano con paneles prefabricados. La vivienda está distribuida internamente en dos (2) habitaciones, un (1) baño, una (1) cocina y una (1) sala.

La cubierta está compuesta por tejas de fibrocemento (tipo Eternit), soportadas sobre estructura metálica liviana en perfilera galvanizada. La carpintería de puertas y ventanas está elaborada en material metálico tipo ornamentación.





La vivienda no cuenta con andén o corredor perimetral. Se evidencian fisuras y grietas en los muros perimetrales, lo que podría estar relacionado con asentamientos diferenciales, deficiencias de instalación del sistema prefabricado o falta de mantenimiento. En el área del patio posterior, se observa que parte de la estructura adicional o complementaria se encuentra en mal estado de conservación.

De acuerdo con la inspección visual y ubicación geográfica, la vivienda no se encuentra emplazada en zona de riesgo geotécnico, hidrológico o ambiental.


4. ESQUEMA DE LOCALIZACION DE LA VIVIENDA



5. REGISTRO FOTOGRÁFICO CONDICIONES ACTUALES DE LA VIVIENDA



6. REGISTRO FOTOGRÁFICO VIAS DE ACCESO



7. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS (ACUEDUCTO, ENERGIA)



**ACTA DE VISITA - MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA**



**ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE**

**FICHA TECNICA HOGAR POSTULANTE PROGRAMA DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENA URBANO Y RURAL EN ESPECIE**

**1. DATOS DEL HOGAR POSTULANTE:**

NOMBRE DEL JEFE DE HOGAR	MONICA AGUILAR PERALTA							No CEDULA	1069174133
N. MIEMBROS DEL HOGAR	2	3	4	5	6	X	7	TELEFONO	3228571366
SISBEN	A	B	C	X				TELEFONO 2	3024175059


**2. CARACTERISTICAS DE UBICACIÓN Y TRANSPORTE AL PREDIO**

MUNICIPIO	RICAURTE		VEREDA	MANUEL NORTE							
NOMBRE DEL PREDIO O FINCA			COORDENADAS ELIPSOIDALES PARA GEOREFERENCIACION DEL PREDIO (Navegador GPS)	NORTE:							
VEREDA - FINCA	Manuel Norte		SERVICIO DE AGUA	SI	X	NO	SERVICIO DE ENERGIA	SI	X	NO	
PREDIO EN ZONA DE ALTO RIESGO	NO	X	SI	INUNDACION		DESIZAMIENTO		HUMDIMIENTO		ORDEN PUBLICO	
DISTANCIA DEL CASCO URBANO POR CARRETABLE EN BUEN ESTADO ACCESO VEHICULAR	0 -5 KM		5 -10 KM		X	10 -15 KM		15 -20 KM		20 -25 KM	
	25 -30 KM		30 -35 KM		35 -40 KM		40-45 KM		45 -50 KM		
DESCRIPCION DEL ACCESO MAL	VEHICULAR CON RECEBO		X	VEHICULAR CON ASFALTO		VEHICULAR CON PLACA HUELLA					



**3. DESCRIPCION DE LA VIVIENDA:**

EL PREDIO OBJETO DE LA VISITA ESTÁ CONSTRUIDO CON LADRILLO Y PRESENTA DIVERSOS INDICIOS DE DETERIORO ESTRUCTURAL Y DE INSTALACIÓN. LOS MUROS EXHIBEN GRIETAS DE APROXIMADAMENTE (0 5 CM), EN VARIAS ÁREAS ESPECIFICAMENTE EN LA HABITACIÓN Y COCINA.


4. ESQUEMA DE LOCALIZACION DE LA VIVIENDA




5. REGISTRO FOTOGRAFICO CONDICIONES ACTUALES DE LA VIVIENDA



6. REGISTRO FOTOGRAFICO VIAS DE ACCESO



**ACTA DE VISITA - MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA**



**ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE**

**FICHA TECNICA HOGAR POSTULANTE PROGRAMA DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENA URBANO Y RURAL EN ESPECIE**

**1. DATOS DEL HOGAR POSTULANTE:**

NOMBRE DEL JEFE DE HOGAR	ELOISA ORTIZ DE BARBOSA							No. CÉDULA:	20614732
N. MIEMBROS DEL HOGAR	2	X	3	4	5	6	7	TELEFONO	3204127961
SISBEN	A	B	X	C				TELEFONO 2:	




**2. CARACTERISTICAS DE UBICACIÓN Y TRANSPORTE AL PREDIO**

MUNICIPIO	RICAURTE		VEREDA	MANUEL SUR					
NOMBRE DEL PREDIO O FINCA	LOTE EL RECREO		COORDENADAS ELIPSOIDALES PARA GEOREFERENCIACION DEL PREDIO (Navegador GPS)	NORTE:	4°21'13.7"N				
				ESTE:	74°45'05.0"W				
VEREDA - FINCA	Manuel Sur - El Recreo		SERVICIO DE AGUA	X	NO	SERVICIO DE ENERGIA	X	NO	
PREDIO EN ZONA DE ALTO RIESGO	X	SI	INUNDACION	DESPLAZAMIENTO		HUMDIMIENTO	ORDEN PUBLICO		
DISTANCIA DEL CASCO URBANO POR CARRETABLE EN BUEN ESTADO ACCESO VEHICULAR	0-5 KM		5-10 KM	10-15 KM	X	15-20 KM	20-25 KM		
	25-30 KM		30-35 KM	35-40 KM		40-45 KM	45-50 KM		
DESCRIPCION DEL ACCESO VIAL	VEHICULAR CON RECEBO		VEHICULAR CON ASFALTO	X	VEHICULAR CON PLACA HUELLA				







**3. DESCRIPCION DE LA VIVIENDA:**

EL PREDIO OBJETO DE VISITA CORRESPONDE A UNA EDIFICACIÓN DE UN (1) PISO CONSTRUIDO EN SISTEMA ESTRUCTURAL DE MAMPOSTERÍA SIN COLUMNAS, SIN VIGAS DE CEMENTACIÓN, AMARRE NI AÉREAS. SE OBSERVAN GRIETAS SIGNIFICATIVAS EN LOS MUROS DE LA VIVIENDA EN GENERAL, Y ESPECIALMENTE EN LA UNIÓN DE LOS MUROS DE LA COCINA CON EL MURO DE LA HABITACIÓN QUE ALCANZAN A MEDIR 2CM DE ANCHO. EL BAÑO Y LA CUBIERTA SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO, EL ACABADO DE LA FACHADA ES DE PAÑETE CON PINTURA, LA PLACA DE PISO ES EN CONCRETO RUSTICO.


**4. ESQUEMA DE LOCALIZACION DE LA VIVIENDA**



5. REGISTRO FOTOGRÁFICO CONDICIONES ACTUALES DE LA VIVIENDA



ACTA DE VISITA - MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA



ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE

FICHA TECNICA HOGAR POSTULANTE PROGRAMA DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENA URBANO Y RURAL EN ESPECIE

1. DATOS DEL HOGAR POSTULANTE:

NOMBRE DEL JEFE DE HOGAR	MARTHA ISABEL CARVAJAL NUÑEZ										No. CÉDULA:	20876399		
N. MIEMBROS DEL HOGAR	2		3		4	X	5		6		7		TELEFONO	3208931955
SISBEN	A			B	B5		C						TELEFONO 2:	

2. CARACTERISTICAS DE UBICACIÓN Y TRANSPORTE AL PREDIO

MUNICIPIO	RICAURTE			VEREDA			LAS VARAS						
NOMBRE DEL PREDIO O FINCA	LA PALMITA			COORDENADAS ELIPSOIDALES PARA GEOREFERENCIACION DEL PREDIO (Navegador GPS)			NORTE:	4.29706598					
VEREDA - FINCA	(VEREDA): <i>Las Varas - la Palmita</i>			SERVICIO DE AGUA			SI (X)	NO	SERVICIO DE ENERGIA				
									SI (X) NO				
PREDIO EN ZONA DE ALTO RIESGO	NO (X)	SI	INUNDACION			DESlizamiento			HUMDIMIENTO			ORDEN PUBLICO	
DISTANCIA DEL CASCO URBANO POR CARRETABLE EN BUEN ESTADO ACCESO VEHICULAR	0 -5 KM		5 -10 KM			10 -15 KM			X	15 -20 KM		20 -25 KM	
	25 -30 KM		30 -35 KM			35 -40 KM			40 -45 KM		45 -50 KM		
DESCRIPCION DEL ACCESO VIAL	VEHICULAR CON RECEBO			VEHICULAR CON ASFALTO			VEHICULAR CON PLACA HUELLA			X			

3. DESCRIPCION DE LA VIVIENDA:


La presente edificación corresponde a una vivienda unifamiliar de un solo nivel, construida mediante sistema estructural mixto, con muros en mampostería de unidad de bloque de concreto y elementos estructurales en concreto reforzado (columnas y vigas). El sistema de entrepiso no está presente, dado que se trata de una construcción de una planta.

El piso está conformado por una losa en concreto simple, sin embargo, presenta áreas inconclusas o en deficiente estado de acabado, particularmente en el área destinada a cocina. No se observa recubrimiento superficial (enchapes o afinados) en la mayoría de las áreas.





La cubierta está compuesta por teja metálica tipo zinc, instalada sobre una estructura portante en madera (polinas). Dicha estructura se encuentra comprometida estructuralmente debido a la presencia de ataque por xilófagos (termitas), lo cual ha generado pérdida de sección en varios elementos, reduciendo su capacidad portante y aumentando el riesgo de falla.

La distribución funcional incluye dos (2) alcobas, un (1) espacio destinado a cocina, una (1) sala y un (1) baño, este último localizado en un cuerpo adosado o aledaño a la estructura principal. La zona de cocina presenta deterioro evidente y condiciones de insalubridad. Los muros de cerramiento y división interna no presentan acabados superficiales; no se ha aplicado pañete, estuco ni pintura, manteniéndose en estado de obra gris.

La carpintería metálica está presente en vanos de puertas y ventanas, elaborada en perfilera de hierro tipo ornamental. La edificación no cuenta con andenes ni aleros perimetrales que favorezcan el manejo de aguas lluvias o protección de fachadas.




5. REGISTRO FOTOGRÁFICO CONDICIONES ACTUALES DE LA VIVIENDA



6. REGISTRO FOTOGRÁFICO VIAS DE ACCESO

7. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS (ACUEDUCTO, ENERGIA)



**ACTA DE VISITA - MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA**



**ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE**

**FICHA TECNICA HOGAR POSTULANTE PROGRAMA DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENA URBANO Y RURAL EN ESPECIE**

**1. DATOS DEL HOGAR POSTULANTE:**

NOMBRE DEL JEFE DE HOGAR	MARTHA PATRICIA MAECHA MENESES							No. CÉDULA:	20875747
N. MIEMBROS DEL HOGAR	2	3	X	4	5	6	7	TELEFONO	3209901179
SISBEN	A	B	B5	C				TELEFONO 2:	

**2. CARACTERISTICAS DE UBICACIÓN Y TRANSPORTE AL PREDIO**

MUNICIPIO	RICAURTE		VEREDA	SAN FRANCISCO					
NOMBRE DEL PREDIO O FINCA	FINCA VILLA PATRICIA		COORDENADAS ELIPSOIDALES PARA GEOREFERENCIACION DEL PREDIO (Navegador GPS)	NORTE:	4.3180692				
				ESTE:	74.70538852				
VEREDA - FINCA	(VEREDA) <i>San Francisco - Villa Patricia</i>		SERVICIO DE AGUA	SI (X)	NO	SERVICIO DE ENERGIA	SI (X)	NO	
PREDIO EN ZONA DE ALTO RIESGO	NO (X)	SI	INUNDACION		DESPLAZAMIENTO		HUMDIMIENTO		ORDEN PUBLICO
DISTANCIA DEL CASCO URBANO POR CARRETABLE EN BUEN ESTADO ACCESO VEHICULAR	0 - 5 KM		5 - 10 KM		10 - 15 KM		15 - 20 KM	X	20 - 25 KM
	25 - 30 KM		30 - 35 KM		35 - 40 KM		40 - 45 KM		45 - 50 KM
DESCRIPCION DEL ACCESO VIAL	VEHICULAR CON RECEBO		VEHICULAR CON ASFALTO		VEHICULAR CON PLACA HUELLA				X

**3. DESCRIPCION DE LA VIVIENDA:**

La construcción corresponde a una vivienda unifamiliar de un solo nivel, implantada sobre superficie plana, desarrollada mediante sistema constructivo mixto. La estructura principal presenta una cubierta en lámina metálica tipo zinc en avanzado estado de deterioro, con presencia de corrosión, deformaciones y pérdida de estanqueidad, lo cual genera filtraciones. Dicha cubierta está soportada por estructura metálica elaborada en perfilera liviana, sin evidencia de protección anticorrosiva reciente.


El sistema de cerramientos está compuesto por muros de mampostería confinada (presuntamente en bloque de concreto), con carpintería metálica instalada en vanos de puertas y ventanas, elaborada en perfilera tipo ornamental. El piso general es de concreto simple afinado, sin recubrimiento adicional.

La edificación no cuenta con andenes ni corredores perimetrales que faciliten el manejo de aguas superficiales o que protejan los muros exteriores. En uno de los laterales de la vivienda se ha ejecutado un volumen anexo, destinado a cocina, que no hace parte integral del sistema estructural principal.


Este volumen auxiliar presenta una cubierta en teja metálica tipo zinc, soportada por estructura en madera, la cual evidencia un deterioro significativo, pérdida de sección transversal y posible afectación por xilófagos, comprometiendo su capacidad portante. Los cerramientos de esta área están constituidos por esterilla vegetal recubierta con lona plástica de baja densidad (color verde), materiales no normativos y no aptos para cerramientos permanentes.

El área de cocina no dispone de mesonas ni mobiliario fijo, y presenta condiciones subestándar de habitabilidad e higiene. El piso de este espacio también está conformado por concreto simple, sin acabados superficiales.

No se identifican indicios de amenaza geotécnica, inestabilidad del terreno, ni ubicación en zona de riesgo físico, de acuerdo con la observación en sitio.




5. REGISTRO FOTOGRÁFICO CONDICIONES ACTUALES DE LA VIVIENDA



6. REGISTRO FOTOGRÁFICO VIAS DE ACCESO



7. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS (ACUEDUCTO, ENERGIA)



ACTA DE VISITA - MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA



ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE

FICHA TECNICA HOGAR POSTULANTE PROGRAMA DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENA URBANO Y RURAL EN ESPECIE

1. DATOS DEL HOGAR POSTULANTE:

NOMBRE DEL JEFE DE HOGAR	ARAMINTA ORTIZ DE BARBOSA							No. CÉDULA	20605968		
N. MIEMBROS DEL HOGAR	2	X	3		4		5	6	7	TELEFONO	3222126830
SISBEN	A		B		C		X			TELEFONO 2:	

2. CARACTERISTICAS DE UBICACIÓN Y TRANSPORTE AL PREDIO

MUNICIPIO	RICAURTE		VEREDA		MANUEL SUR					
NOMBRE DEL PREDIO O FINCA	LOTE LA ESMERALDA		COORDENADAS ELIPSOIDALES PARA GEOREFERENCIACION DEL PREDIO (Navegador GPS)		NORTE:	4°21'13.9"N				
					ESTE:	74°45'04.3"W				
VEREDA - FINCA	Manuel Sur - La Esmeralda		SERVICIO DE AGUA	X	NO	SERVICIO DE ENERGIA	X	NO		
PREDIO EN ZONA DE ALTO RIESGO	X	SI	INUNDACION		DESLIZAMIENTO		HUMIDIMIENTO		ORDEN PUBLICO	
DISTANCIA DEL CASCO URBANO POR CARRETABLE EN BUEN ESTADO ACCESO VEHICULAR	0-5 KM		5-10 KM	X	10-15 KM		15-20 KM		20-25 KM	
	25-30 KM		30-35 KM		35-40 KM		40-45 KM		45-50 KM	
DESCRIPCION DEL ACCESO VIAL	VEHICULAR CON RECEBO			VEHICULAR CON ASFALTO	X		VEHICULAR CON PLACA HUELLA			

3. DESCRIPCION DE LA VIVIENDA:

EL PREDIO OBJETO DE VISITA CORRESPONDE A UNA EDIFICACIÓN DE UN (1) PISO CONSTRUIDO EN MAMPOSTERIA LADRILLO TOLETE, SIN COLUMNAS, NI VIGAS DE CIMENTACIÓN, AMARRE Y AÉREAS, SE OBSERVAN GRIETAS EN LOS MUROS DE LAS HABITACIONES, EL BAÑO PRESENTA SIGNOS DE DETERIORO DEBIDO A LA CORROSIÓN DE LA PLACA DE SOPORTE DEL TANQUE DE AGUA DONDE SE OBSERVA EXPOSICIÓN DE ARMADURAS (VARILLAS DE REFUERZO), PROBLEMAS DE HUMEDAD EN LOS MUROS EVIDENCIADOS POR LA PRESENCIA DE EFLORESCENCIA Y MANCHAS DE HUMEDAD, PLACA PISO EN CONCRETO RUSTICO.



**ACTA DE VISITA - MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA**



**ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE**

**FICHA TECNICA HOGAR POSTULANTE PROGRAMA DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENA URBANO Y RURAL EN ESPECIE**

**1. DATOS DEL HOGAR POSTULANTE:**

NOMBRE DEL JEFE DE HOGAR	AMPARO ALTURO RODRIGUEZ							No. CÉDULA:	20875468
N. MIEMBROS DEL HOGAR	2	3	4	X	5	6	7	TELEFONO	3133540760
SISBEN	A	B	X	C				TELEFONO 2:	

**2. CARACTERISTICAS DE UBICACIÓN Y TRANSPORTE AL PREDIO**

MUNICIPIO	RICAURTE		VEREDA	ZONA URBANA		
NOMBRE DEL PREDIO O FINCA	CALLE 3 # 16 A 73		COORDENADAS ELIPSOIDALES PARA GEOREFERENCIACION DEL PREDIO (Navegador GPS)	NORTE:	4° 16' 26,886"	
				ESTE:	74° 45' 22,7821"	
VEREDA - FINCA: ZONA URBANA - CALLE 3 # 16 A 73	SERVICIO DE AGUA		SI X	NO	SERVICIO DE ENERGIA	SI X NO
PREDIO EN ZONA DE ALTO RIESGO	NO X	SI	INUNDACION	DESIZAMIENTO	HUMDIMIENTO	ORDEN PUBLICO
DISTANCIA DEL CASCO URBANO POR CARRETABLE EN BUEN ESTADO ACCESO VEHICULAR	0 -5 KM	X	5 -10 KM	10 -15 KM	15 -20 KM	20 -25 KM
	25 -30 KM		30 -35 KM	35 -40 KM	40-45 KM	45 -50 KM
DESCRIPCION DEL ACCESO VIAL	VEHICULAR CON RECEBO		VEHICULAR CON ASFALTO	X	VEHICULAR CON PLACA HUELLA	

**3. DESCRIPCION DE LA VIVIENDA:**


La vivienda objeto de la presente visita corresponde a una edificación de un solo nivel, construida mediante un sistema estructural de muros confinados. Durante la inspección se observaron fisuras en algunas de las paredes.

La cubierta está compuesta por una estructura de tubos metálicos y tejas de zinc, las cuales se encuentran en buen estado de conservación, sin evidencias de filtraciones o deterioro significativo.


Los espacios de cocina y baño se encuentran en condiciones adecuadas, funcionando correctamente y sin señales aparentes de daños o desgaste.

El piso, construido en concreto rústico, no presenta fisuras ni defectos visibles al momento de la inspección.


4. ESQUEMA DE LOCALIZACION DE LA VIVIENDA




Facha da



5. REGISTRO FOTOGRÁFICO CONDICIONES ACTUALES DE LA VIVIENDA



6. REGISTRO FOTOGRÁFICO VIAS DE ACCESO



**ACTA DE VISITA - MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA**



**ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE**

**FICHA TECNICA HOGAR POSTULANTE PROGRAMA DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENA URBANO Y RURAL EN ESPECIE**

**1. DATOS DEL HOGAR POSTULANTE:**

NOMBRE DEL JEFE DE HOGAR	PRISCILA RODRIGUEZ MAHECHA										No. CÉDULA:	65822322		
N. MIEMBROS DEL HOGAR	2		3		4		5		6		7	X	TELEFONO	3224603931
SISBEN	A	X	B				C						TELEFONO 2:	3042245852

**2. CARACTERISTICAS DE UBICACIÓN Y TRANSPORTE AL PREDIO**

MUNICIPIO	RICAURTE, CUNDINAMARCA		VEREDA	MANUEL NORTE					
NOMBRE DEL PREDIO O FINCA	LOTE, LAS MERCEDES		COORDENADAS ELIPSOIDALES PARA GEOREFERENCIACION DEL PREDIO (Navegador GPS)	NORTE:	4°22'25.5"N				
				ESTE:	74°44'13.8"W				
VEREDA - FINCA	Manuel Norte - Las Mercedes		SERVICIO DE AGUA	X	NO	SERVICIO DE ENERGIA	X	NO	
PREDIO EN ZONA DE ALTO RIESGO	X	SI	INUNDACION		DESPLAZAMIENTO		HUMDIMIENTO		ORDEN PUBLICO
DISTANCIA DEL CASCO URBANO POR CARRETABLE EN BUEN ESTADO ACCESO VEHICULAR	0 -5 KM		5 -10 KM		10 -15 KM		15 -20 KM	X	20 -25 KM
	25 -30 KM		30 -35 KM		35 -40 KM		40 -45 KM		45 -50 KM
DESCRIPCION DEL ACCESO VIAL	VEHICULAR CON RECEBO		X	VEHICULAR CON ASFALTO		VEHICULAR CON PLACA HUELLA			

**3. DESCRIPCION DE LA VIVIENDA:**

PREDIO ESTÁ CONSTRUIDO CON MAMPOSTERIA SIN COLUMNAS NI VIGAS, TANTO EN LA ESTRUCTURA DE AMARRE COMO AÉREA. LOS MUROS EN MAMPOSTERIA ESTAN TERMINADOS EN OBRA GRIS SIN PAÑETE. EL PISO ES UNA PLACA DE CONCRETO RÚSTICO. LOS BAÑOS (02) ESTAN PENDIENTES DE TERMINACIÓN, FALTANDO ACCESORIOS SANITARIOS COMPLEMENTARIOS. LA CUBIERTA REQUIERE AJUSTE HACIA EL LADO DE LAS HABITACIONES. ADEMÁS, HAY MUROS PENDIENTES POR TERMINAR ESPECIALMENTE EN LAS HABITACIONES.

**4. ESQUEMA DE LOCALIZACION DE LA VIVIENDA**



**ACTA DE VISITA - MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA**



**ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE**

**FICHA TECNICA HOGAR POSTULANTE PROGRAMA DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENA URBANO Y RURAL EN ESPECIE**

**1. DATOS DEL HOGAR POSTULANTE:**

NOMBRE DEL JEFE DE HOGAR	MARISOL BARBOSA ORTIZ							No. CÉDULA:	20875530
N MIEMBROS DEL HOGAR	2	3	X	4	5	6	7	TELÉFONO	3114595765
SISBEN	A	B	X	C				TELÉFONO 2:	3115705138


**2. CARACTERISTICAS DE UBICACIÓN Y TRANSPORTE AL PREDIO**

MUNICIPIO	RICAURTE		VEREDA	MANUEL SUR					
NOMBRE DEL PREDIO O FINCA			COORDENADAS ELIPSOIDALES PARA GEOREFERENCIACION DEL PREDIO (Navegador GPS)	NORTE:	4°21'14.0"N				
				ESTE:	74°45'04.7"W				
VEREDA - FINCA	Manuel Sur.		SERVICIO DE AGUA	X	NO	SERVICIO DE ENERGIA	X	NO	
PREDIO EN ZONA DE ALTO RIESGO	X	SI	INUNDACION		DESLIZAMIENTO		HUMDIMIENTO	ORDEN PUBLICO	
DISTANCIA DEL CASCO URBANO POR CARRETABLE EN BUEN ESTADO ACCESO VEHICULAR	0 -5 KM		5 -10 KM	10 -15 KM	X	15 -20 KM	20 -25 KM		
	25 -30 KM		30 -35 KM	35 -40 KM		40-45 KM	45 -50 KM		
DESCRIPCION DEL ACCESO VIAL	VEHICULAR CON RECEBO		VEHICULAR CON ASFALTO	X	VEHICULAR CON PLACA HUELLA				






**3. DESCRIPCION DE LA VIVIENDA:**

PREDIO OBJETO DE VISITA CORRESPONDE A UNA EDIFICACIÓN DE UN (1) PISO CONSTRUIDO EN MAMPOSTERIA SIN COLUMNAS NI VIGAS E CIMENTACIÓN, AMARRE NI AÉREAS, EL PISO ESTA CONSTRUIDO EN CONCRETO RUSTICO TOTALMENTE FISURADO, MUROS AGRIETADOS, TERMINADOS DE LA VIVIENDA EN OBRA GRIS, FACHADA EN PAÑETE Y PINTURA, COCINA IMPROVISADA, BAÑO EN BUEN ESTADO Y CUBIERTA EN BUEN ESTADO.

**4. ESQUEMA DE LOCALIZACION DE LA VIVIENDA**



5. REGISTRO FOTOGRÁFICO CONDICIONES ACTUALES DE LA VIVIENDA



**ACTA DE VISITA - MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA**



**ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE**

**FICHA TECNICA HOGAR POSTULANTE PROGRAMA DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENA URBANO Y RURAL EN ESPECIE**

**1. DATOS DEL HOGAR POSTULANTE:**

NOMBRE DEL JEFE DE HOGAR	RAUL LEONI BAUTISTA BERNAL							No. CÉDULA:	11318507					
N. MIEMBROS DEL HOGAR	2		3		4	X	5		6		7		TELEFONO:	3214718934
SISBEN	A		4		B		C						TELEFONO 2:	

**2. CARACTERISTICAS DE UBICACIÓN Y TRANSPORTE AL PREDIO**

MUNICIPIO	RICAURTE			VEREDA	CALLEJON				
NOMBRE DEL PREDIO O FINCA	LAS PALMAS			COORDENADAS ELIPSOIDALES PARA GEOREFERENCIACION DEL PREDIO (Navegador GPS)	NORTE:	4.30477143N			
					ESTE:	74.69051407W			
VEREDA - FINCA	: Callejon - Las Palmas			SERVICIO DE AGUA	SI X	NO	SERVICIO DE ENERGIA	SI X	NO
PREDIO EN ZONA DE ALTO RIESGO	NO X	SI	INUNDACION	DESIZAMIENTO		HUMDIMIENTO	ORDEN PUBLICO		
DISTANCIA DEL CASCO URBANO POR CARRETABLE EN BUEN ESTADO ACCESO VEHICULAR	0 -5 KM		5 -10 KM	10 -15 KM	15 -20 KM	X	20 -25 KM		
	25 -30 KM		30 -35 KM	35 -40 KM	40-45 KM		45 -50 KM		
DESCRIPCION DEL ACCESO VIAL	VEHICULAR CON RECEBO		X	VEHICULAR CON ASFALTO		VEHICULAR CON PLACA HUELLA			

**3. DESCRIPCION DE LA VIVIENDA:**

Vivienda familiar de una sola planta con muros construidos en Bahareque sin columnas y vigas estructurales.

La cubierta está conformada por una estructura en madera en mal estado, sobre las cuales se encuentra instalada teja de zinc galvanizada en condiciones funcionales


La carpintería de la vivienda, tanto en puertas como en ventanas, es metálica, y se encuentra instalada de manera estable para sus condiciones.

Está constituida por (1) Habitación, (1) Baño en estado no funcional sin acabados, y (1) Cocina en malas condiciones construida afuera de la vivienda.


El piso de la vivienda está en concreto rústico con alístateo.

Cuenta con servicios públicos de Agua y Energía.

4. ESQUEMA DE LOCALIZACION DE LA VIVIENDA



5. REGISTRO FOTOGRÁFICO CONDICIONES ACTUALES DE LA VIVIENDA



6. REGISTRO FOTOGRÁFICO VIAS DE ACCESO



**ACTA DE VISITA - MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA**



**ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE**

**FICHA TECNICA HOGAR POSTULANTE PROGRAMA DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENA URBANO Y RURAL EN ESPECIE**

**1. DATOS DEL HOGAR POSTULANTE:**

NOMBRE DEL JEFE DE HOGAR	JESUS JAVIER ARRIETA RUJZ										No. CÉDULA:	7572263
N. MIEMBROS DEL HOGAR	2	3	4	X	5	6	7	TELEFONO	3132207451			
SISBEN	A	B	X	C	TELEFONO 2:	3217564534						


**2. CARACTERISTICAS DE UBICACIÓN Y TRANSPORTE AL PREDIO**

MUNICIPIO	RICAURTE, CUNDINAMARCA		VEREDA		LIMONCITOS			
NOMBRE DEL PREDIO O FINCA	LOTE 7A		COORDENADAS ELIPSOIDALES PARA GEOREFERENCIACION DEL PREDIO (Navegador GPS)		NORTE:	4°16'26.5"N		
					ESTE:	74°44'35.4"W		
VEREDA - FINCA	Limoncitos - Lote 7A		SERVICIO DE AGUA	X	NO	SERVICIO DE ENERGIA	X	NO
PREDIO EN ZONA DE ALTO RIESGO	X	SI	INUNDACION		DESlizamiento		HUMDIMIENTO	ORDEN PUBLICO
DISTANCIA DEL CASCO URBANO POR CARRETABLE EN BUEN ESTADO ACCESO VEHICULAR	0 -5 KM		5 -10 KM	X	10 -15 KM	15 -20 KM	20 -25 KM	
	25 -30 KM		30 -35 KM		35 -40 KM	40-45 KM	45 -50 KM	
DESCRIPCION DEL ACCESO VIAL	VEHICULAR CON RECEBO		X	VEHICULAR CON ASFALTO	VEHICULAR CON PLACA HUELLA			







**3. DESCRIPCION DE LA VIVIENDA:**

PREDIO OBJETO DE LA VISITA ESTÁ CONSTRUIDO EN MAMPOSTERÍA CONFINADA. LOS PISOS ESTÁN ESMALTADOS Y LOS MUROS PRESENTAN UN ACABADO EN OBRA GRIS CON PAÑETE. EL BAÑO, UBICADO JUNTO A LA COCINA, SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO; ESTA ÚLTIMA TAMBIÉN ESTÁ EN OBRA GRIS. ADEMÁS, LA CUBIERTA ESTÁ EN BUEN ESTADO.




**4. ESQUEMA DE LOCALIZACION DE LA VIVIENDA**





5. REGISTRO FOTOGRÁFICO CONDICIONES ACTUALES DE LA VIVIENDA




6. REGISTRO FOTOGRÁFICO VIAS DE ACCESO



7. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS (ACUEDUCTO, ENERGIA)



**ACTA DE VISITA - MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA**



**ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE**

**FICHA TECNICA HOGAR POSTULANTE PROGRAMA DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA URBANO Y RURAL EN ESPECIE**

**1. DATOS DEL HOGAR POSTULANTE:**

NOMBRE DEL JEFE DE HOGAR	RUBIELA PUEENTES DIAZ							No. CÉDULA:	20394929		
N. MIEMBROS DEL HOGAR	2	X	3		4		5	6	7	TELEFONO	3232215153
SISBEN	A	X	B				C			TELEFONO 2:	

**2. CARACTERISTICAS DE UBICACIÓN Y TRANSPORTE AL PREDIO**



MUNICIPIO	RICAURTE		VEREDA		MANUEL NORTE				
NOMBRE DEL PREDIO O FINCA	LAS MERCEDES		COORDENADAS ELIPSOIDALES PARA GEOREFERENCIACION DEL PREDIO (Navegador GPS)		NORTE:	4° 22' 25,05"			
					ESTE:	74° 44' 16,314"			
VEREDA - FINCA: MANUEL NORTE - LAS MERCEDES			SERVICIO DE AGUA	SI X	NO	SERVICIO DE ENERGIA	SI X	NO	
PREDIO EN ZONA DE ALTO RIESGO	NO X	SI	INUNDACION		DESlizAMIENTO		HUMDIMIENTO		ORDEN PUBLICO
DISTANCIA DEL CASCO URBANO POR CARRETABLE EN BUEN ESTADO ACCESO VEHICULAR	0 -5 KM		5 -10 KM		10 -15 KM		X	15 -20 KM	20 -25 KM
	25 -30 KM		30 -35 KM		35 -40 KM			40 -45 KM	45 -50 KM
DESCRIPCION DEL ACCESO VIAL	VEHICULAR CON RECEBO		X	VEHICULAR CON ASFALTO		VEHICULAR CON PLACA HUELLA		X	

**3. DESCRIPCION DE LA VIVIENDA:**




La vivienda objeto de visita corresponde a una edificación de un solo piso, construida en esterilla, la cual se encuentra en mal estado de conservación. La cubierta está elaborada con pollines de madera y tejas de zinc, materiales que presentan un alto grado de deterioro.

El piso de la vivienda es de tierra, en mal estado. Por su parte, el baño está construido en mampostería confinada y se encuentra en buen estado, siendo el único componente estructural que cumple con condiciones adecuadas.


4. ESQUEMA DE LOCALIZACION DE LA VIVIENDA



5. REGISTRO FOTOGRÁFICO CONDICIONES ACTUALES DE LA VIVIENDA



6. REGISTRO FOTOGRÁFICO VIAS DE ACCESO



**ACTA DE VISITA - MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA**



**ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE**

**FICHA TECNICA HOGAR POSTULANTE PROGRAMA DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENA URBANO Y RURAL EN ESPECIE**

**1. DATOS DEL HOGAR POSTULANTE:**

NOMBRE DEL JEFE DE HOGAR	ORLANDO GUEVARA ROJAS										No. CÉDULA:	8001823		
N MIEMBROS DEL HOGAR	2		3		4		5		6		7	X	TELEFONO	3229359636
SISBEN	A		B		X		C						TELEFONO 2:	3112473606


**2. CARACTERISTICAS DE UBICACIÓN Y TRANSPORTE AL PREDIO**

MUNICIPIO	RICAURTE				VEREDA				MANUEL SUR				
NOMBRE DEL PREDIO O FINCA	COORDENADAS ELIPSOIDALES PARA GEOREFERENCIACION DEL PREDIO (Navegador GPS)								NORTE:	4°21'37.3"N			
									ESTE:	74°44'46.7"W			
VEREDA - FINCA	<i>Manuel Sur</i>				SERVICIO DE AGUA	X	NO	SERVICIO DE ENERGIA	SI	X			
PREDIO EN ZONA DE ALTO RIESGO	X	SI	INUNDACION				DESLIZAMIENTO		HUMDIMIENTO		ORDEN PUBLICO		
DISTANCIA DEL CASCO URBANO POR CARRETABLE EN BUEN ESTADO ACCESO VEHICULAR	0 -5 KM		5 -10 KM		10 -15 KM		X	15 -20 KM		20 -25 KM			
	25 -30 KM		30 -35 KM		35 -40 KM			40-45 KM		45 -50 KM			
DESCRIPCION DEL ACCESO VIAL	VEHICULAR CON RECEBO				VEHICULAR CON ASFALTO				VEHICULAR CON PLACA HUELLA				






**3. DESCRIPCION DE LA VIVIENDA:**

EL PREDIO OBJETO DE VISITA CORRESPONDE A UNA EDIFICACIÓN DE UN (1) PISO CONSTRUIDO EN MAMPOSTERIA CONFINADA CON ACABAE OBRA GRIS, SIN PAÑETE. EL BAÑO SE ENCUENTRA INCOMPLETO Y NO CUENTA CON COCINA, EL PISO ES EN CONCRETO RUSTICO Y LA CUBI ENCUENTRA EN BUEN ESTADO.

**4. ESQUEMA DE LOCALIZACION DE LA VIVIENDA**



5. REGISTRO FOTOGRÁFICO CONDICIONES ACTUALES DE LA VIVIENDA



**ACTA DE VISITA - MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA**



**ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE**

**FICHA TECNICA HOGAR POSTULANTE PROGRAMA DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENA URBANO Y RURAL EN ESPECIE**

**1. DATOS DEL HOGAR POSTULANTE:**

NOMBRE DEL JEFE DE HOGAR	CARMEN EDITH MARTINEZ RONCANCIO							No. CÉDULA:	20875430
N. MIEMBROS DEL HOGAR	2	3	4	X	5	6	7	TELEFONO	3116837922
SISBEN	A	B	C	X				TELEFONO 2:	

**2. CARACTERISTICAS DE UBICACIÓN Y TRANSPORTE AL PREDIO**

MUNICIPIO	RICAURTE		VEREDA	ZONA URBANA						
NOMBRE DEL PREDIO O FINCA	CALLE 3 # 16 A - 25		COORDENADAS ELIPSOIDALES PARA GEOREFERENCIACION DEL PREDIO (Navegador GPS)	NORTE:	4° 16' 27,952"					
				ESTE:	74° 46' 24,0708"					
VEREDA - FINCA: ZONA URBANA - CALLE 3 # 16 A - 25			SERVICIO DE AGUA	SI X	NO	SERVICIO DE ENERGIA	SI X	NO		
PREDIO EN ZONA DE ALTO RIESGO	NO X	SI	INUNDACION			DESPLAZAMIENTO			HUNDIMIENTO	ORDEN PUBLICO
DISTANCIA DEL CASCO URBANO POR CARRETABLE EN BUEN ESTADO ACCESO VEHICULAR	0 -5 KM		X	5 -10 KM		10 -15 KM		15 -20 KM		20 -25 KM
	25 -30 KM			30 -35 KM		35 -40 KM		40 -45 KM		45 -50 KM
DESCRIPCION DEL ACCESO VIAL	VEHICULAR CON RECEBO		VEHICULAR CON ASFALTO		X	VEHICULAR CON PLACA HUELLA				

**3. DESCRIPCION DE LA VIVIENDA:**


La vivienda objeto de visita corresponde a una edificación de un solo piso, construida mediante un sistema estructural de mampostería confinada. Durante la inspección se evidenciaron fisuras en las paredes.

La cubierta está construida con poliras y teja de fibrocemento, y presenta goteras, lo que refleja un deterioro en su impermeabilización y posibles filtraciones de agua. El piso, por su parte, se encuentra en buen estado, con acabados que no muestran daños significativos.


La cocina fue construida con teja de zinc, la cual se encuentra en mal estado, presentando deterioro por el paso del tiempo y la exposición a factores climáticos.

El baño está en buen estado general, funcional y sin evidencias de deterioro significativo. Sin embargo, las puertas, elaboradas en carpintería metálica, presentan un notable deterioro y requieren intervención o reemplazo.





4. ESQUEMA DE LOCALIZACION DE LA VIVIENDA





Fachada



5. REGISTRO FOTOGRÁFICO CONDICIONES ACTUALES DE LA VIVIENDA



6. REGISTRO FOTOGRÁFICO VIAS DE ACCESO



**ACTA DE VISITA - MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA**



**ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE**

**FICHA TECNICA HOGAR POSTULANTE PROGRAMA DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENA URBANO Y RURAL EN ESPECIE**

**1. DATOS DEL HOGAR POSTULANTE:**

NOMBRE DEL JEFE DE HOGAR	MARITZA OVIEDO GUERRERO							No CÉDULA:	20.875.854
N. MIEMBROS DEL HOGAR	2	X	3	4	5	6	7	TELEFONO	3102459515
SISBEN	A		B		C	X		TELEFONO 2:	


**2. CARACTERÍSTICAS DE UBICACIÓN Y TRANSPORTE AL PREDIO**

MUNICIPIO	RICAURTE, CUNDINAMARCA		VEREDA		MANUEL SUR			
NOMBRE DEL PREDIO O FINCA	LOTE CERRITOS		COORDENADAS ELIPSOIDALES PARA GEOREFERENCIACION DEL PREDIO (Navegador GPS)		NORTE:	4°21'28.9"N		
					ESTE:	74°45'16.8"W		
VEREDA - FINCA	Manuel Sur - Cerritos		SERVICIO DE AGUA	SI X	SERVICIO DE ENERGIA	SI X		
PREDIO EN ZONA DE ALTO RIESGO	X	SI	INUNDACION		DESPLAZAMIENTO		HUMDIMIENTO	ORDEN PUBLICO
DISTANCIA DEL CASCO URBANO POR CARRETABLE EN BUEN ESTADO ACCESO VEHICULAR	0 -5 KM		5 -10 KM		10 -15 KM	X	15 -20 KM	20 -25 KM
	25 -30 KM		30 -35 KM		35 -40 KM		40-45 KM	45 -50 KM
DESCRIPCION DEL ACCESO VIAL	VEHICULAR CON RECEBO		VEHICULAR CON ASFALTO		VEHICULAR CON PLACA HUELLA		X	




**3. DESCRIPCION DE LA VIVIENDA:**

PREDIO OBJETO DE LA VISITA ESTÁ CONSTRUIDO EN BAHAREQUE EL CUAL PRESENTA DISTINTAS GRIESTA EN LAS PAREDES TIENE UNA PARTE DE LA CUBIERTA EN MAL ESTADO. PISO EN CONCRETO BUEN ESTADO.

**4. ESQUEMA DE LOCALIZACION DE LA VIVIENDA**




**6. REGISTRO FOTOGRÁFICO CONDICIONES ACTUALES DE LA VIVIENDA**



**8. REGISTRO FOTOGRÁFICO VIAS DE ACCESO**

**7. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS (ACUEDUCTO, ENERGIA)**



**ACTA DE VISITA - MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA**



**ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE**

**FICHA TECNICA HOGAR POSTULANTE PROGRAMA DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENA URBANO Y RURAL EN ESPECIE**

**1. DATOS DEL HOGAR POSTULANTE:**

NOMBRE DEL JEFE DE HOGAR	LUZ MARINA DIAZ							No. CÉDULA:	39553419
N. MIEMBROS DEL HOGAR	2	3	X	4	5	6	7	TELEFONO	3114220458
SISBEN	A	B	X	C				TELEFONO 2:	

**2. CARACTERISTICAS DE UBICACIÓN Y TRANSPORTE AL PREDIO**

MUNICIPIO	RICAURTE		VEREDA	LA CARRERA					
NOMBRE DEL PREDIO O FINCA	LOMA ALTA		COORDENADAS ELIPSOIDALES PARA GEOREFERENCIACION DEL PREDIO (Navegador GPS)	NORTE:	4° 20' 56,8212"				
				ESTE:	74° 43' 53,04"				
VEREDA - FINCA: LA CARRERA - LOMA ALTA	SERVICIO DE AGUA		SI X	NO	SERVICIO DE ENERGIA	SI X NO			
PREDIO EN ZONA DE ALTO RIESGO	NO X	SI	INUNDACION		DESPLAZAMIENTO		HUMDIMIENTO	ORDEN PUBLICO	
DISTANCIA DEL CASCO URBANO POR CARRETABLE EN BUEN ESTADO ACCESO VEHICULAR	0 -5 KM		5 -10 KM		X	10 -15 KM		15 -20 KM	20 -25 KM
	25 -30 KM		30 -35 KM			35 -40 KM		40-45 KM	45 -50 KM
DESCRIPCION DEL ACCESO VIAL	VEHICULAR CON RECEBO		VEHICULAR CON ASFALTO		VEHICULAR CON PLACA HUELLA		X		

**3. DESCRIPCION DE LA VIVIENDA:**


La vivienda objeto de la visita **corresponde a una edificación de un piso**, construida con sistema estructural de mampostería confinada, y se encuentra en estado regular. Consta de una cocina que presenta fisuras y grietas en las paredes; dos habitaciones en buen estado; y un baño que muestra fisuras en la placa de la cubierta de concreto.

La cubierta de la vivienda, compuesta por tejas de Eternit y teja de zinc, se encuentra también en estado regular, ya que en algunas secciones presenta goteras.


El piso es de acabado alístateo color rojo y se encuentra en condiciones aceptables.

Cabe destacar que la vivienda está ubicada a aproximadamente 15 metros de la vía terciaria.


4. ESQUEMA DE LOCALIZACION DE LA VIVIENDA



5. REGISTRO FOTOGRÁFICO CONDICIONES ACTUALES DE LA VIVIENDA



6. REGISTRO FOTOGRÁFICO VIAS DE ACCESO



**ACTA DE VISITA - MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA**



**ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE**

**FICHA TECNICA HOGAR POSTULANTE PROGRAMA DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENA URBANO Y RURAL EN ESPECIE**

**1. DATOS DEL HOGAR POSTULANTE:**

NOMBRE DEL JEFE DE HOGAR	LUZ MILA DONCEL VANEGAS							No. CÉDULA	20875705
N MIEMBROS DEL HOGAR	2	3	4	X	5	6	7	TELEFONO	3213939714
SISBEN	A	B	C	X				TELEFONO 2	

**2. CARACTERISTICAS DE UBICACIÓN Y TRANSPORTE AL PREDIO**

MUNICIPIO	RICAURTE		VEREDA	LA TETILLA					
NOMBRE DEL PREDIO O FINCA	LAS DELICIAS		COORDENADAS ELIPSOIDALES PARA GEOREFERENCIACION DEL PREDIO (Navegador GPS)	NORTE:	4° 19' 39,432"				
				ESTE:	74° 45' 5,1408"				
VEREDA - FINCA	LA TETILLA - LAS DELICIAS			SERVICIO DE AGUA	SI X	NO	SERVICIO DE ENERGIA	SI X	NO
PREDIO EN ZONA DE ALTO RIESGO	NO X	SI	INUNDACION	DESPLAZAMIENTO			HUMEDIMIENTO		ORDEN PUBLICO
DISTANCIA DEL CASCO URBANO POR CARRETABLE EN BUEN ESTADO ACCESO VEHICULAR	0 -5 KM		X	5 -10 KM	10 -15 KM		15 -20 KM	20 -25 KM	
	25 -30 KM			30 -35 KM	35 -40 KM		40 -45 KM	45 -50 KM	
DESCRIPCION DEL ACCESO VIAL	VEHICULAR CON RECEBO		X	VEHICULAR CON ASFALTO			VEHICULAR CON PLACA HUELLA		

**3. DESCRIPCION DE LA VIVIENDA:**


La vivienda objeto de la presente visita corresponde a una edificación de un (1) piso, construida con un sistema estructural de mamposteria confinada. Se encuentra en buen estado de conservación general y no presenta fisuras ni grietas visibles en sus elementos estructurales o no estructurales.

La estructura de cubierta está conformada por cerchas metálicas y teja de zinc, encontrándose en buen estado. Las puertas y ventanas están elaboradas en carpintería metálica y también presentan un estado de conservación adecuado.


El piso de la vivienda cuenta con un acabado en enchape, sin deterioro evidente, y se encuentra en buen estado. El baño está construido con acabados completos y en buenas condiciones; sin embargo, se observa que solo funciona el inodoro, mientras que la ducha no está en funcionamiento.

Las vías de acceso a la vivienda son en material de recabo, lo cual permite el ingreso vehicular y peatonal.





4. ESQUEMA DE LOCALIZACION DE LA VIVIENDA






Fachada



5. REGISTRO FOTOGRAFICO CONDICIONES ACTUALES DE LA VIVIENDA



6. REGISTRO FOTOGRAFICO VIAS DE ACCESO



**ACTA DE VISITA - MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA**



**ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE**

**FICHA TECNICA HOGAR POSTULANTE PROGRAMA DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA URBANO Y RURAL EN ESPECIE**

**1. DATOS DEL HOGAR POSTULANTE:**

NOMBRE DEL JEFE DE HOGAR	MISAEEL GUTIERREZ ORTEGA							No. CÉDULA:	1069175429
N MIEMBROS DEL HOGAR	2	3	X	4	5	6	7	TELEFONO	3125509252
SISBEN	A	B	X	C				TELEFONO 2:	3227678546

**2. CARACTERISTICAS DE UBICACIÓN Y TRANSPORTE AL PREDIO**

MUNICIPIO	RICAURTE		VEREDA	LIMONCITOS							
NOMBRE DEL PREDIO O FINCA	LOTE DESPENSA 2		COORDENADAS ELIPSOIDALES PARA GEOREFERENCIACION DEL PREDIO (Navegador GPS)	NORTE:	4° 51' 31,6344"						
				ESTE:	74° 51' 1,3535"						
VEREDA - FINCA: LIMONCITOS - LOTE DESPENSA 2			SERVICIO DE AGUA	SI X	NO	SERVICIO DE ENERGIA	SI X	NO			
PREDIO EN ZONA DE ALTO RIESGO	NO X	SI	INUNDACION			DESPLAZAMIENTO			HUMIDIMIENTO	ORDEN PUBLICO	
DISTANCIA DEL CASCO URBANO POR CARRETABLE EN BUEN ESTADO ACCESO VEHICULAR	0 -5 KM		X	5 -10 KM		10 -15 KM		15 -20 KM		20 -25 KM	
	25 -30 KM			30 -35 KM		35 -40 KM		40 -45 KM		45 -50 KM	
DESCRIPCION DEL ACCESO VIAL	VEHICULAR CON RECEBO		X	VEHICULAR CON ASFALTO				VEHICULAR CON PLACA HUELLA		X	


**3. DESCRIPCION DE LA VIVIENDA:**

La vivienda objeto de visita corresponde a una edificación de un solo nivel, construida mediante un sistema estructural de mampostería confinada, la cual se encuentra en buen estado de conservación.


La estructura de la cubierta está conformada por elementos metálicos (tubos) y cubierta con tejas de zinc, también en buen estado.

El piso es de concreto rústico, presentando igualmente un adecuado estado de conservación.



4. ESQUEMA DE LOCALIZACION DE LA VIVIENDA





Fachada



5. REGISTRO FOTOGRÁFICO CONDICIONES ACTUALES DE LA VIVIENDA



6. REGISTRO FOTOGRÁFICO VIAS DE ACCESO



**ACTA DE VISITA - MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA**



**ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE**

**FICHA TECNICA HOGAR POSTULANTE PROGRAMA DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA URBANO Y RURAL EN ESPECIE**

**1. DATOS DEL HOGAR POSTULANTE:**

NOMBRE DEL JEFE DE HOGAR	MARIA GLADIS NUÑEZ							No. CÉDULA:	20875243
N. MIEMBROS DEL HOGAR	2	3	4	X	5	6	7	TELEFONO	3042808528
SISBEN	A	B	X	C				TELEFONO 2:	3115886207

**2. CARACTERISTICAS DE UBICACIÓN Y TRANSPORTE AL PREDIO**

MUNICIPIO	RICAURTE		VEREDA	LAS VARAS					
NOMBRE DEL PREDIO O FINCA	LAS PALMITAS		COORDENADAS ELIPSOIDALES PARA GEOREFERENCIACION DEL PREDIO (Navegador GPS)	NORTE:	4° 17' 50,6544"				
				ESTE:	74° 43' 7,5"				
VEREDA - FINCA: LAS VARAS - LAS PALMITAS			SERVICIO DE AGUA	SI X	NO	SERVICIO DE ENERGIA	SI X	NO	
PREDIO EN ZONA DE ALTO RIESGO	NO X	SI	INUNDACION	DESPLAZAMIENTO		HUMDIMIENTO	ORDEN PUBLICO		
DISTANCIA DEL CASCO URBANO POR CARRETABLE EN BUEN ESTADO ACCESO VEHICULAR	0-5 KM		5-10 KM	X	10-15 KM	15-20 KM	20-25 KM		
	25-30 KM		30-35 KM		35-40 KM	40-45 KM	45-50 KM		
DESCRIPCION DEL ACCESO VIAL	VEHICULAR CON RECEBO		VEHICULAR CON ASFALTO			VEHICULAR CON PLACA HUELLA			X

**3. DESCRIPCION DE LA VIVIENDA:**


La vivienda objeto de la visita corresponde a una edificación de un solo piso, construida mediante un sistema estructural de mampostería confinada. En términos generales, la edificación se encuentra en buen estado de conservación.

La cubierta ha sido construida con estructura de tubos metálicos y tejas de zinc, presentando igualmente un buen estado, sin señales visibles de deterioro o afectaciones funcionales.


Tanto la cocina como el baño se encuentran en condiciones adecuadas de uso y conservación, sin evidencias de daños significativos.

El piso está construido en concreto con acabado liso, sin embargo, presenta un grado de deterioro visible.






4. ESQUEMA DE LOCALIZACION DE LA VIVIENDA





Fachada



5. REGISTRO FOTOGRÁFICO CONDICIONES ACTUALES DE LA VIVIENDA



6. REGISTRO FOTOGRÁFICO VIAS DE ACCESO



**ACTA DE VISITA - MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA**



**ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE**

**FICHA TECNICA HOGAR POSTULANTE PROGRAMA DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENA URBANO Y RURAL EN ESPECIE**

**1. DATOS DEL HOGAR POSTULANTE:**

NOMBRE DEL JEFE DE HOGAR	LUIS EDUARDO GONGORA ARIAS										No. CÉDULA:	11224387
N MIEMBROS DEL HOGAR	2	3	4	5	6	X	7				TELEFONO	3228484869
SISBEN	A	B	C	X							TELEFONO 2:	

**2. CARACTERISTICAS DE UBICACIÓN Y TRANSPORTE AL PREDIO**

MUNICIPIO	RICAURTE			VEREDA			LLANO DEL POZO				
NOMBRE DEL PREDIO O FINCA	LOTE SAN LUIS			COORDENADAS ELIPSOIDALES PARA GEOREFERENCIACION DEL PREDIO (Navegador GPS)			NORTE:	4° 17' 27,3"			
							ESTE:	74° 44' 18,2"			
VEREDA - FINCA: LLANO DEL POZO - LOTE SAN LUIS	SERVICIO DE AGUA			SI X	NO	SERVICIO DE ENERGIA			SI X	NO	
PREDIO EN ZONA DE ALTO RIESGO	NO X	SI	INUNDACION		DESPLAZAMIENTO		HUMDMIENTO		ORDEN PUBLICO		
DISTANCIA DEL CASCO URBANO POR CARRETABLE EN BUEN ESTADO ACCESO VEHICULAR	0 -5 KM		X	5 -10 KM		10 -15 KM		15 -20 KM		20 -25 KM	
	25 -30 KM			30 -35 KM		35 -40 KM		40 -45 KM		45 -50 KM	
DESCRIPCION DEL ACCESO VIAL	VEHICULAR CON RECEBO		X	VEHICULAR CON ASFALTO		X		VEHICULAR CON PLACA HUELLA			


**3. DESCRIPCION DE LA VIVIENDA:**

La vivienda objeto de la visita corresponde a una edificación de un solo piso, construida con un sistema estructural de mampostería confinada. La construcción se encuentra en buen estado general.


La estructura de la cubierta está conformada por tubos metálicos y teja de zinc, los cuales también se encuentran en buen estado.

El piso de la vivienda presenta acabados en buenas condiciones.







4. ESQUEMA DE LOCALIZACION DE LA VIVIENDA




Fachada




5. REGISTRO FOTOGRÁFICO CONDICIONES ACTUALES DE LA VIVIENDA



6. REGISTRO FOTOGRÁFICO VIAS DE ACCESO



**ACTA DE VISITA - MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA**



**ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE**

**FICHA TECNICA HOGAR POSTULANTE PROGRAMA DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA URBANO Y RURAL EN ESPECIE**

**1. DATOS DEL HOGAR POSTULANTE:**

NOMBRE DEL JEFE DE HOGAR	MARISOL CALDERON ORTIZ							No. CÉDULA:	20876019		
N. MIEMBROS DEL HOGAR	2	X	3		4		5	6	7	TELEFONO	3138119856
SISBEN	A		B	X	C					TELEFONO 2:	



**2. CARACTERISTICAS DE UBICACIÓN Y TRANSPORTE AL PREDIO**

MUNICIPIO	RICAURTE, CUNDINAMARCA		VEREDA	LA CARRERA								
NOMBRE DEL PREDIO O FINCA	LOTE EL CERRITO		COORDENADAS ELIPSOIDALES PARA GEOREFERENCIACION DEL PREDIO (Navegador GPS)	NORTE:	4°21'09.6"N							
				ESTE:	74°43'35.0"W							
VEREDA - FINCA	<i>La carrera - el cerrito</i>		SERVICIO DE AGUA	X	NO	SERVICIO DE ENERGIA	X	NO				
PREDIO EN ZONA DE ALTO RIESGO	X	SI	INUNDACION		DESLUZAMIENTO		HUMDIMIENTO		ORDEN PUBLICO			
DISTANCIA DEL CASCO URBANO POR CARRETABLE EN BUEN ESTADO ACCESO VEHICULAR	0-5 KM		5-10 KM		10-15 KM	X	15-20 KM		20-25 KM			
	25-30 KM		30-35 KM		35-40 KM		40-45 KM		45-50 KM			
DESCRIPCION DEL ACCESO VIAL	VEHICULAR CON RECEBO		X	VEHICULAR CON ASFALTO		VEHICULAR CON PLACA HUELLA						



**3. DESCRIPCION DE LA VIVIENDA:**

EL PREDIO OBJETO DE VISITA ESTA CONSTRUIDO EN MAMPOSTERIA CONFINADA. LA ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA TAMBIEN ESTA EN MAL ESTADO. ADEMAS, NO CUENTA CON COCINA. EL PISO ES EN CONCRETO RÚSTICO. LOS SERVICIOS DOMICILIARIOS SON COMPARTIDOS.

**4. ESQUEMA DE LOCALIZACION DE LA VIVIENDA**




5. REGISTRO FOTOGRÁFICO CONDICIONES ACTUALES DE LA VIVIENDA



6. REGISTRO FOTOGRÁFICO VIAS DE ACCESO

7. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS (ACUEDUCTO, ENERGIA)



**ACTA DE VISITA - MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA**



**ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE**

**FICHA TECNICA HOGAR POSTULANTE PROGRAMA DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENA URBANO Y RURAL EN ESPECIE**

**1. DATOS DEL HOGAR POSTULANTE:**

NOMBRE DEL JEFE DE HOGAR	LUZ MARINA ORTIZ GOMEZ							No. CÉDULA:	39557486
N. MIEMBROS DEL HOGAR	2	X	3	4	5	6	7	TELEFONO	3138119856
SISBEN	A		B		C	X		TELEFONO 2	



**2. CARACTERISTICAS DE UBICACIÓN Y TRANSPORTE AL PREDIO**

MUNICIPIO	RICAURTE, CUNDINAMARCA		VEREDA		LA CARRERA				
NOMBRE DEL PREDIO O FINCA	LOTE EL CERRITO		COORDENADAS ELIPSOIDALES PARA GEOREFERENCIACION DEL PREDIO (Navegador GPS)		NORTE:	4°21'09.7"N			
					ESTE:	74°43'34.8"W			
VEREDA - FINCA	<i>La carrera - El Cerrito</i>		SERVICIO DE AGUA		X	NO	SERVICIO DE ENERGIA	X	NO
PREDIO EN ZONA DE ALTO RIESGO	X	SI	INUNDACION		DESPLAZAMIENTO		HUMDIMIENTO		ORDEN PUBLICO
DISTANCIA DEL CASCO URBANO POR CARRETABLE EN BUEN ESTADO ACCESO VEHICULAR	0 -5 KM		5 -10 KM		10 -15 KM		X	15 -20 KM	20 -25 KM
	25 -30 KM		30 -35 KM		35 -40 KM			40-45 KM	45 -50 KM
DESCRIPCION DEL ACCESO VIAL	VEHICULAR CON RECEBO		X	VEHICULAR CON ASFALTO		VEHICULAR CON PLACA HUELLA			





**3. DESCRIPCION DE LA VIVIENDA:**

EL PREDIO OBJETO DE LA VISITA ESTÁ CONSTRUIDO CON MAMPOSTERÍA CONFINADA Y SE ENCUENTRA EN OBRA GRIS. LOS PISOS SON DE CONCRETO RÚSTICO, TANTO EN LAS ÁREAS GENERALES COMO EN LA COCINA. EL BAÑO PRESENTA MALAS CONDICIONES, Y LA ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA TAMBIÉN MUESTRA UN ESTADO DEFICIENTE.




**4. ESQUEMA DE LOCALIZACION DE LA VIVIENDA**



5. REGISTRO FOTOGRÁFICO CONDICIONES ACTUALES DE LA VIVIENDA



6. REGISTRO FOTOGRÁFICO VIAS DE ACCESO



**ACTA DE VISITA - MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA**



**ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE**

**FICHA TECNICA HOGAR POSTULANTE PROGRAMA DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA URBANO Y RURAL EN ESPECIE**

**1. DATOS DEL HOGAR POSTULANTE:**

NOMBRE DEL JEFE DE HOGAR	BLANCA LIBIA SERRANO PUENTES							No. CÉDULA:	39555992		
N. MIEMBROS DEL HOGAR	2	X	3		4		5	6	7	TELEFONO	3219565664
SISBEN	A		B		C	X				TELEFONO 2	


**2. CARACTERISTICAS DE UBICACIÓN Y TRANSPORTE AL PREDIO**

MUNICIPIO	RICAURTE, CUNDINAMARCA		VEREDA	LA CARRERA				
NOMBRE DEL PREDIO O FINCA	LOTE EL PALMAR		COORDENADAS ELIPSOIDALES PARA GEOREFERENCIACION DEL PREDIO (Navegador GPS)	NORTE:	4°20'57.0"N			
				ESTE:	74°43'49.2"W			
VEREDA - FINCA	<i>La carrera - el Palmer</i>		SERVICIO DE AGUA	X	NO	SERVICIO DE ENERGIA	X	NO
PREDIO EN ZONA DE ALTO RIESGO	X	SI	INUNDACION		DESPLAZAMIENTO		HUMDIMIENTO	ORDEN PUBLICO
DISTANCIA DEL CASCO URBANO POR CARRETABLE EN BUEN ESTADO ACCESO VEHICULAR	0-5 KM		5-10 KM		10-15 KM	X	15-20 KM	20-25 KM
	25-30 KM		30-35 KM		35-40 KM		40-45 KM	45-50 KM
DESCRIPCION DEL ACCESO VIAL	VEHICULAR CON RECEBO		VEHICULAR CON ASFALTO		VEHICULAR CON PLACA HUELLA		X	


**3. DESCRIPCION DE LA VIVIENDA:**

PREDIO OBJETO DE VISITA ESTA CONSTRUIDO EN MAMPOSTERIA CONFINADA CON ACABADOS EN PANETE, ESTUCO Y PINTURA. LOS SOSTOS Y MESONES CUENTAN CON TERMINACIÓN EN ENCHAPE. LAS CUBIERTAS, FABRICADAS EN ETERNIT, SE ENCUENTRAN EN BUEN ESTADO. ADEMAS, TANTO EL BAÑO COMO LA OCINA ESTAN EN BUENAS CONDICIONES.


**4. ESQUEMA DE LOCALIZACION DE LA VIVIENDA**



5. REGISTRO FOTOGRÁFICO CONDICIONES ACTUALES DE LA VIVIENDA



6. REGISTRO FOTOGRÁFICO VIAS DE ACCESO



7. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS (ACUEDUCTO, ENERGIA)



**ACTA DE VISITA - MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA**



**ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE**

**FICHA TECNICA HOGAR POSTULANTE PROGRAMA DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENA URBANO Y RURAL EN ESPECIE**

**1. DATOS DEL HOGAR POSTULANTE:**

NOMBRE DEL JEFE DE HOGAR	BELISARIO RAMIREZ							No. CÉDULA:	3042138
N. MIEMBROS DEL HOGAR	2	X	3	4	5	6	7	TELEFONO	3124409092
SISBEN	A		B		C	X		TELEFONO 2:	



**2. CARACTERISTICAS DE UBICACIÓN Y TRANSPORTE AL PREDIO**

MUNICIPIO	RICAURTE, CUNDINAMARCA		VEREDA	LA CARRERA						
NOMBRE DEL PREDIO O FINCA				COORDENADAS ELIPSOIDALES PARA GEOREFERENCIACION DEL PREDIO (Navegador GPS)	NORTE:	4°20'53.9"N				
					ESTE:	74°43'53.0"W				
VEREDA - FINCA	La carrera			SERVICIO DE AGUA	SI	X	NO	SERVICIO DE ENERGIA	X	NO
PREDIO EN ZONA DE ALTO RIESGO	X	SI	INUNDACION	DESPLAZAMIENTO			HUMDIMIENTO	ORDEN PUBLICO		
DISTANCIA DEL CASCO URBANO POR CARRETABLE EN BUEN ESTADO ACCESO VEHICULAR	0 -5 KM		5 -10 KM	10 -15 KM	X	15 -20 KM	20 -25 KM			
	25 -30 KM		30 -35 KM	35 -40 KM		40 -45 KM	45 -50 KM			
DESCRIPCION DEL ACCESO VIAL	VEHICULAR CON RECEBO		VEHICULAR CON ASFALTO			VEHICULAR CON PLACA HUELLA	X			






**3. DESCRIPCION DE LA VIVIENDA:**

PREDIO CUENTA CON UNA HABITACIÓN Y UN BAÑO EN MAL ESTADO. LA HABITACIÓN ESTA CONSTRUIDA EN MAMPOSTERIA CONFINADA EN BLOQUE GRIS SIN PAÑETE. NO HAY COCINA. LA PUERTA DE LA HABITACIÓN ESTA OXIDADA Y EL BAÑO NO TIENE PUERTA. LA CUBIERTA SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO CON ACABADO ESMALTADO. EL PISO ES DE CONCRETO RÚSTICO.

**4. ESQUEMA DE LOCALIZACION DE LA VIVIENDA**




5. REGISTRO FOTOGRÁFICO CONDICIONES ACTUALES DE LA VIVIENDA



6. REGISTRO FOTOGRÁFICO VIAS DE ACCESO

7. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS (ACUEDUCTO, ENERGIA)



**ACTA DE VISITA - MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA**



**ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE**

**FICHA TECNICA HOGAR POSTULANTE PROGRAMA DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA URBANO Y RURAL EN ESPECIE**

**1. DATOS DEL HOGAR POSTULANTE:**

NOMBRE DEL JEFE DE HOGAR	ANA OLGA BUSTOS DE VARGAS							No. CÉDULA:	30002926		
N. MIEMBROS DEL HOGAR	2	X	3		4		5	6	7	TELEFONO	3209263127
SISBEN	A		B	X		C				TELEFONO 2:	3208788904

**2. CARACTERISTICAS DE UBICACIÓN Y TRANSPORTE AL PREDIO**

MUNICIPIO	RICAURTE			VEREDA	CALLEJON						
NOMBRE DEL PREDIO O FINCA	LA GRANJA			COORDENADAS ELIPSOIDALES PARA GEOREFERENCIACION DEL PREDIO (Navegador GPS)	NORTE:	4° 18' 00,4"					
					ESTE:	74° 41' 43,0"					
VEREDA - FINCA: LA CARRERA - LA GRANJA	SERVICIO DE AGUA		SI X	NO	SERVICIO DE ENERGIA		SI X	NO			
PREDIO EN ZONA DE ALTO RIESGO	NO X	SI	INUNDACION		DESPLAZAMIENTO		HUMIDIMIENTO		ORDEN PUBLICO		
DISTANCIA DEL CASCO URBANO POR CARRETABLE EN BUEN ESTADO ACCESO VEHICULAR	0 -5 KM		5 -10 KM		10 -15 KM		X	15 -20 KM		20 -25 KM	
	25 -30 KM		30 -35 KM		35 -40 KM			40 -45 KM		45 -50 KM	
DESCRIPCION DEL ACCESO VIAL	VEHICULAR CON RECEBO		X	VEHICULAR CON ASFALTO		VEHICULAR CON PLACA HUELLA					

**3. DESCRIPCION DE LA VIVIENDA:**


La vivienda objeto de visita corresponde a una edificación de un solo piso, construida con un sistema estructural de mampostería confinada. La unidad habitacional cuenta con una habitación y una cocina, ambos espacios se encuentran en buen estado de conservación.

En la parte posterior de la vivienda, se observa que las paredes no cuentan con pañete.


La cubierta está conformada por una estructura de tubos metálicos y tejas de zinc, las cuales se encuentran en buen estado general. El piso de la vivienda es de concreto con acabado liso, presentando condiciones aceptables.

Sin embargo, se evidencian fisuras y grietas en las paredes del baño, lo cual podría comprometer la integridad de este espacio si no se realiza una intervención oportuna.

4. ESQUEMA DE LOCALIZACION DE LA VIVIENDA



5. REGISTRO FOTOGRÁFICO CONDICIONES ACTUALES DE LA VIVIENDA



6. REGISTRO FOTOGRÁFICO VIAS DE ACCESO



**ACTA DE VISITA - MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA**



**ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE**

**FICHA TECNICA HOGAR POSTULANTE PROGRAMA DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENA URBANO Y RURAL EN ESPECIE**

**1. DATOS DEL HOGAR POSTULANTE:**

NOMBRE DEL JEFE DE HOGAR	ELIZABETH MEDINA ROJAS							No. CÉDULA:	20875946		
N. MIEMBROS DEL HOGAR	2	X	3		4		5	6	7	TELEFONO	3208501620
SISBEN	A		B		C		X			TELEFONO 2:	3124409892


**2. CARACTERISTICAS DE UBICACIÓN Y TRANSPORTE AL PREDIO**

MUNICIPIO	RICAURTE, CUNDINAMARCA		VEREDA	LA CARRERA								
NOMBRE DEL PREDIO O FINCA	LOTE EL PERECEDERO		COORDENADAS ELIPSOIDALES PARA GEOREFERENCIACION DEL PREDIO (Navegador GPS)	NORTE:	4°20'53.4"N							
				ESTE:	74°43'47.1"W							
VEREDA - FINCA	La carrera: El Percedero		SERVICIO DE AGUA	X	NO	SERVICIO DE ENERGIA	X	NO				
PREDIO EN ZONA DE ALTO RIESGO	X	SI	INUNDACION		DESPLAZAMIENTO		HUMDIMIENTO		ORDEN PUBLICO			
DISTANCIA DEL CASCO URBANO POR CARRETABLE EN BUEN ESTADO ACCESO VEHICULAR	0-5 KM		5-10 KM		10-15 KM	X	15-20 KM		20-25 KM			
	25-30 KM		30-35 KM		35-40 KM		40-45 KM		45-50 KM			
DESCRIPCION DEL ACCESO VIAL	VEHICULAR CON RECEBO		VEHICULAR CON ASFALTO		VEHICULAR CON PLACA HUELLA					X		


**3. DESCRIPCION DE LA VIVIENDA:**

EL PREDIO OBJETO DE LA VISITA ESTA CONSTRUIDO CON ESTERILLA Y CUBIERTA EN TEJAS DE ZINC. EL PISO ES DE TIERRA. LA COCINA ES IMPROVISADA Y CARECE DE PUERTAS Y MESONES. NO DISPONE DE BAÑO. LA CUBIERTA SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO Y LAS PUERTAS ESTAN HECHAS DE MADERA RECICLADA Y ZINC.


**4. ESQUEMA DE LOCALIZACION DE LA VIVIENDA**



5. REGISTRO FOTOGRÁFICO CONDICIONES ACTUALES DE LA VIVIENDA



6. REGISTRO FOTOGRÁFICO VIAS DE ACCESO



7. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS (ACUEDUCTO, ENERGIA)

**ACTA DE VISITA - MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA**



**ALCALDÍA MUNICIPAL DE RICAURTE**

**FICHA TECNICA HOGAR POSTULANTE PROGRAMA DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENA URBANO Y RURAL EN ESPECIE**

**1. DATOS DEL HOGAR POSTULANTE:**

NOMBRE DEL JEFE DE HOGAR	MARIA EMMA CARVAJAL NUÑEZ							No CÉDULA:	1069178068
N MIEMBROS DEL HOGAR	2	3	4	X	5	6	7	TELEFONO	32091224839
SISBEN	A	B	C	C7	TELEFONO 2:				

**2. CARACTERISTICAS DE UBICACIÓN Y TRANSPORTE AL PREDIO**

MUNICIPIO	RICAURTE		VEREDA			LAS VARAS			
NOMBRE DEL PREDIO O FINCA	SAN ANTONIO		COORDENADAS ELIPSOIDALES PARA GEOREFERENCIACION DEL PREDIO (Navegador GPS)			NORTE:	4.29615027		
						ESTE:	74.7180187		
VEREDA - FINCA: LAS VARAS - SAN ANTONIO			SERVICIO DE AGUA	SI X	NO	SERVICIO DE ENERGIA	SI X	NO	
PREDIO EN ZONA DE ALTO RIESGO	NO (X)	SI	INUNDACION		DESLIZAMIENTO		HUMDIMIENTO	ORDEN PUBLICO	
DISTANCIA DEL CASCO URBANO POR CARRETABLE EN BUEN ESTADO ACCESO VEHICULAR	0 -5 KM		5 -10 KM		10 -15 KM		X	15 -20 KM	20 -25 KM
	25 -30 KM		30 -35 KM		35 -40 KM			40 -45 KM	45 -50 KM
DESCRIPCION DEL ACCESO VIAL	VEHICULAR CON RECEBO		VEHICULAR CON ASFALTO			VEHICULAR CON PLACA HUELLA			X



**3. DESCRIPCION DE LA VIVIENDA:**

vivienda unifamiliar desarrollada en una sola planta, construida mediante sistema tradicional con elementos en mamposteria confinada. La estructura principal está compuesta por vigas y columnas en concreto reforzado. Los pisos están conformados por placas de concreto afinadas.



La cubierta está conformada por tejas metálicas tipo zinc, apoyadas sobre estructura metálica liviana en perfilera metalica. La vivienda dispone de carpinteria metálica en puertas y ventanas, fabricadas en material de ornamentación, las cuales cuentan con elementos básicos de seguridad.

Los muros, tanto interiores como exteriores, se encuentran en estado de obra gris, sin aplicación de pañete ni acabados finales. La cocina es de tipo básico, construida en obra gris, con mesones en concreto. La vivienda no dispone de unidad sanitaria (baño).

4. ESQUEMA DE LOCALIZACION DE LA VIVIENDA




5. REGISTRO FOTOGRÁFICO CONDICIONES ACTUALES DE LA VIVIENDA



6. REGISTRO FOTOGRÁFICO VIAS DE ACCESO



7. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS (ACUEDUCTO, ENERGIA)



ACTA DE VISITA - MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA



ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE

FICHA TECNICA HOGAR POSTULANTE PROGRAMA DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA URBANO Y RURAL EN ESPECIE

1. DATOS DEL HOGAR POSTULANTE:

NOMBRE DEL JEFE DE HOGAR	NUBIA VARGAS BUSTOS							Nº. CÉDULA:	39571362
N. MIEMBROS DEL HOGAR	2	3	X	4	5	6	7	TELEFONO	3193473633
SISBEN	A	B	X	C				TELEFONO 2:	3184779172

2. CARACTERISTICAS DE UBICACIÓN Y TRANSPORTE AL PREDIO

MUNICIPIO	RICAURTE		VEREDA		CASABLANCA				
NOMBRE DEL PREDIO O FINCA	EL REFUGIO		COORDENADAS ELIPSOIDALES PARA GEOREFERENCIACION DEL PREDIO (Navegador GPS)			NORTE:	4° 17' 05,9"		
						ESTE:	74° 40' 52,4"		
VEREDA - FINCA: CASABLANCA - EL REFUGIO			SERVICIO DE AGUA	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO	SERVICIO DE ENERGIA	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO	
PREDIO EN ZONA DE ALTO RIESGO	NO <input checked="" type="checkbox"/>	SI	INUNDACION		DESLIZAMIENTO		HUMDIMIENTO	ORDEN PUBLICO	
DISTANCIA DEL CASCO URBANO POR CARRETABLE EN BUEN ESTADO ACCESO VEHICULAR	0 -5 KM		5 -10 KM		X	10 -15 KM		15 -20 KM	20 -25 KM
	25 -30 KM		30 -35 KM			35 -40 KM		40 -45 KM	45 -50 KM
DESCRIPCION DEL ACCESO VIAL	VEHICULAR CON RECEBO		VEHICULAR CON ASFALTO		X	VEHICULAR CON PLACA HUELLA			

3. DESCRIPCION DE LA VIVIENDA:


La vivienda objeto de la presente visita corresponde a una edificación de un solo nivel, construida mediante un sistema estructural de mampostería confinada. El inmueble está conformado por una sala, comedor, cocina, tres habitaciones y un baño, todos en buen estado de conservación.

La cubierta está compuesta por una estructura de tubos metálicos y tejas de zinc, la cual también se encuentra en buen estado.


El piso es de concreto sin acabado final, pero presenta condiciones adecuadas y se encuentra en buen estado estructural.

Aproximadamente a 8 metros de la vivienda pasa una quebrada.


4. ESQUEMA DE LOCALIZACION DE LA VIVIENDA



Fachada



5. REGISTRO FOTOGRÁFICO CONDICIONES ACTUALES DE LA VIVIENDA



6. REGISTRO FOTOGRÁFICO VIAS DE ACCESO



**ACTA DE VISITA - MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA**



**ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE**

**FICHA TECNICA HOGAR POSTULANTE PROGRAMA DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENA URBANO Y RURAL EN ESPECIE**

**1. DATOS DEL HOGAR POSTULANTE:**

NOMBRE DEL JEFE DE HOGAR	NUBIA ZULAY RICO VARGAS							No. CÉDULA:	20876229		
N. MIEMBROS DEL HOGAR	2	X	3		4		5	6	7	TELEFONO	3132197401
SISBEN	A		B		C	X				TELEFONO 2	


**2. CARACTERISTICAS DE UBICACIÓN Y TRANSPORTE AL PREDIO**

MUNICIPIO	Ricaurte			VEREDA	Limoncillos				
NOMBRE DEL PREDIO O FINCA				COORDENADAS ELIPSOIDALES PARA GEOREFERENCIACION DEL PREDIO (Navegador GPS)	NORTE:	4°16'20.0"N			
					ESTE:	74°44'39.8"W			
VEREDA - FINCA	: Limoncillos			SERVICIO DE AGUA	X	NO	SERVICIO DE ENERGIA	X	NO
PREDIO EN ZONA DE ALTO RIESGO	X	SI	INUNDACION	DESPLAZAMIENTO	HUMIDIMIENTO	ORDEN PUBLICO			
DISTANCIA DEL CASCO URBANO POR CARRETABLE EN BUEN ESTADO ACCESO VEHICULAR	0 -5 KM	X	5 -10 KM	10 -15 KM	15 -20 KM	20 -25 KM			
	25 -30 KM		30 -35 KM	35 -40 KM	40-45 KM	45 -50 KM			
DESCRIPCION DEL ACCESO VIAL	VEHICULAR CON RECEBO	X	VEHICULAR CON ASFALTO	VEHICULAR CON PLACA HUELLA					


**3. DESCRIPCION DE LA VIVIENDA:**

EL PREDIO OBJETO DE LA VISITA ESTÁ CONSTRUIDO CON ESTERILLA Y ESTRUCTURA DE GUADUA. LA PLACA DEL PISO ES DE CONCRETO LISO. NO DISPONE DE BAÑO, ÚNICAMENTE CUENTA CON UN LAVADERO. LA COCINA ES DE CARÁCTER IMPROVISADO Y SE UBICA EN LA BASE DE LA ESTRUCTURA. ADEMÁS, LA CUBIERTA SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO. SIN EMBARGO, EL PREDIO NO CUENTA CON SERVICIOS DOMICILIARIOS.


**4. ESQUEMA DE LOCALIZACION DE LA VIVIENDA**




5. REGISTRO FOTOGRÁFICO CONDICIONES ACTUALES DE LA VIVIENDA



6. REGISTRO FOTOGRÁFICO VIAS DE ACCESO



**ACTA DE VISITA - MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA**



**ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE**

**FICHA TECNICA HOGAR POSTULANTE PROGRAMA DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENA URBANO Y RURAL EN ESPECIE**

**1. DATOS DEL HOGAR POSTULANTE:**

NOMBRE DEL JEFE DE HOGAR	ALBEIRO RICO VARGAS							No. CEDULA:	1069175168
N MIEMBROS DEL HOGAR	2	3	4	X	5	6	7	TELEFONO	3022481148
SISBEN	A	B	C	C14	TELEFONO 2				

**2. CARACTERISTICAS DE UBICACIÓN Y TRANSPORTE AL PREDIO**

MUNICIPIO	RICAURTE		VEREDA		LIMONCITOS				
NOMBRE DEL PREDIO O FINCA	LATE 1A		COORDENADAS ELIPSOIDALES PARA GEOREFERENCIACION DEL PREDIO (Navegador GPS)		NORTE:	4.27523923			
					ESTE:	74.74834318			
VEREDA - FINCA (VEREDA). LIMONCITOS LOTE 1A			SERVICIO DE AGUA	SI (X)	NO	SERVICIO DE ENERGIA	SI (X)	NO	
PREDIO EN ZONA DE ALTO RIESGO	NO	SI	INUNDACION		DESPLAZAMIENTO		HUMDIMIENTO	ORDEN PUBLICO	
DISTANCIA DEL CASCO URBANO POR CARRETABLE EN BUEN ESTADO ACCESO VEHICULAR	0 -5 KM		5 -10 KM		X	10 -15 KM		15 -20 KM	20 -25 KM
	25 -30 KM		30 -35 KM			35 -40 KM		40-45 KM	45 -50 KM
DESCRIPCION DEL ACCESO VIAL	VEHICULAR CON RECEBO		VEHICULAR CON ASFALTO		VEHICULAR CON PLACA HUELLA			X	

**3. DESCRIPCION DE LA VIVIENDA:**


vivienda unifamiliar de un solo nivel, actualmente en estado de obra gris. La edificación está conformada por muros portantes en mampostería de bloque, los cuales cuentan con aplicación de pañete en su superficie interior. El sistema estructural incluye una cubierta en teja metálica tipo zinc, soportada sobre estructura de perifería metálica liviana.

La vivienda cuenta con dos (2) habitaciones y un (1) espacio destinado a cocina, el cual no dispone de mesones ni acabados. El piso general de la construcción está conformado por concreto afinado, sin recubrimiento adicional. La vivienda no cuenta con corredores exteriores ni áreas cubiertas adicionales.




La carpintería está compuesta por puertas y ventanas en perifería metálica tipo ornamental. No se ha construido unidad sanitaria (baño) en el inmueble. El servicio de abastecimiento de agua es compartido con una vivienda colindante. No se identifican instalaciones sanitarias ni eléctricas completas.

Según observación en sitio, la edificación no se encuentra ubicada en zona de riesgo geotécnico o ambiental.

4. ESQUEMA DE LOCALIZACION DE LA VIVIENDA



5. REGISTRO FOTOGRÁFICO CONDICIONES ACTUALES DE LA VIVIENDA



6. REGISTRO FOTOGRÁFICO VIAS DE ACCESO

7. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS (ACUEDUCTO, ENERGIA)



**ACTA DE VISITA - MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA**



**ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE**

**FICHA TECNICA HOGAR POSTULANTE PROGRAMA DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA URBANO Y RURAL EN ESPECIE**

**1. DATOS DEL HOGAR POSTULANTE:**

NOMBRE DEL JEFE DE HOGAR	DIOSELINA MORENO							No. CÉDULA:	107119686119
N MIEMBROS DEL HOGAR	2	3	4	X	5	6	7	TELEFONO	3229575052
SISBEN	A	B	B4	C				TELEFONO 2:	

**2. CARACTERISTICAS DE UBICACIÓN Y TRANSPORTE AL PREDIO**


MUNICIPIO	RICAURTE		VEREDA			LIMONCITOS					
NOMBRE DEL PREDIO O FINCA	COORDENADAS ELIPSOIDALES PARA GEOREFERENCIACION DEL PREDIO (Navegador GPS)					NORTE:	4.27624662				
						ESTE:	74 74051411				
VEREDA - FINCA (VEREDA)	<i>Limón</i>					SERVICIO DE AGUA	SI (x)	NO	SERVICIO DE ENERGIA	SI (x)	NO
PREDIO EN ZONA DE ALTO RIESGO	NO (x)	SI	INUNDACION		DESIZAMIENTO		HUMDIMIENTO		ORDEN PUBLICO		
DISTANCIA DEL CASCO URBANO POR CARRETABLE EN BUEN ESTADO ACCESO VEHICULAR	0-5 KM		5-10 KM		X	10-15 KM		15-20 KM		20-25 KM	
	25-30 KM		30-35 KM			35-40 KM		40-45 KM		45-50 KM	
DESCRIPCION DEL ACCESO VIAL	VEHICULAR CON RECEBO		X	VEHICULAR CON ASFALTO			VEHICULAR CON PLACA HUELLA				

**3. DESCRIPCION DE LA VIVIENDA:**



En el predio se observa una **edificación habitacional** formalmente establecida por bahareque. Actualmente, se encuentra en mal estado, sobre la cual se presenta fisura y grietas de 3 cm y afecta directamente la placa y cubierta.

El área presenta un piso en concreto simple, sin acabado ni elementos constructivos complementarios.

4. ESQUEMA DE LOCALIZACION DE LA VIVIENDA



5. REGISTRO FOTOGRÁFICO CONDICIONES ACTUALES DE LA VIVIENDA



6. REGISTRO FOTOGRÁFICO VIAS DE ACCESO



**ACTA DE VISITA - MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA**



**ALCALDIA MUNICIPAL DE RICAURTE**

**FICHA TECNICA HOGAR POSTULANTE PROGRAMA DE MEJORAMIENTOS DE VIVIENA URBANO Y RURAL EN ESPECIE**

**1. DATOS DEL HOGAR POSTULANTE:**

NOMBRE DEL JEFE DE HOGAR	LUIS ALEJANDRO SALAZAR ORTIZ							No. CÉDULA:	1059176199		
N MIEMBROS DEL HOGAR	2	X	3		4		5	6	7	TELEFONO	3009002904
SISBEN	A			B			C	X		TELEFONO 2:	

**2. CARACTERISTICAS DE UBICACIÓN Y TRANSPORTE AL PREDIO**


MUNICIPIO	RICAURTE		VEREDA		MANUEL SUR			
NOMBRE DEL PREDIO O FINCA	CASALOMA		COORDENADAS ELIPSOIDALES PARA GEOREFERENCIACION DEL PREDIO (Navegador GPS)		NORTE:	4° 21' 6,2928"		
					ESTE:	74° 45' 1,3428"		
VEREDA - FINCA: MANUEL SUR - CASALOMA			SERVICIO DE AGUA	SI X	NO	SERVICIO DE ENERGIA	SI X	NO
PREDIO EN ZONA DE ALTO RIESGO	NO X	SI	INUNDACION		DESLUZAMIENTO		HUMDIMIENTO	ORDEN PUBLICO
DISTANCIA DEL CASCO URBANO POR CARRETABLE EN BUEN ESTADO ACCESO VEHICULAR	0-5 KM		5-10 KM	X	10-15 KM		15-20 KM	20-25 KM
	25-30 KM		30-35 KM		35-40 KM		40-45 KM	45-50 KM
DESCRIPCION DEL ACCESO VIAL	VEHICULAR CON RECEBO		VEHICULAR CON ASFALTO	X	VEHICULAR CON PLACA HUELLA			X

**3. DESCRIPCION DE LA VIVIENDA:**




En el predio se observa una edificación habitacional formalmente establecida por mampostería. Actualmente, se encuentra en regular estado debido a que presenta fisuras y grietas de 5 cm y afecta directamente la placa y cubierta.

El área presenta un piso en concreto simple, sin acabado ni elementos constructivos complementarios.


4. ESQUEMA DE LOCALIZACION DE LA VIVIENDA



5. REGISTRO FOTOGRÁFICO CONDICIONES ACTUALES DE LA VIVIENDA



6. REGISTRO FOTOGRÁFICO VIAS DE ACCESO



110.19.0057

Ricaurte, marzo 31 de 2026

Recabi  
Aracely R  
Abril 01. 2026  
11:40

Ingeniera:  
**HECTOR DANIEL MORALES DEVIA**  
Secretario de Infraestructura y Obras Publicas  
Ricaurte – Cundinamarca

**Asunto:** Remitir la complementación de los documentos para proyecto ejecución subsidio mejoramiento de vivienda – Decreto municipal No. 182.

Reciba un cordial saludo, deseándole éxitos en sus labores diarias.

En atención a la solicitud referenciada en el asunto, me permito informar que por medio de la presente se remiten los documentos requeridos, conforme a las observaciones presentadas, los cuales se relacionan a continuación:


- Presupuestos actualizados con precios ICCU vigencia 2026.
- Planos con detalles suscritos por los profesionales responsables.
- Memorias de cálculo (ya presentadas inicial).
- Discriminación del A.I.U.
- Presupuesto de Interventoria


Respecto al cronograma de obra, se precisa que el mismo hace parte del proceso precontractual, razón por la cual no corresponde a la secretaría de planeación su presentación en esta etapa.

La información se remite de manera física, conforme a lo sugerido, para su respectiva revisión.

Cordialmente,

  
**ING. SORANY MARNELLI ORTEGA DELGADILLO**  
Secretaria de Planeación

  
Elaboró: Ing. Norvey Esteban Cardona Núñez  
Contratista de la secretaria de Planeación

  
Proyectó: Ing. Angie Paola Castillo Obando  
Directora de Urbanismo y Desarrollo Territorial