



ACTA N° 3

FECHA: 06 Abril 2026

REUNIÓN: Visita Técnica de Campo - calle 21 (Urbanización Gustavo Petro) CONSTRUCCIÓN DE LA FASE (I) DE LA CALLE 21 ENTRE CARRERA 10 Y CARRERA 2 ESTE DEL MUNICIPIO.

OBJETIVO: Verificar el avance de la obra y evaluar el cumplimiento de los requisitos ambientales y de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) con el fin de identificar oportunidades de mejora y tomar medidas correctivas necesarias.

NOMBRE DE LA DEPENDENCIA QUE ORGANIZA LA REUNION:

Dirección de Infraestructura adscrita a la Secretaría de Planeación y Desarrollo Territorial.

LUGAR: Calle 21 entre Carrera 10 y Carrera 2 Este del Municipio de Leticia- B/Gustavo Petro

RESPONSABLES: Dirección de Infraestructura.

HORA PROGRAMADA: 03:30 pm

HORA DE INICIO: 04:00 pm

HORA DE TERMINACIÓN: 04:30 pm

DESARROLLO DE ORDEN DEL DEL DÍA

DATOS GENERALES Y LOCALIZACIÓN

Contrato de obra: SL 2025-07-001

Objeto: Construcción de la fase (I) de la calle 21 entre carrera 10 y carrera 2

Motivo de la visita: Seguimiento

Ubicación: Barrio Gustavo Petro

El día 06 de abril de 2026, se realizó la visita técnica a la obra de calle 21 en el barrio Gustavo Petro con el personal de la Dirección de Infraestructura de la Gobernación del Amazonas con el fin de realizar seguimiento y actualizar el estado y avance de la obra.

Condiciones climáticas: Durante la visita, se contó con un clima soleado y condiciones de accesibilidad buenas; lo que permitió realizar el respectivo seguimiento e inspección de la obra.

A continuación, se relacionan los datos de los proyectos y programas relacionados en el formato de inspección ambiental y SST con el fin de registrar el cumplimiento de estos.

1. COMPONENTE TÉCNICO

Se relacionan a continuación las siguientes actividades las cuales se encuentran realizando en el momento:

- Excavación sin clasificar con maquinaria: Se adelantan labores de excavación en la intersección con av. Vásquez cobo.
- Conformación con maquinaria de calzada.
- Suministro e instalación de base en arena.
- Mejoramiento de la subrasante con suelo cemento.
- Transporte de materiales provenientes de la excavación.



ACTA N° 3

FECHA: 06 Abril 2026

2. COMPONENTE AMBIENTAL DE OBRA

- **¿El proyecto requiere permisos ambientales?:** El proyecto cumple con los permisos ambientales requeridos y la obra cuenta con PAGA y PMA aprobados por la interventoría.
- Por otro lado, no se identificaron aspectos ambientales e impactos ambientales.

3. PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL (PAGA) O PLAN DE MANEJO AMBIENTAL (PMA)

- **Conformación de Grupo de gestión ambiental y social:** No aplica.
- **Capacitación ambiental al personal de obra:** Durante la visita, no se evidenció respectiva capacitación ambiental al personal de obra.

Programa 1. Desarrollo y aplicación de gestión ambiental

- Conformación de grupo de gestión ambiental y social: **No aplica**; debido a que se realizó esta actividad al inicio de la obra.
- Capacitación ambiental al personal de obra: **No cumple**; debido a que no se evidenció esta actividad durante la visita.
- Cumplimiento de requerimientos legales: La obra **sí cumple** con los requerimientos legales requeridos por el PAGA, permitiendo la obra continúe.

Programa 2. Actividades constructivas

- Manejo integral de materiales de construcción: Durante la visita, se evidenció material de gravilla en contacto directo al suelo natural. Por esto, se recomienda almacenar el material en una superficie de concreto, madera o cubrir con lona para de esta manera cumplir con el almacenamiento adecuado requerido por el formato de inspección ambiental.
- Señalización en frentes de obras y sitios temporales: Cumple.
- Manejo y disposición de escombros y lodos: No aplica.
- Manejo y disposición de residuos líquidos domésticos e industriales: No aplica.

Programa 3. Gestión hídrica

- Manejo de agua superficial: No aplica.
- Manejo de residuos líquidos domésticos e industriales: No aplica.

Programa 4. Biodiversidad y servicios ecosistémicos

- Manejo de descapote y cobertura vegetal: Se identificó un individuo arbóreo con sistema radicular expuesto con afectación fitosanitaria.
- Recuperación de áreas afectadas: No aplica.
- Protección de fauna: No aplica.
- Protección de ecosistemas sensibles: No aplica.

Programa 5. Manejo de instalaciones temporales de maquinaria y de equipos

- Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y sitios de acopio temporal: Se evidencia funcionamiento del campamento en el lugar de la obra.
- Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de las instalaciones para la planta de trituración, asfalta o concreto: No aplica.



ACTA N° 3

FECHA: 06 Abril 2026

- Manejo de maquinaria, equipos y vehículos: Se evidencia la obra se encuentra en el uso de maquinaria realizando sus respectivas actividades.

Programa 6. Gestión social

- Durante la visita realizada el día 6 de abril, se evidencia que no aplican las actividades pactadas en el formato de inspección; en el programa 6- Gestión social. A excepción de la actividad de contratación de mano de obra, la cual es realizada al iniciar la obra formando el grupo de obreros y auxiliares de la misma.

4. COMPONENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Durante la visita, se verifican los siguientes puntos:

- La obra cuenta con sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.
- La obra cuenta con el responsable de SST, licencia de SST vigente, y cuenta con el curso de 50 o 20 horas de SST. Sin embargo, durante la visita, se evidenció que el responsable de SST no se encontraba en el lugar.

Entre otras actividades, las cuales se identificaron no aplican durante la visita, actividades de trabajo en altura, actividades en espacios confinados

5. ELEMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Durante la visita, se verificó el cumplimiento de los elementos de seguridad y salud en el trabajo SST, con el fin de minimizar riesgos.

Se identificó que el maestro de obra no llevaba puesto el casco de seguridad. Sin embargo, los demás obreros portan los elementos de seguridad adecuadamente; tales como: Guantes de seguridad, casco de seguridad, ropa de trabajo adecuada a las actividades a realizar, botas adecuadas a la actividad a desarrollar.

Por otro lado, se verifica el cumplimiento de los elementos de seguridad del personal en el sitio de almacén: botiquín, extintor, y camilla.

Cumple con el kit de derrames y áreas de punto de encuentro por emergencia alguna.

6. PERSONAL EN OBRA

Con respecto al tema del personal durante la visita técnica de la obra; se evidencia que el residente de obra no se encontraba, el profesional de SST no se encontraba en el lugar de la obra, el profesional ambiental y el interventor tampoco se encontraban en el momento que se realizó la visita.

Por otro lado, la obra cuenta con 12 obreros y 1 maestro.



ACTA N° 3

FECHA: 06 Abril 2026

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS



MAQUINARIA



OBRERO SIN CASCO DE SEGURIDAD





ACTA N° 3

FECHA: 06 Abril 2026



Libertad y Orden

República de Colombia
GOBERNACIÓN DE AMAZONAS
Dirección de Infraestructura



Departamento de Amazonas

| FORMATO DE INSPECCIÓN AMBIENTAL Y SST | | | | | |
|---------------------------------------|--|--------------------------------|---|----|---|
| N° de contrato | SL2025-07-001 | Fecha | 06-04-2026 | | |
| Objeto de contrato | Construcción de la fase (1) de la calle 21 entre Carrera 10 y carrera 2. | | | | |
| Información general del proyecto | | | | | |
| Municipio | Leticia | Comunidad | | | |
| Objeto de visita | Seguimiento | Lugar de visita | Barrio Gustavo Petro | | |
| Nombre de empresa contratista | Consortio calle 21 | Nombre de empresa interventora | Fondo mixto de la Cultura y las artes del Quindío | | |
| Condiciones climáticas | Soleado durante la visita | Condiciones de accesibilidad | Buenas | | |
| Supervisión | Luis Carlos Oviedo Córdoba | Apoyo a la supervisión | | | |
| 0. Componente técnico | | | | | |
| Item | Descripción | C | NC | NA | Observaciones |
| 1.2 | Excavación sin clasificar con maquinarias | | | | Se adelantan tubos de excavación en la intersección con Av. Vasquez |
| 2.1 | Conformación con maquinaria de la calzada | | | | |
| 2.2 | Suministro e instalación de base en arena | | | | |
| 2.4 | Mejoramiento de la subrasante con suelo cemento | | | | |
| 6.1 | Transporte de materiales provenientes de la excavación. | | | | |
| 1. Componente ambiental de obra | | | | | |

Calle 10 No. 10-77 Esquina
Correo Electrónico: infraestructura@amazonas.gov.co
Página Web: www.amazonas.gov.co
Código Postal 910001



ACTA N° 3

FECHA: 06 Abril 2026



República de Colombia
GOBERNACIÓN DE AMAZONAS
Dirección de Infraestructura



| Item | Descripción | C | NC | NA | Observaciones |
|---|---|---|----|----|---|
| 1.1 | ¿El proyecto requiere permisos ambientales? | X | | | |
| 1.2 | ¿La obra cuenta de PAGA o PMA aprobado por la interventoría? | X | | | |
| 1.3 | ¿Se identificaron aspectos ambientales? | | | X | |
| 1.4 | ¿Se identificaron impactos ambientales? | | | X | |
| 2. Plan de Adaptación de la Guía Ambiental (PAGA) o Plan de Manejo Ambiental (PMA) | | | | | |
| 2.1 Programa 1. Desarrollo y aplicación de gestión ambiental | | | | | |
| Item | Descripción | C | NC | NA | Observaciones |
| 2.1.1 | Conformación de Grupo de gestión ambiental y social | | | X | |
| 2.1.2 | Capacitación ambiental al personal de obra | | X | | |
| 2.1.3 | Cumplimiento de requerimientos legales | X | | | |
| 2.2 Programa 2. Actividades constructivas | | | | | |
| Item | Descripción | C | NC | NA | Observaciones |
| 2.2.1 | Manejo integral de materiales de construcción | | X | | Durante la visita se evidenció que la gravilla no se encontraba almacenada en el lugar adecuado |
| 2.2.2 | Explotación de fuentes de materiales | | | X | |
| 2.2.3 | Señalización en frentes de obras y sitios temporales | X | | | |
| 2.2.4 | Manejo y disposición final de escombros y lodos | | | X | |
| 2.2.5 | Manejo y disposición de residuos líquidos domésticos e industriales | | | X | |
| 2.3 Programa 3. Gestión hídrica | | | | | |
| Item | Descripción | C | NC | NA | Observaciones |
| 2.3.1 | Manejo de agua superficial | | | X | |
| 2.3.2 | Manejo de residuos líquidos domésticos e industriales | | | X | |
| 2.4 Programa 4. Biodiversidad y servicios ecosistémicos | | | | | |
| Item | Descripción | C | NC | NA | Observaciones |



ACTA N° 3

FECHA: 06 Abril 2026



| Item | Descripción | C | NC | NA | Observaciones |
|---|--|---|----|----|---|
| 2.4.1 | Manejo de descapote y cobertura vegetal | | X | | Se identificó un individuo arboreo con sistema radicular expuesto con afectación fitosanitaria. |
| 2.4.2 | Recuperación de áreas afectadas | | | X | |
| 2.4.3 | Protección de fauna | | | X | |
| 2.4.4 | Protección de ecosistemas sensibles | | | X | |
| 2.5 Programa 5. Manejo de instalaciones temporales de maquinaria y equipos | | | | | |
| Item | Descripción | C | NC | NA | Observaciones |
| 2.5.1 | Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamentos y sitios de acopio temporal | X | | | |
| 2.5.2 | Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de las instalaciones para la planta de trituración, asfalto o concreto. | | | X | |
| 2.5.3 | Manejo de maquinaria, equipos y vehiculos | X | | | |
| 2.6 Programa 6. Gestión Social | | | | | |
| Item | Descripción | C | NC | NA | Observaciones |
| 2.6.1 | Atención a la comunidad | | | X | |
| 2.6.2 | Información y divulgación | | | X | |
| 2.6.3 | Manejo de infraestructura de predios y servicios públicos. | | | X | |
| 2.6.4 | Recuperación del derecho de la vía | | | X | |
| 2.6.5 | Cultura vial y participación comunitaria | | | X | |
| 2.6.6 | Contratación mano de obra | X | | | |
| 2.6.7 | Proyectos productivos | | | X | |
| 2.6.8 | Protección al patrimonio arquitectónico y cultural | | | X | |
| 2.6.9 | Gestión social predial | | | X | |
| 3. Componente Seguridad y Salud en el Trabajo | | | | | |
| Item | Descripción | C | NC | NA | Observaciones |
| 3.1 | ¿Cuenta con sistema de Gestión | X | | | |



ACTA N° 3

FECHA: 06 Abril 2026



República de Colombia
GOBERNACIÓN DE AMAZONAS
Dirección de Infraestructura



| | de Seguridad y salud en el trabajo? | | | | |
|--|---|---|----|----|--|
| 3.2 | ¿Cuenta con responsable de SST en obra durante la visita? | | X | | durante la visita, se evidenció que el responsable de SST no se encontraba |
| 3.3 | ¿El responsable cuenta con licencia de SST vigente? | X | | | |
| 3.4 | ¿El responsable de SST cuenta con el curso de 50 o 20 horas de SST? | X | | | |
| 3.5 | ¿Se están desarrollando actividades de trabajo en alturas? | | | X | |
| 3.6 | ¿El personal que desarrolla el trabajo seguro en alturas cuenta con curso vigente? | | | X | |
| 3.7 | ¿Se están desarrollando actividades en espacio confinados? | | | X | |
| 3.8 | ¿Cuenta con ATS para el desarrollo de trabajo en alturas? | | | X | |
| 3.9 | ¿El responsable socializo las políticas de SST con el personal? | X | | | |
| 3.10 | ¿El responsable socializo las políticas de SST con el personal? | X | | | |
| 4. Elementos de seguridad y salud en el trabajo | | | | | |
| Ítem | Descripción | C | NC | NA | Observaciones |
| 4.1 | ¿El personal cuenta con casco de seguridad? | | X | | Durante la visita se evidenció que el personal de obra no llevaba portado el casco de seguridad. |
| 4.2 | ¿El personal cuenta con gafas de seguridad? | X | | | |
| 4.3 | ¿El personal cuenta con guantes adecuados a la actividad a desarrollar? | X | | | |
| 4.4 | ¿El personal cuenta con botas de seguridad adecuadas al desarrollo de la actividad? | X | | | |
| 4.5 | ¿El personal cuenta con ropa de trabajo adecuada? | X | | | |
| 4.6 | ¿El área de trabajo cuenta con Botiquín? | X | | | |
| 4.7 | ¿El lugar de trabajo cuenta con extintor? | X | | | |



ACTA N° 3

FECHA: 06 Abril 2026



Libertad y Orden

República de Colombia
GOBERNACIÓN DE AMAZONAS
Dirección de Infraestructura



Departamento de Amazonas

| 4.8 | ¿El área de seguridad cuenta con KIT de derrames? | X | | | |
|---------------------|---|---|----|----|---|
| 4.9 | ¿El área de trabajo cuenta con punto de encuentro? | X | | | |
| 4.10 | ¿El área de trabajo cuenta con Señalizaciones informativas, preventivas y de uso obligatorio? | X | | | |
| 5. Personal en Obra | | | | | |
| Ítem | Descripción | C | NC | NA | Observaciones |
| 5.1 | ¿Cuenta con Residente de obra? | | X | | Durante la visita, no se evidenció su presencia en la obra. |
| 5.2 | ¿Cuenta con profesional SST? | | X | | Durante la visita, el profesional SST no se encontraba. |
| 5.3 | ¿Cuenta con profesional Ambiental? | | X | | Durante la visita no se evidenció al profesional ambiental. |
| 5.4 | ¿Cuenta con maestro? | X | | | 1 maestro |
| 5.5 | ¿Cuenta con obreros o auxiliares? | X | | | 12 obreros se evidenció durante la visita. |
| 5.6 | ¿Cuenta con interventor? | | X | | Durante la visita no se evidenció su presencia. |
| 5.7 | ¿Otro? | | | | |
| 5.8 | ¿Otro? | | | | |

Proyectó: Tec. Apoyo Dirección de Infraestructura – Mariana Mestanza ✓