

FORMATO DE REGISTRO FOTOGRÁFICO

CAMPO	DESCRIPCIÓN
Código de foto	TimePhoto_20260507_134711 TimePhoto_20260507_134838 TimePhoto_20260507_134919 TimePhoto_20260507_134923 TimePhoto_20260507_135258 TimePhoto_20260507_141309 TimePhoto_20260507_141319
Fecha	07 de Mayo 2026
Ubicación	Tunjuelito
Descripción técnica	Patología Principal: Bache (Hueco) en etapa de evolución o Parche defectuoso/falla de borde . Se evidencia una cavidad en la superficie de la rodadura asfáltica, ubicada en el borde inferior del carril (cercano al cordón de la acera). Gravedad/Evolución: Presenta acumulación de agua residual o impregnación de fluidos (mancha oscura), lo que acelera el desprendimiento de agregados debido a la presión hidrodinámica del tráfico.
Actividad asociada	Inspección Visual y Diagnóstico de Campo: Recorrido técnico de priorización de la malla vial local para la identificación de fallas estructurales y funcionales en la superficie de rodadura.
Obligación relacionada	Obligación No. 1
Estado	Durante
Responsable	Daniela Fernanda Moncada Tovar

622-2024

CIV6000751





CIV6000760

