

Cliente: INSTITUTO DISTRITAL DE LA PARTICIPACION - IDPAC	Dirección Cliente: Avenida calle 22 numero 68 C 51	Contacto: José Chaparro
Técnico: Servicio técnico	Servicio: AIRE ACONDICIONADO AIRSYS	Duración: 2h: 23m: 17s
Fecha de inicio: julio 16 2026 12:20:00 p. m.	Fecha de finalización: julio 16 2026 2:43:17 p. m.	

RESUMEN

INFORMACIÓN GENERAL DEL EQUIPO:
FOTO GENERAL DEL EQUIPO:



EQUIPO:
Aire acondicionado precisión
MODELO:
CMD5R410208/1/60//DATA ODXA13fcoR410.2082.60ffc
SERIAL:
F15216010247
UBICACIÓN:
Data center
FECHA DE INSTALACIÓN:
2016 01
ÚLTIMA REVISIÓN:
4 de mayo
REFRIGERANTE:
R 410

INSPECCIÓN VISUAL:
ESTADO GENERAL:
BUENO
FILTROS DE AIRE:
SUCIOS
FOTO FILTROS:



CONDENSADOR:
SUCIO
FOTO CONDENSADOR:



EVAPORADOR:

SUCIO

FOTO EVAPORADOR:



DRENAJES:

OK


FOTO DRENAJES:



CONEXIONES ELÉCTRICAS:

OK

FOTO CONEXIONES ELÉCTRICAS:



PRUEBAS Y MEDICIONES:

PRESIÓN REFRIGERANTE ALTA (PSI):

265

PRESIÓN REFRIGERANTE BAJA (PSI):

105


FOTO PRESIÓN REFRIGERANTE:



TEMPERATURA (°C):

17

FOTO TEMPERATURA DEL RECINTO:



HUMEDAD RELATIVA (%):

60

FOTO HUMEDAD RELATIVA:



FOTO CONSUMO DE ENERGÍA:



CAUDAL DE AIRE (CFM):

874 ft/min

FOTO CAUDAL DE AIRE:



SERVICIOS EJECUTADOS:

LIMPIEZA DE COMPONENTES:

REALIZADO

FOTO DE COMPONENTES:



REVISIÓN CONTROLES:

OK

FOTO DE CONTROLES:



FUGAS REFRIGERANTE:

NO

REEMPLAZO DE FILTROS:

NO

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES:

ESTADO DEL EQUIPO:

OPERATIVO

ACCIONES CORRECTIVAS:

Los puertos de medición de refrigerante estan incomodos senoierde refrigerante en la maniobra

PROXIMA REVISIÓN:

Agosto 2026

CLIENTE:



INGENIERÍA Y ENERGÍA S.A.S
Servicio #0576

NOMBRE Y APELLIDO:

Jose chaparro

CELULAR:

3132125695

FIRMA:

[jueves julio 16 2026, 2:40:09 p. m.](#)

[Latitud: 4.648052440694214 Longitud: -74.11477996502273](#)

REPRESENTANTE IGA:

NOMBRE Y APELLIDO:

Carlos Quimbayo

FIRMA:

[jueves julio 16 2026, 12:43:22 p. m.](#)

[Latitud: 4.650131225585936 Longitud: -74.1165008544922](#)