

Ministerio de Salud y Protección Social
República de Colombia
Dirección de Prestación de Servicios
Subdirección de Infraestructura en Salud

CODIGO DEL PRESTADOR

195170007501

DEPTO MUNICIPIO INSTITUCION SEDE

A

1

FICHA DE EVALUACION
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
EN SALUD

DATOS GENERALES E INFRAESTRUCTURA

1.1 IDENTIFICACION

Departamento

CAUCA

Municipio

PAEZ

Corregimiento

BELALCAZAR

Cabecera/ Inspeccion/ Barrio

Nombre del establecimiento

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO TIERRADENTRO ESE UNIDAD DE ATENCION EN SALUD PAEZ

Nivel de complejidad

1

Ubicación (Dirección)

BELALCÁZAR

Teléfono (Fax)

57928252400

IPS de referencia

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO TIERRADENTRO

CONCEPTO

1.2 TIPO DE INTERVENCIONES

OBRA NUEVA

☐

REMDELACIÓN

☐

AMPLIACIÓN

☐

REFORZAMIENTO SISMICO

☐

ADECUACIÓN

☒

REPOSICIÓN

☐

TERMINACIÓN

☐

1.3 OBJETO DEL PROYECTO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO TIERRADENTRO ESE UNIDAD DE ATENCION EN SALUD PAÉZ

1.4 PROPIEDAD DEL INMUEBLEEN EL CUAL SE DESARROLLARÁ EL PROYECTO

EL PREDIO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACION ?

☐

☐

EL PREDIO ES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO ?

☐

☐

EL PREDIO ES PROPIEDAD DE LA ESE ?

☐

☐

EL PREDIO ES PROPIEDAD DE UN PARTICULAR?

☐

☐

EL PREDIO ESTA EN COMODATO? *

☐

☐

EL PREDIO ES PROPIEDAD DE UN PARTICULAR?**

☐

☐

EL PREDIO TIENE UNA CONDICIÓN DE POSESIÓN?***

☒

☐

OBSERVACION /DESCRIPCION GENERAL

* Establecer entre quienes esta suscrito el comodato , fecha del mismo y plazo. (Anexe el documento soporte)

**Establecer claramente quien es el propietario del inmueble. (Anexe el documento soporte)

***Anexe el documento soporte de acuerdo con el instructivo anexo

Ministerio de Salud y Protección Social República de Colombia Dirección de Prestación de Servicios Subdirección de Infraestructura en Salud			CODIGO DEL PRESTADOR <table><tr><td>19</td><td>517</td><td>00075</td><td>01</td></tr><tr><td>DEPTO</td><td>MUNICIPIO</td><td>INSTITUCION</td><td>SEDE</td></tr></table>				19	517	00075	01	DEPTO	MUNICIPIO	INSTITUCION	SEDE	A 1		FICHA DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN SALUD	
19	517	00075	01															
DEPTO	MUNICIPIO	INSTITUCION	SEDE															
CONDICIONES ACTUALES DE LA INFRAESTRUCTURA																		
1.5 AFECTACIONES NATURALES Deslizamientos ☐ Hundimiento ☐ Inundación Total ☐ Otro ☒ Inundación Parcial ☐ Cual? DETERIORO INFRAESTRUCTURA No presenta afectaciones naturales ☒				1.6 CONDICIONES CLIMATICAS CLIMA AMBIENTE Cálido ☒ Seco ☐ Templado ☒ Húmedo ☒ Frío ☐ Salino ☐ Temperatura promedio _____ 20°C														
1.4.A ACCESO Vía Vehicular ☒ Camino peatonal ☐ 1.4.B DIFICULTAD DE ACCESO AL AREA Baja ☒				Fluvial ☐ Marítimo ☐ Aéreo ☐ Media ☒ Alta ☐														
1.5 DATOS JURIDICOS DE TENENCIA Privado ☐ Publico ☐ Posesión ☒ Arrendamiento ☐ Invasión / lote público ☐ Invasión / lote privado ☐ Usufructo - Comodato ☐ Tiene escritura? SI ☐ NO ☒ CEDULA CATASTRAL No. 19517010000009000100000000 MATRICULA INMOBILIARIA No. O 				1.6 AREAS Area total lote 2. 6 9 2 M2 Area ocupada lote 8 0 7 PRIMER PISO M2 Area construida 3 9 8 5 , 7 0 M2 1.7 TERRENO TOPOGRAFIA FORMA Plano ☐ Regular ☐ Inclinado ☒ Irregular ☒ Accidentado ☐ Limites indefinidos ☐														
1.8 EDIFICIOS Actualmente en uso SI ☒ NO ☐ Número de edificios 1 Numero de pisos 3 Sotano ☐				1.9 EXTERIORES Andenes Material CONCRETO B R M ☒ Iluminación ext. Material AL PUBLICO B R M ☒ Vías internas ☐ Zonas de parqueo ☐ Sardineles ☐ Zonas verdes ☐ Cerramiento ☐														
1.10 OBSERVACIONES EL HOSPITAL SE ENCUENTRA AL FRENTE DE LA POLICIA. SE PRESENTAN INCONVENIENTES DE FORMA FRECUENTE POR SITUACIONES DE ORDEN PÚBLICO PROVOCADAS POR GRUPOS ILEGALES, ESPECIFICAMENTE ES NECESARIO, REORDENAR FUNCIONALMENTE LA ZONA DE OBSERVACION QUE ES LA MAS AFECTADA.																		
Fecha diligencia: Año Mes Día 25 04 15				Responsable del levantamiento: ING. FELIPE ANDRES BALCAZAR VARGAS Matrícula Profesional No. 1G20208G755 CAU														

Ministerio de Salud y Protección Social
República de Colombia
Dirección de Prestación de Servicios
Subdirección de Infraestructura en Salud

CODIGO DEL PRESTADOR

19

517

00075

01

DEPTO MUNICIPIO INSTITUCION SEDE

A

2

FICHA DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA PUBLICA
EN SALUD

HOJA ____ DE ____

ESTADO DE LA EDIFICACION

SERVICIO	ELEMENTOS AFECTADOS											
	PISOS		PAREDES		CIELORASOS		PUERTAS		VENTANAS		CUBIERTAS	
URGENCIAS	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado
	BALDOSA GRANITO	MAL	LADRILLO PAÑETE PINTURA	MAL	BOARD	MAL	MADERA	mal				
CANTIDAD APROXIMADA A INTERVENIR (M2- ML-Unidad)	321,54		792,24		205,25		29					

SERVICIO	ELEMENTOS AFECTADOS											
CONSULTA EXTERNA	PISOS		PAREDES		CIELORASOS		PUERTAS		VENTANAS		CUBIERTAS	
AREA O AMBIENTE	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado
							MADERA	MAL				
CANTIDAD APROXIMADA A INTERVENIR (M2- ML-Unidad)							11					

SERVICIO	ELEMENTOS AFECTADOS											
TERCER PISO	PISOS		PAREDES		CIELORASOS		PUERTAS		VENTANAS		CUBIERTAS	
HOSPITALIZACION	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado
					BOARD	MAL	MADERA	MAL				
CANTIDAD APROXIMADA A INTERVENIR (M2- ML-Unidad)					17,8		16					




SERVICIO	ELEMENTOS AFECTADOS											
FACHADAS	PISOS		PAREDES		CIELORASOS		PUERTAS		VENTANAS		CUBIERTAS	
AREA O AMBIENTE	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado
			LADRILLO PAÑETE PINTURA	MAL			PINTURA MARCOS	MAL	PINTURA MARCOS	MAL		
CANTIDAD APROXIMADA A INTERVENIR (M2- ML-Unidad)			1164,29				9,3 ML		879,95 ML			

SERVICIO	ELEMENTOS AFECTADOS											
	PISOS		PAREDES		CIELORASOS		PUERTAS		VENTANAS		CUBIERTAS	
AREA O AMBIENTE	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado
CANTIDAD APROXIMADA A INTERVENIR (M2- ML-Unidad)							Profesional Responsable:		ING. FELIPE ANDRES BALCAZAR VARGAS			


Matricula Profesional No. 1G20208G755 CAU

Ministerio de Salud y Protección Social República de Colombia Dirección de Prestación de Servicios Subdirección de Infraestructura en Salud.	CODIGO DEL PRESTADOR <table><tr><td>19</td><td>517</td><td>00075</td><td>01</td></tr><tr><td>DEPTO</td><td>MUNICIPIO</td><td>INSTITUCION</td><td>SEDE</td></tr></table>	19	517	00075	01	DEPTO	MUNICIPIO	INSTITUCION	SEDE	<table><tr><td>A</td></tr><tr><td>4</td></tr></table>	A	4	FICHA DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN SALUD
19	517	00075	01										
DEPTO	MUNICIPIO	INSTITUCION	SEDE										
A													
4													

INFORMACION GRAFICA

ELEMENTOS A DIBUJAR	ESQUEMA DE LOCALIZACION
 NORTE  CERCA  COLUMNAS  DUCHAS  INODORO  MUROS  RIO  VENTANA  PUERTA  LAVAMANOS AREA CONSTRUIDA 3.985,70 M2	

ESQUEMA DEL ESTABLECIMIENTO



Fecha diligencia:	Año	Mes	Día	Responsable del levantamiento:
	25	04	15	ING. FÉLPE ANDRÉS BALCAZAR VARGAS

Matrícula Profesional No. 1G20208G755 CAU

OFERTA DE SERVICIOS

[illegible]

Fecha diligencia:

Año Mes Día
 2 5 0 4 1 5

Responsable del levantamiento:


ING. FELIPE ANDRÉS BALCAZAR VARGAS
Matricula Profesional No. 1G20208G755 CAU

REGISTRO FOTOGRAFICO

SERVICIO: FACHADAS

AMBIENTE:



REGISTRO FOTOGRAFICO

SERVICIO: URGENCIAS

AMBIENTE:



REGISTRO FOTOGRAFICO

SERVICIO: URGENCIAS	AMBIENTE:
---------------------	-----------







Fecha diligencia:

Año

Mes

Día

25

04

15

Responsable del levantamiento:


ING. FELIPE ANDRES BALCAZAR VARGAS
Matrícula Profesional No. 1G20208G755 CAU

REGISTRO FOTOGRAFICO

SERVICIO: PUERTAS

AMBIENTE:

