

Ministerio de Salud y Protección Social
República de Colombia
Dirección de Prestacion de Servicios
Subdirección de Infraestructura en Salud

CODIGO DEL PRESTADOR

1951700075

DEPTO MUNICIPIO INSTITUCION SEDE

A

1

FICHA DE EVALUACION
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
EN SALUD

DATOS GENERALES E INFRAESTRUCTURA

1.1 IDENTIFICACION

Departamento

CAUCA

Municipio

PAEZ

Corregimiento

ITAIBE

Cabecera/ Inspeccion/ Barrio

Nombre del establecimiento

ESE TIERRADENTRO UNIDAD DE ATENCION EN SALUD ITAIBE

Nivel de complejidad

1

Ubicación (Dirección)

ITAIBE

Teléfono (Fax)

57928252400

IPS de referencia

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO TIERRADENTRO

CONCEPTO

1.2 TIPO DE INTERVENCIÓNES

OBRA NUEVA

REMODELACIÓN

AMPLIACIÓN

REFORZAMIENTO SISMICO

ADECUACIÓN

x

REPOSICIÓN

TERMINACIÓN

1.3 OBJETO DEL PROYECTO

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO TIERRADENTRO ESE UNIDAD DE ATENCION EN SALUD PAÉZ

L

1.4 PROPIEDAD DEL INMUEBLEEN EL CUAL SE DESARROLLARÁ EL PROYECTO

EL PREDIO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACION ?

EL PREDIO ES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO ?

EL PREDIO ES PROPIEDAD DE LA ESE ?

x

EL PREDIO ES PROPIEDAD DE UN PARTICULAR?

EL PREDIO ESTA EN COMODATO? *

EL PREDIO ES PROPIEDAD DE UN PARTICULAR?**

EL PREDIO TIENE UNA CONDICIÓN DE POSESIÓN?***

OBSERVACION /DESCRIPCION GENERAL

* Establecer entre quienes esta suscrito el comodato , fecha del mismo y plazo. (Anexe el documento soporte)

**Establecer claramente quien es el propietario del inmueble. (Anexe el documento soporte)

***Anexe el documento soporte de acuerdo con el instructivo anexo

Ministerio de Salud y Protección Social República de Colombia Dirección de Prestacion de Servicios Subdireccion de Infraestructura en Salud	CODIGO DEL PRESTADOR 1951700075 DEPTO MUNICIPIO INSTITUCION SEDE	A 1	FICHA DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN SALUD
CONDICIONES ACTUALES DE LA INFRAESTRUCTURA			
1.5 AFECTACIONES NATURALES Deslizamientos Inundación Total Inundación Parcial No presenta afectaciones naturales Hundimiento Otro Cual? DETERIORO INFRAESTRUCTURA		1.6 CONDICIONES CLIMATICAS CLIMA Cálido Templado Frío Temperatura promedio 20 °C AMBIENTE Seco Húmedo Salino	
1.4.A ACCESO Via Vehicular Camino peatonal Fluvial Maritimo Aereo 1.4.B DIFICULTAD DE ACCESO AL AREA Baja Media Alta			
1.5 DATOS JURIDICOS DE TENENCIA Privado Publico Posesión Arrendamiento Invasión / lote público Invasión / lote privado Usufructo - Comodato Tiene escritura? SI NO CEDULA CATASTRAL No. 020003001000 MATRICULA INMOBILIARIA No. O 1340783		1.6 AREAS Area total lote 356 M2 Area ocupada lote 206,60 M2 Area construida 206,60 M2 1.7 TERRENO TOPOGRAFIA Plano Inclinado Accidentado FORMA Regular Irregular Limites indefinidos	
1.8 EDIFICIOS Actualmernte en uso SI NO Número de edificios 1 Numero de pisos 1 Sotano		1.9 EXTERIORES Material CONCRETO B R M Iluminación ext. AL PÚBLICO Material B R M Zonas de parqueo Zonas verdes Cerramiento	
1.10 OBSERVACIONES			
Fecha diligencia: Año 25 Mes 06 Día 15 Responsable del levantamiento: arq. MITZI ROSSANA CASAS AGUILAR MAT: 17700-57243 CALDAS			

Ministerio de Salud y Protección Social
República de Colombia
Dirección de Prestación de Servicios
Subdirección de Infraestructura en Salud

CODIGO DEL PRESTADOR

19

517

00075

DEPTO MUNICIPIO INSTITUCION SEDE

A

2







FICHA DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA PUBLICA
EN SALUD

HOJA ____ DE ____

ESTADO DE LA EDIFICACION

SERVICIO FACHADAS	ELEMENTOS AFECTADOS											
	PISOS		PAREDES		CIELORASOS		PUERTAS		VENTANAS		CUBIERTAS	
	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado
	ANDEN CONCRETO}	MAL	PAÑETE PINTURA	MAL			METALICAS	mal				
CANTIDAD APROXIMADA A INTERVENIR (M2- ML-Unidad)	47,9		355,86				3		12,35 M2		299	
SERVICIO INTERIOR AREA O AMBIENTE	ELEMENTOS AFECTADOS											
	PISOS		PAREDES		CIELORASOS		PUERTAS		VENTANAS		CUBIERTAS	
	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado
	CERAMICA Y ENCHAPE	REGULAR	PAÑETE PINTURA	REGULAR	PANEL	REGULAR	METALICA Y MADERA	MAL				
CANTIDAD APROXIMADA A INTERVENIR (M2- ML-Unidad)	107,1		275,08		157,82		17					
SERVICIO HOSPITALIZACION	ELEMENTOS AFECTADOS											
	PISOS		PAREDES		CIELORASOS		PUERTAS		VENTANAS		CUBIERTAS	
	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado
					BOARD	MAL	MADERA	MAL				
CANTIDAD APROXIMADA A INTERVENIR (M2- ML-Unidad)												
SERVICIO AREA O AMBIENTE	ELEMENTOS AFECTADOS											
	PISOS		PAREDES		CIELORASOS		PUERTAS		VENTANAS		CUBIERTAS	
	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado
			LADRILLO PAÑETE PINTURA	MAL			PINTURA MARCOS	MAL	PINTURA MARCOS	MAL		
CANTIDAD APROXIMADA A INTERVENIR (M2- ML-Unidad)												
SERVICIO AREA O AMBIENTE	ELEMENTOS AFECTADOS											
	PISOS		PAREDES		CIELORASOS		PUERTAS		VENTANAS		CUBIERTAS	
	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado
CANTIDAD APROXIMADA A INTERVENIR (M2- ML-Unidad)												
Profesional Responsable: arq. MITZI ROSSANA CASAS AGUILAR												
MAT: 17700-57243 CALDAS												

INFORMACION GRAFICA

ELEMENTOS A DIBUJAR		ESQUEMA DE LOCALIZACION
 NORTE  MUROS  CERCA  RIO		
 COLUMNAS  VENTANA  DUCHAS  PUERTA   INODORO  LAVAMANOS		
AREA CONSTRUIDA 206,60 M2		
ESQUEMA DEL ESTABLECIMIENTO		
		
Fecha diligencia: Año Mes Día 25 06 15		Responsable del levantamiento: arq. MITZI ROSSANA CASAS AGUILAR MT. 17700-57243 CALDAS


REGISTRO FOTOGRAFICO

SERVICIO: FACHADAS	AMBIENTE:
--------------------	-----------



Fecha diligencia:
Año 25 Mes 06 Día 15

Responsable del
levantamiento:
ARQ. MITZI ROSSANA CASAS AGUILAR
MP. 17700-57243 CALDAS

Ministerio de Salud y Protección Social República de Colombia Dirección de Prestación de Servicios Subdirección de Infraestructura en Salud	CODIGO DEL PRESTADOR 19 517 00075 DEPTO MUNICIPIO INSTITUCION SEDE	A 6	FICHA DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN SALUD
REGISTRO FOTOGRAFICO			
SERVICIO: FACHADAS e INTERIOR		AMBIENTE: _____	
			
			
			
			
Fecha diligencia: Año Mes Día 25 06 15		Responsable del levantamiento: ARQ. MITZI ROSSANA CASAS AGUILAR MP. 17700-57243 CALDAS	

REGISTRO FOTOGRAFICO

SERVICIO: FACHADAS e INTERIOR			AMBIENTE: _____					
								
								
								
								
Fecha diligencia: Año Mes Día			Responsable del levantamiento:			ARQ. MITZI ROSSANA CASAS AGUILAR MP. 17700-57243 CALDAS		
250615								

Ministerio de Salud y Protección Social República de Colombia Dirección de Prestación de Servicios Subdirección de Infraestructura en Salud	CODIGO DEL PRESTADOR <table><tr><td>19</td><td>517</td><td>00075</td><td></td></tr><tr><td>DEPTO</td><td>MUNICIPIO</td><td>INSTITUCION</td><td>SEDE</td></tr></table>	19	517	00075		DEPTO	MUNICIPIO	INSTITUCION	SEDE	<table><tr><td>A</td></tr><tr><td>6</td></tr></table>	A	6	FICHA DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN SALUD
19	517	00075											
DEPTO	MUNICIPIO	INSTITUCION	SEDE										
A													
6													
REGISTRO FOTOGRAFICO													
SERVICIO: PATIO INTERIOR		AMBIENTE: _____											
													
Fecha diligencia: <table><tr><td>Año</td><td>Mes</td><td>Día</td></tr><tr><td>25</td><td>06</td><td>15</td></tr></table> Responsable del levantamiento: ARQ. MITZI ROSSANA CASAS AGUILAR MP. 17700-57243 CALDAS				Año	Mes	Día	25	06	15				
Año	Mes	Día											
25	06	15											