




|              |            |                |                             |            |     |
|--------------|------------|----------------|-----------------------------|------------|-----|
| Fecha Visita | 06/05/2025 | Tipo Solicitud | Convocatoria MV 2024 - 2025 | N° Trámite | 085 |
|--------------|------------|----------------|-----------------------------|------------|-----|

| 1. INFORMACIÓN GENERAL                         |                                                                           |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Nombres y Apellidos Propietario/a (Postulante) | Ana Josefa Jimenez                                                        |
| N° Telefónico                                  | 3114492128                                                                |
| Dirección                                      | Carrera 1C # 4A-29 La Concepción                                          |
| N° Matrícula Inmobiliaria                      | 176-94934                                                                 |
| Clasificación del Suelo                        | <input type="checkbox"/> Rural <input checked="" type="checkbox"/> Urbano |
| Nombre de Quien Atiende la Visita              | Ana Josefa Jimenez                                                        |
| Parentesco con el Propietario/a                | No aplica.                                                                |





| 3. CONDICIONES DE LA VIVIENDA |                                                            |                                                                         |                                                    |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Servicios Públicos            | <input checked="" type="checkbox"/> Luz                    | <input checked="" type="checkbox"/> Agua                                | <input checked="" type="checkbox"/> Gas Natural    |
|                               | <input checked="" type="checkbox"/> Recolectión de Basuras | <input type="checkbox"/> Teléfono Fijo                                  | <input checked="" type="checkbox"/> Alcantarillado |
| Estado de la Fachada          | <input checked="" type="checkbox"/> Bueno                  | <input type="checkbox"/> Regular                                        | <input type="checkbox"/> Malo                      |
| Material de las Paredes       | <input checked="" type="checkbox"/> Bloque / Ladrillo      | <input type="checkbox"/> Drywall                                        | <input type="checkbox"/> Madera                    |
|                               | <input type="checkbox"/> Prefabricado                      | <input type="checkbox"/> Adobe / Bahareque                              | <input type="checkbox"/> Material Recuperado*      |
| Estado de las Paredes         | <input checked="" type="checkbox"/> Bueno                  | <input type="checkbox"/> Regular                                        | <input type="checkbox"/> Malo                      |
| Material de los Pisos         | <input type="checkbox"/> Cemento                           | <input type="checkbox"/> Tierra                                         | <input type="checkbox"/> Madera                    |
|                               | <input checked="" type="checkbox"/> Baldosa / Porcelanato  | <input type="checkbox"/> Otro ¿Cuál?                                    |                                                    |
| Estado de los Pisos           | <input checked="" type="checkbox"/> Bueno                  | <input type="checkbox"/> Regular                                        | <input type="checkbox"/> Malo                      |
| Material de la Cubierta       | <input type="checkbox"/> Placa de Concreto                 | <input checked="" type="checkbox"/> Teja Fibrocemento o Asbesto Cemento |                                                    |
|                               | <input type="checkbox"/> Teja de Zinc - Metálica           | <input type="checkbox"/> Teja de Barro                                  |                                                    |
|                               | <input type="checkbox"/> Paja                              | <input type="checkbox"/> Otro ¿Cuál?                                    |                                                    |
| Estado de la Cubierta         | <input type="checkbox"/> Bueno                             | <input checked="" type="checkbox"/> Regular                             | <input type="checkbox"/> Malo                      |
| Estructura                    | <input type="checkbox"/> Madera                            | <input checked="" type="checkbox"/> Mampostería (Ladrillos / Bloque)    |                                                    |
|                               | <input type="checkbox"/> Metálica                          | <input type="checkbox"/> Pórticos (Columnas Y Vigas)                    |                                                    |
|                               | <input type="checkbox"/> Ninguna                           | <input type="checkbox"/> Otra - ¿Cuál?                                  |                                                    |
| N° Espacios De La Vivienda    | Habitaciones: 3                                            | Baños: 1                                                                | Cocina: 1                                          |
|                               | Patio: 1                                                   | Sala Comedor: 1                                                         | Terraza: 0                                         |
| Posible Escenario De Riesgo   | <input type="checkbox"/> Remoción en Masa                  | <input type="checkbox"/> Colapso Estructural                            | <input type="checkbox"/> Inundación                |
|                               | <input type="checkbox"/> Eléctrico                         | <input type="checkbox"/> Incendio                                       | <input type="checkbox"/> Tecnológico**             |
|                               | <input type="checkbox"/> Otra - ¿Cuál?                     |                                                                         |                                                    |
| N° Unidades Vivienda***       | 1                                                          | N° Pisos Edificación                                                    | 2                                                  |
| Observaciones Adicionales     |                                                            |                                                                         |                                                    |
|                               |                                                            |                                                                         |                                                    |
|                               |                                                            |                                                                         |                                                    |
|                               |                                                            |                                                                         |                                                    |


NOTAS:

\*Material Recuperado: Comprende todos los materiales reusables o reciclados, por ejemplo: latas, madera de desecho, láminas de Superboard o DryWall, entre otros.

\*\*Riesgo Tecnológico: Fugas de gas, explosiones, peligros químicos, biológicos, radiológicos y nucleares.

\*\*\*N° Unidades de Vivienda: Corresponde a cuantas casas y/o apartamentos se encuentran en el predio a caracterizar.

| 4. DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE LA VIVIENDA (MARQUE CON UNA X LA CARENCIA O DEFICIENCIA QUE TENGA LA VIVIENDA) |                                     |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Deficiencias en la cubierta.                                                                                    | <input checked="" type="checkbox"/> | NO                                  |
| Carencia o deterioro en baños.                                                                                  | SI                                  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Carencia o deterioro en cocina.                                                                                 | SI                                  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Existencia de pisos en cemento o en materiales inapropiados.                                                    | SI                                  | <input checked="" type="checkbox"/> |



Hand-drawn floor plan of a house with the following details:

- Top Right:** Patio (3.10)
- Top Middle:** 2.00 hab. (Piso madera)
- Top Left:** hab. (Piso madera)
- Middle Right:** 2.00 Cocina (4.20)
- Bottom Left:** 1.60, 2.80 hab. (Piso baldosa)
- Bottom Middle:** Sala, Corredor (5.20)
- Bottom Right:** Circular feature with dimensions 1.50, 5.25, and 2.20.
- Bottom Left Corner:** humedad, cielo raso.


6. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN IDENTIFICADA / ESTIMADO DE OBRAS A REALIZAR

La unidad de vivienda se localiza en el segundo piso de una edificación de dos pisos. Se compone de tres habitaciones, una cocina, un baño, una sala comedor y un patio de ropas. El núcleo familiar postulante reporta que la cubierta se encuentra en mal estado, lo cual se evidencia en algunos muros y cielo rasos que se han visto afectados por filtraciones de agua lluvia. En ese sentido, se plantea como actividad principal del mejoramiento de vivienda la reparación de la cubierta, la cual contempla el cambio de tejas en mal estado, impermeabilización de viga canales e instalación de flanchos en lámina.

**NOTA:** Recuerde que toda visita técnica cuyo objetivo sea la realización de un mejoramiento de vivienda requiere de un registro fotográfico que complementa este formato. En lo posible cada espacio requiere una fotografía donde pueda apreciarse el estado de pisos, paredes y techos. Los espacios donde se realizarán las obras de mejoramiento pueden tener tantas fotografías como se consideren necesarias para comprender las problemáticas a resolver.

7. FIRMAS

|                     | QUIEN REALIZA LA VISITA | QUIEN ATIENDE LA VISITA |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| Firma               | Johana Acero Amayri     | Amo Jairo Jarama        |
| Nombres y Apellidos | Johana Andrea Acero A.  | 35-400-610              |
| N° Documento        | 1104698470              |                         |



|              |            |            |     |
|--------------|------------|------------|-----|
| Fecha Visita | 06/05/2025 | N° Trámite | 085 |
|--------------|------------|------------|-----|

| INFORMACIÓN GENERAL TITULAR POSTULANTE |                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------|
| Nombres y Apellidos                    | ANA JOSEFA JIMENEZ               |
| Dirección                              | Carrera 1C # 4A-29 La Concepción |

REGISTRO FOTOGRÁFICO DE VISITA A LA VIVIENDA

A. FACHADA



B. CADA UNO DE LOS ESPACIOS DE LA VIVIENDA.

SALA COMEDOR




COCINA





PATIO



BAÑO



HABITACIONES



C. DETALLE DEL ESPACIO DONDE SE ENCUENTRAN LAS NECESIDADES DE MEJORAMIENTO.

REPARACIÓN DE CUBIERTA

