

		FICHA TÉCNICA DE SEGUIMIENTO DE HUMEDALES	
LOCALIZACIÓN			
Municipio: Puerto triunfo		Fecha visita: 19-02-2026	
Vereda:		Coordenadas	longitud 5°58'40"
Barrio:			
Corregimiento: Puerto Perales			
Nombre de Humedal: Puerto perales			latitud -74°37'6"
msnm: 171.5		Vía desahogada (km):	
Vía pavimentada (km): 2		Vía desahogada (km):	
Responsable de visita: Laura Henao			
Descripción del recorrido: Partiendo del municipio de santuario, se toma la autopista medellin-bogota en dirección Puerto triunfo, al llegar ala entrada de puerto triunfo, sector Santiago de Berrio se toma a mano izquierda de la autopista vía puerto Nare, antes de llegar ala entrada de estacion cocorna, mas o menos al kilometro 2 de la vía principal se encuentra a mano izquierda el supuesto humedal.			
DATOS GENERALES DEL PREDIO			
Área del predio (ha): 1 HA 241 M2		Propietario del predio:	
Naturaleza jurídica del predio		CC o NIT:	
Público : Privado: X		Teléfono:	
Construcciones permanentes (#): 0		Habitantes del predio (#):	
Fuentes hídricas aledañas: no se identifican			
ESTADO ANTERIOR DEL HUMEDAL			
fecha de visita: 3 de diciembre 2024			
Zona de vida: Bosque humedo tropical			
Descripción básica del suelo: suelo lavado, compactado por ganaderia			
Diagrama mano alzada del predio: humedal cubierto por vegetacion de pastos usados para ganaderia, relativamente seco.		Cobertura vegetal y especies predominantes en el predio: Se evidencia terreno seco, la cobertura vegetal que esta predominando el humedal es pasto para ganaderia. Al momento de la visita se evidencia ganado y unas que otras garsa huellera.	
ESTADO ACTUAL DEL ECOSISTEMA			
Zona de vida: Bosque humedo tropical			
Descripción básica del suelo: suelo lavado, compactado por ganaderia, colmatación de vegetación			
Diagrama mano alzada del predio: humedal se encuentra con una cobertura bastante densa de vegetacion no asociada al humedal, como lo son pastos de ganaderia, cerca al supusteo humedal hay un jague o abrevadero.		Cobertura vegetal y especies predominantes en el predio: Se evidencia cobertura vegetal no asociada como pastos para uso agronomo, al momento de la visita se evidencia ganado, una que otra ave semillera y garza huelleras.	
Se evidencia cambio del ecosistema con visita anterior		Descripción de cambio: se evidencia un exeso de vegetacion que hizo perder el espejo de agua, y un terreno total mente seco, convertido a potrero.	
SI : X		NO:	
TENSIONANTES DEL DISTURBIO EN EL PREDIO			
Crecimiento urbanístico: NO		Número de viviendas: 0	
Vías cercanas: Vía principal		Presencia de vertimientos: 0	
Usos		Observaciones: al momento de la visita se hace la observacion de que fue visitado en temporada de lluvia para verificar la existencia del humedal o observacion de espejo de agua, dado aque en la visita anterior se viisto en epoca seca. Aclarando que no hay en esta vista espejo de agua o zona de humedal como tal, existe un jague o abrevadero de uso para ganaderia, se evidencia en el espacio de humedal paso de ganado.	
Agrícola:			
Ganadería: X			
Recreación o Paisajismo:			