

Ministerio de Salud y Protección Social
República de Colombia
Dirección de Prestación de Servicios
Subdirección de Infraestructura en Salud

CODIGO DEL PRESTADOR

DEPTO MUNICIPIO INSTITUCION SEDE

A

1

FICHA DE EVALUACION
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
EN SALUD

DATOS GENERALES E INFRAESTRUCTURA

1.1 IDENTIFICACION

Departamento

C a u c a

Municipio

T imbiqui

Corregimiento

Bubuey

Cabecera/ Inspeccion/ Barrio

Bubuey

Nombre del establecimiento

Unidad de Atencion en Salud Bubuey

Nivel de complejidad

Baja

Ubicación (Dirección)

Centro Poblado Bubuey Rio Timbiqui

Teléfono (Fax)

320 7277021

IPS de referencia

CONCEPTO

1.2 TIPO DE INTERVENCIÓNES

OBRA NUEVA

REMODELACIÓN

AMPLIACIÓN

REFORZAMIENTO SISMICO

ADECUACIÓN

x

REPOSICIÓN

TERMINACIÓN

L

1.3 OBJETO DEL PROYECTO

(incluya el nombre del Puesto y Centro de Salud como aparezca en el documento REPS)"

1.4 PROPIEDAD DEL INMUEBLEEN EL CUAL SE DESARROLLARÁ EL PROYECTO

SI

NO

EL PREDIO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACION ?

EL PREDIO ES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO ?

EL PREDIO ES PROPIEDAD DE LA ESE ?

EL PREDIO ES PROPIEDAD DE UN PARTICULAR?

EL PREDIO ESTA EN COMODATO? *

EL PREDIO ES PROPIEDAD DE UN PARTICULAR?**

EL PREDIO TIENE UNA CONDICIÓN DE POSESIÓN?***

x

OBSERVACION /DESCRIPCION GENERAL

* Establecer entre quienes esta suscrito el comodato , fecha del mismo y plazo. (Anexe el documento soporte)

**Establecer claramente quien es el propietario del inmueble. (Anexe el documento soporte)

***Anexe el documento soporte de acuerdo con el instructivo anexo

CONDICIONES ACTUALES DE LA INFRAESTRUCTURA									
1.5 AFECTACIONES NATURALES Deslizamientos☐Hundimiento☐ Inundación Total☐Otro☐ Inundación Parcial☒Cual? No presenta afectaciones naturales☐					1.6 CONDICIONES CLIMATICAS CLIMA Cálido☐ Templado☒ Frío☐ AMBIENTE Seco☐ Húmedo☒ Salino☐ Temperatura promedio °C				
1.4.A ACCESO Via Vehicular☐Camino peatonal☐					Fluvial☒Marítimo☒Aéreo☐				
1.4.B DIFICULTAD DE ACCESO AL AREA Baja☐					Media☐Alta☐				
1.5 DATOS JURIDICOS DE TENENCIA Privado☐Publico☐ Posesión☐Arrendamiento☐ Invasión / lote público☐ Invasión / lote privado☐ Usufructo - Comodato☐ Tiene escritura? SI☐NO☐ CEDULA CATASTRAL No. MATRICULA INMOBILIARIA No. O					1.6 AREAS Area total lote 160,00 M2 Area ocupada lote 110,00 M2 Area construida 110,00 M2				
					1.7 TERRENO TOPOGRAFIA Plano☒ Inclinado☐ Accidentado☐ FORMA Regular☐ Irregular☒ Limites indefinidos☐				
1.8 EDIFICIOS Actualmernte en uso SI☐NO☒ Número de edificios 1 Numero de pisos 1 Sotano☐					1.9 EXTERIORES Andenes Material SI B☐R☒M☐ Illuminación ext. Material NO B☐R☐M☐ Vias internas NO B☐R☐M☐ Sardineles NO B☐R☐M☐ Zonas verdes NO B☐R☐M☐ Cerramiento NO B☐R☐M☐				
1.10 OBSERVACIONES									
Fecha diligencia: Año 25 Mes 04 Día 06 Responsable del levantamiento: CARLOS FABIAN SUAREZ VILLAGUIRAN M.P 1920667678 CAUCA									

Ministerio de Salud y Protección Social
República de Colombia
Dirección de Prestación de Servicios
Subdirección de Infraestructura en Salud

CODIGO DEL PRESTADOR

DEPTO

MUNICIPIO

INSTITUCION

SEDE

A

2

FICHA DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA PUBLICA
EN SALUD

HOJA ____ DE ____

ESTADO DE LA EDIFICACION

SERVICIO CONSULTA EXTERNA	ELEMENTOS AFECTADOS											
	PISOS		PAREDES		CIELORASOS		PUERTAS		VENTANAS		CUBIERTAS	
	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado
ODONTOLÓGIA	CERAMICA	B	LADRILLO	R	PVC	M	MADERA	M	ALUMINIO		UPVC	M
INTERVENIR (M2- ML- Unidad)	11,33 M2		33,35 M2		11,35		1 UND		1 UND		11,35 M2	
SERVICIO CONSULTA EXTERNA	ELEMENTOS AFECTADOS											
	PISOS		PAREDES		CIELORASOS		PUERTAS		VENTANAS		CUBIERTAS	
	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado
CONSULTORIO MEDICINA GENERAL	CERAMICA	B	LADRILLO	R	PVC	M	MADERA	M	ALUMINIO		UPVC	M
INTERVENIR (M2- ML- Unidad)	12,37M2		29,15 M2		12,75		1 UND		0 UND		14,75 M2	
SERVICIO CONSULTA EXTERNA	ELEMENTOS AFECTADOS											
	PISOS		PAREDES		CIELORASOS		PUERTAS		VENTANAS		CUBIERTAS	
	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado
VACUNACIÓN	CERAMICA	B	LADRILLO	R	PVC	M	MADERA	M	ALUMINIO		UPVC	M
INTERVENIR (M2- ML- Unidad)	11,54 M2		33,90 M2		11,54M2		1 UND		1 UND		13,58 M2	
SERVICIO GENERALES	ELEMENTOS AFECTADOS											
	PISOS		PAREDES		CIELORASOS		PUERTAS		VENTANAS		CUBIERTAS	
	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado
COCINA	CERAMICA	B	LADRILLO	R	PVC	M	MADERA	M	ALUMINIO		UPVC	M
INTERVENIR (M2- ML- Unidad)	5,39 M2		27,05 M2		5,39 M2		1 UND		1 UND		5,39 M2	
SERVICIO GENERALES	ELEMENTOS AFECTADOS											
	PISOS		PAREDES		CIELORASOS		PUERTAS		VENTANAS		CUBIERTAS	
	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado
SALA DE ESPERA	CERAMICA	B	LADRILLO	R	PVC	M	MADERA	M	ALUMINIO		UPVC	M
INTERVENIR (M2- ML- Unidad)	29,98 M2		25,45 M		29,98 M2		1 UND		1 UND		29,98 M2	
Profesional Responsable:								CARLOS FABIAN SUAREZ VILLQUIRAN M.P 19202-67678 CAUCA				

Ministerio de Salud y Protección Social
República de Colombia
Dirección de Prestación de Servicios
Subdirección de Infraestructura en Salud

CODIGO DEL PRESTADOR

DEPTO

MUNICIPIO

INSTITUCION

SEDE

A

2

FICHA DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA PUBLICA
EN SALUD

HOJA ____ DE ____

ESTADO DE LA EDIFICACION

SERVICIO CONSULTA EXTERNA BAÑO	ELEMENTOS AFECTADOS											
	PISOS		PAREDES		CIELORASOS		PUERTAS		VENTANAS		CUBIERTAS	
	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado
	CERAMICA	B	LADRILLO	R	PVC	M	MADERA	M	ALUMINIO		UPVC	M
INTERVENIR	(M2- ML-	4,68 M2	15,35 M2		4,68 M2		1 UND		1 UND		4,68 M2	
SERVICIO GENERALES PLANTA ELECTRICA, UTAC, ASEO	ELEMENTOS AFECTADOS											
	PISOS		PAREDES		CIELORASOS		PUERTAS		VENTANAS		CUBIERTAS	
	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado
	CERAMICA	B	LADRILLO	R	PVC	M	MADERA	M	ALUMINIO		UPVC	M
INTERVENIR	(M2- ML-	16,46 M2	18 M2		16,46 M2		2 UND		2 UND		16,46 M2	
SERVICIO	ELEMENTOS AFECTADOS											
	PISOS		PAREDES		CIELORASOS		PUERTAS		VENTANAS		CUBIERTAS	
	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado
INTERVENIR	(M2- ML-											
SERVICIO	ELEMENTOS AFECTADOS											
	PISOS		PAREDES		CIELORASOS		PUERTAS		VENTANAS		CUBIERTAS	
	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado
INTERVENIR	(M2- ML-											
SERVICIO	ELEMENTOS AFECTADOS											
	PISOS		PAREDES		CIELORASOS		PUERTAS		VENTANAS		CUBIERTAS	
	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado
INTERVENIR	(M2- ML-											
Profesional Responsable:												
CARLOS FABIAN SUAREZ VILLAQUIRAN M.P 19202-67679 CAUCA												

Ministerio de Salud y Protección Social
República de Colombia
Dirección de Prestación de Servicios
Subdirección de Infraestructura en Salud

CODIGO DEL PRESTADOR

DEPTO MUNICIPIO INSTITUCION SEDE

A

3

FICHA DE EVALUACION
INFRAESTRUCTURA
PÚBLICA EN SALUD

ESTADO SERVICIOS PUBLICOS: ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, ELECTRICIDAD

A3.1 INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS

SUMINISTRO DE AGUA

Conexión red pública: ☐

Instalación propia: ☒

Otro: ☐

Cual?

Afectación o daño

SI ☒ NO ☐

TIPO DE AFECTACION O DAÑO

PRESENTAN FUGAS

DESAGUES

Conexión red pública: ☐

Eliminación propia: ☒

Otro: ☐

Cual?

Afectación o daño

SI ☒ NO ☐

TIPO DE AFECTACION O DAÑO

SE ENCUENTRAN TAPADOS

ALMACENAMIENTO

SI ☐ NO ☒

CAPACIDAD M3

Elevado ☐

Subterráneo: ☐

Afectación o daño

SI ☐ NO ☐

TIPO DE AFECTACION O DAÑO

OBSERVACIONES

A3.2 INSTALACIONES ELECTRICAS.

SUMINISTRO DE ENERGIA

Conexión red pública: SI ☐ NO ☒

Otro sistema de suministro: ☐

Cual?

ESTADO DE LAS RED ELECTRICA

BUENA ☐

REGULAR ☐

MALA ☒

TIPO DE AFECTACION

Red electrica muy antigua

PLANTA DE EMERGENCIA

SI ☐ NO ☒

CAPACIDAD Kva

Bueno B Regular R Malo M

Estado: ☐☐☐

OBSERVACIONES

A.3.3 ESTADO DE EQUIPOS FIJOS

NOMBRE	CAPACIDAD	Funciona			ESTADO		
		SI	NO	Bueno	Regular	Malo	Descripción puntual

OBSERVACIONES

INFORMACION GRAFICA

NORTE

CERCA

MUROS

RIO

COLUMNAS

VENTANA

DUCHAS

PUERTA

INODORO

LAVAMANOS

AREA CONSTRUIDA

110,0

M2

ESQUEMA DE LOCALIZACION

ESQUEMA DEL ESTABLECIMIENTO

Fecha diligencia:

Año

Mes

Día

25

04

06

Responsable del levantamiento:

CARLOS FABIAN SUAREZ VILLAQUIRAN

M.P 19202-61678 CAUCA

[illegible]

