

Ministerio de Salud y Protección Social
República de Colombia
Dirección de Prestación de Servicios
Subdirección de Infraestructura en Salud

CODIGO DEL PRESTADOR

19809

DEPTO MUNICIPIO INSTITUCION SEDE

A

1

FICHA DE EVALUACION
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
EN SALUD

DATOS GENERALES E INFRAESTRUCTURA

1.1 IDENTIFICACION

Departamento

CAUCA

Municipio

TIMBIQUI

Corregimiento

PUERTO SAIJA

Cabecera/ Inspeccion/ Barrio

SANTA ROSA

Nombre del establecimiento

UNIDAD DE ATENCION EN SALUD SANTA ROSA

Nivel de complejidad

BAJA

Ubicación (Dirección)

SANTA ROSA

Teléfono (Fax)

3207277021

IPS de referencia

CONCEPTO

1.2 TIPO DE INTERVENCIONES

OBRA NUEVA

REMODELACIÓN

AMPLIACIÓN

REFORZAMIENTO SISMICO

ADECUACIÓN

REPOSICIÓN

TERMINACIÓN

X

1.3 OBJETO DEL PROYECTO

(incluya el nombre del Puesto y Centro de Salud como aparezca en el documento REPS)"

L

1.4 PROPIEDAD DEL INMUEBLEEN EL CUAL SE DESARROLLARÁ EL PROYECTO

SI

NO

EL PREDIO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACION ?

EL PREDIO ES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO ?

EL PREDIO ES PROPIEDAD DE LA ESE ?

EL PREDIO ES PROPIEDAD DE UN PARTICULAR?

EL PREDIO ESTA EN COMODATO? *

EL PREDIO ES PROPIEDAD DE UN PARTICULAR?**

EL PREDIO TIENE UNA CONDICIÓN DE POSESIÓN?***

X

OBSERVACION /DESCRIPCION GENERAL

* Establecer entre quienes esta suscrito el comodato , fecha del mismo y plazo. (Anexe el documento soporte)

**Establecer claramente quien es el propietario del inmueble. (Anexe el documento soporte)

***Anexe el documento soporte de acuerdo con el instructivo anexo

CONDICIONES ACTUALES DE LA INFRAESTRUCTURA									
1.5 AFECTACIONES NATURALES Deslizamientos☐Hundimiento☐ Inundación Total☐Otro☐ Inundación Parcial☐Cual? No presenta afectaciones naturales☒					1.6 CONDICIONES CLIMATICAS CLIMA Cálido☒Templado☐Frío☐ AMBIENTE Seco☐Húmedo☒Salino☐ Temperatura promedio °C				
1.4.A ACCESO Via Vehicular☐Camino peatonal☐ 1.4.B DIFICULTAD DE ACCESO AL AREA Baja☐Media☐Alta☒					Fluvial☒Maritimo☐Aereo☐				
1.5 DATOS JURIDICOS DE TENENCIA Privado☐Publico☐ Posesión☒Arrendamiento☐ Invasión / lote público☐ Invasión / lote privado☐ Usufructo - Comodato☐ Tiene escritura?SI☐NO☒ CEDULA CATASTRAL No. MATRICULA INMOBILIARIA No. O					1.6 AREAS Area total lote 165,3 M2 Area ocupada lote 147,34 M2 Area construida 294,68 M2				
1.8 EDIFICIOS Actualmernte en uso SI☐NO☒ Número de edificios 1 Numero de pisos 2 Sotano☐					1.7 TERRENO TOPOGRAFIA Plano☒Inclinado☐Accidentado☐ FORMA Regular☐Irregular☒Limites indefinidos☐				
1.9 EXTERIORES Andenes MaterialSI☐B R M☒ Vias internas SI☐ Sardineles NO☐ Cerramiento NO☐ Iluminación ext. MaterialNO☐B R M☐ Zonas de parqueo NO☐ Zonas verdes NO☐									
1.10 OBSERVACIONES LA ESE CUENTA CON UN CERTIFICADO DE POSECION DEL CONSEJO COMUNITARIO									
Fecha diligencia: Año 25 Mes 04 Día 11 Responsable del levantamiento: CARLOS FABIAN SUAREZ VILLALQUIRAN MP 19202-67678-CAU									

Ministerio de Salud y Protección Social
República de Colombia
Dirección de Prestación de Servicios
Subdirección de Infraestructura en Salud

CODIGO DEL PRESTADOR

19

809

DEPTO

MUNICIPIO

INSTITUCION

SEDE

A


2

FICHA DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA PUBLICA
EN SALUD

HOJA

DE

ESTADO DE LA EDIFICACION

SERVICIO CONSULTA EXTERNA	ELEMENTOS AFECTADOS											
	PISOS		PAREDES		CIELORASOS		PUERTAS		VENTANAS		CUBIERTAS	
	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado
ODONTOLOGIA	PRIMARIO	B	LADRILLO FAROL	B	NO		NO		NO		TRAPEZOIDAL	B
INTERVENIR 13,03 (M2- ML-Unidad)	11 M2		32,592		11 M2						12	
SERVICIO CONSULTA EXTERNA	ELEMENTOS AFECTADOS											
	PISOS		PAREDES		CIELORASOS		PUERTAS		VENTANAS		CUBIERTAS	
	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado
CONSULTORIO MEDICO GENERAL	PRIMARIO	B	LADRILLO FAROL	B	NO		NO		NO		TRAPEZOIDAL	B
INTERVENIR 13,5 (M2- ML-Unidad)	10, 50		31,34		10, 50						11	
SERVICIO CONSULTA EXTERNA	ELEMENTOS AFECTADOS											
	PISOS		PAREDES		CIELORASOS		PUERTAS		VENTANAS		CUBIERTAS	
	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado
CONSULTORIO MEDICO GENERAL	PRIMARIO	B	LADRILLO FAROL	B	NO		NO		NO		TRAPEZOIDAL	B
INTERVENIR 13,5 (M2- ML-Unidad)	10, 50		31,34		10, 50						11	
SERVICIO CONSULTA EXTERNA	ELEMENTOS AFECTADOS											
	PISOS		PAREDES		CIELORASOS		PUERTAS		VENTANAS		CUBIERTAS	
	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado
CONSULTORIO MEDICO GENERAL	PRIMARIO	B	LADRILLO FAROL	B	NO		NO		NO		TRAPEZOIDAL	B
INTERVENIR 13,5 (M2- ML-Unidad)	10, 50		31,34		10, 50						11	
SERVICIO CONSULTA EXTERNA	ELEMENTOS AFECTADOS											
	PISOS		PAREDES		CIELORASOS		PUERTAS		VENTANAS		CUBIERTAS	
	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado
CONSULTORIO MEDICO GENERAL	PRIMARIO	B	LADRILLO FAROL	B	NO		NO		NO		TRAPEZOIDAL	B
INTERVENIR 13,5 (M2- ML-Unidad)	10, 50		31,34		10, 50						11	
SERVICIO CONSULTA EXTERNA	ELEMENTOS AFECTADOS											
	PISOS		PAREDES		CIELORASOS		PUERTAS		VENTANAS		CUBIERTAS	
	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado
HABITACION 1	PRIMARIO	B	LADRILLO FAROL	B	NO		NO		NO		TRAPEZOIDAL	B
INTERVENIR 13,5 (M2- ML-Unidad)	10, 50		31,34		10, 50						11	
												
							Profesional Responsable:		CARLOS FABIAN SUAREZ VILARQUIRAN M.R 1920367678 CAUCA			

Ministerio de Salud y Protección Social
República de Colombia
Dirección de Prestación de Servicios
Subdirección de Infraestructura en Salud

CODIGO DEL PRESTADOR

19

809

DEPTO

MUNICIPIO

INSTITUCION

SEDE

A

2





FICHA DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA PUBLICA
EN SALUD

HOJA ____ DE ____


ESTADO DE LA EDIFICACION


SERVICIO CONSULTA EXTERNA	ELEMENTOS AFECTADOS											
	PISOS		PAREDES		CIELORASOS		PUERTAS		VENTANAS		CUBIERTAS	
	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado
	HABITACION 2											
INTERVENIR 13,5 (M2- ML- Unidad)	PRIMARIO	B	LADRILLO FAROL	B	NO		NO		NO		TRAPEZOIDAL	B
	10, 50		31,34		10, 50						11	
SERVICIO CONSULTA EXTERNA	ELEMENTOS AFECTADOS											
	PISOS		PAREDES		CIELORASOS		PUERTAS		VENTANAS		CUBIERTAS	
	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado
	HABITACION 3											
INTERVENIR 13,5 (M2- ML- Unidad)	PRIMARIO	B	LADRILLO FAROL	B	NO		NO		NO		TRAPEZOIDAL	B
	10, 50		31,34		10, 50						11	
SERVICIO CONSULTA EXTERNA	ELEMENTOS AFECTADOS											
	PISOS		PAREDES		CIELORASOS		PUERTAS		VENTANAS		CUBIERTAS	
	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado
	HABITACION 4											
INTERVENIR 13,5 (M2- ML- Unidad)	PRIMARIO	B	LADRILLO FAROL	B	NO		NO		NO		TRAPEZOIDAL	B
	10, 50		31,34		10, 50						11	
							Profesional Responsable:		CARLOS FABIAN SUAREZ VILLACQUEZ M.P 19202-67678 CAUCA			

INFORMACION GRAFICA

ELEMENTOS A DIBUJAR	ESQUEMA DE LOCALIZACION
 NORTE  CERCA  COLUMNAS  DUCHAS  INODORO  MUROS  RIO  VENTANA  PUERTA  LAVAMANOS AREA CONSTRUIDA 140,00 M2	

ESQUEMA DEL ESTABLECIMIENTO





Fecha diligencia:

Año

25

Mes

04

Día

11

Responsable del levantamiento:

CARLOS FABIAN SUAREZ VILLAQUIRAN

M.P 19202-67678 CAUCA

Ministerio de Salud y Protección Social
República de Colombia
Dirección de Prestación de Servicios
Subdirección de Infraestructura en Salud

CODIGO DEL PRESTADOR

19418

DEPTO MUNICIPIO INSTITUCION SEDE

A

6


FICHA DE EVALUACION
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN SALUD

REGISTRO FOTOGRAFICO

SERVICIO: CONSULTA EXTERNA

AMBIENTE: HABITACIONES, BAÑOS, ASEO, SALA, COCINETA





Fecha diligencia:

Año Mes Día
25 04 11

Responsable del
levantamiento:

CARLOS FABIAN SUAREZ VILLAQUIRAN
M.P 1926967678 CAUCA