

Ministerio de Salud y Protección Social
República de Colombia
Dirección de Prestación de Servicios
Subdirección de Infraestructura en Salud

CODIGO DEL PRESTADOR

1980900064

DEPTO MUNICIPIO INSTITUCION SEDE

A

1

FICHA DE EVALUACION
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA
EN SALUD

DATOS GENERALES E INFRAESTRUCTURA

1.1 IDENTIFICACION

Departamento

CAUCA

Municipio

TIMBIQUI

Corregimiento

PUERTO SAIJA

Cabecera/ Inspeccion/ Barrio

PUERTO SAIJA

Nombre del establecimiento

UNIDAD DE ATENCION EN SALUD PUERTO SAIJA

Nivel de complejidad

BAJA

Ubicación (Dirección)

PUERTO SAIJA

Teléfono (Fax)

3207277021

IPS de referencia

CONCEPTO

1.2 TIPO DE INTERVENCIONES

OBRA NUEVA

REMODELACIÓN

AMPLIACIÓN

REFORZAMIENTO SISMICO

ADECUACIÓN

x

REPOSICIÓN

TERMINACIÓN

1.3 OBJETO DEL PROYECTO

(incluya el nombre del Puesto y Centro de Salud como aparezca en el documento REPS)"

1.4 PROPIEDAD DEL INMUEBLEEN EL CUAL SE DESARROLLARÁ EL PROYECTO

SI

NO

EL PREDIO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACION ?

EL PREDIO ES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO ?

EL PREDIO ES PROPIEDAD DE LA ESE ?

EL PREDIO ES PROPIEDAD DE UN PARTICULAR?

EL PREDIO ESTA EN COMODATO? *

EL PREDIO ES PROPIEDAD DE UN PARTICULAR?**

EL PREDIO TIENE UNA CONDICIÓN DE POSESIÓN?***

x

OBSERVACION /DESCRIPCION GENERAL

* Establecer entre quienes esta suscrito el comodato , fecha del mismo y plazo. (Anexe el documento soporte)

**Establecer claramente quien es el propietario del inmueble. (Anexe el documento soporte)

***Anexe el documento soporte de acuerdo con el instructivo anexo

CONDICIONES ACTUALES DE LA INFRAESTRUCTURA																								
1.5 AFECTACIONES					1.6 CONDICIONES CLIMATICAS																			
NATURALES					CLIMA AMBIENTE																			
Deslizamientos		☐		Hundimiento		☐		Cálido		☒		Seco		☐										
Inundación Total		☐		Otro		☐		Templado		☐		Húmedo		☒										
Inundación Parcial		☒		Cual?				Frío		☐		Salino		☐										
No presenta afectaciones naturales					☐		Temperatura promedio					°C												
1.4.A ACCESO					Via Vehicular		☐		Camino peatonal		☒		Fluvial		☒		Marítimo		☐		Aéreo		☐	
1.4.B DIFICULTAD DE ACCESO AL AREA					Baja		☐		Media		☐		Alta		☒									
1.5 DATOS JURIDICOS DE TENENCIA					1.6 AREAS																			
Privado		☐		Publico		☐		Area total lote		415,				M2										
Posesión		☒		Arrendamiento		☐		Area ocupada lote		245,		0		M2										
Invasión / lote público		☐						Area construida		245,		0		M2										
Invasión / lote privado		☐																						
Usufructo - Comodato		☐																						
Tiene escritura? SI ☐ NO ☒					1.7 TERRENO																			
CEDULA CATASTRAL No.																								
MATRICULA INMOBILIARIA No. O																								
1.8 EDIFICIOS					1.9 EXTERIORES																			
Actualmernte en uso		SI ☒ NO ☐		Material		SI ☐ NO ☐		B ☐ R ☐ M ☐		Iluminación ext.		Material		SI ☐ NO ☒		B ☐ R ☐ M ☐								
Número de edificios		1		Vias internas		NO ☐ SI ☐				Zonas de parqueo		NO ☐ SI ☐				Zonas verdes		SI ☐ NO ☐						
Numero de pisos		1		Sardineles		NO ☐ SI ☐				Cerramiento		NO ☐ SI ☐												
1.10 OBSERVACIONES					LA ESE CUENTA CON UN CERTIFICADO DE POSESION DEL CONSEJO COMUNITARIO																			
Fecha diligencia:					Año		Mes		Día		Responsable del levantamiento:													
					25		04		11							CARLOS FABIAN SUAREZ VILLAQUIRAN								
																MP 19202-67678 CAU								

Ministerio de Salud y Protección Social
República de Colombia
Dirección de Prestación de Servicios
Subdirección de Infraestructura en Salud

CODIGO DEL PRESTADOR

19

809

00064

DEPTO

MUNICIPIO

INSTITUCION

SEDE

A

2

FICHA DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA PUBLICA
EN SALUD

HOJA ____ DE ____

ESTADO DE LA EDIFICACION

SERVICIO CONSULTA EXTERNA	ELEMENTOS AFECTADOS											
	PISOS		PAREDES		CIELORASOS		PUERTAS		VENTANAS		CUBIERTAS	
	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado
ODONTOLOGIA	CERAMICA	M	ROYAL (PVC)	M	PVC	M	ALUMNINO	B	ALIMINIO	B	A.C	R
INTERVENIR 13,03 (M2- ML-Unidad)	17,43 M2		30,94		17,43 M2		2 UND		1 UND		18,3	
SERVICIO CONSULTA EXTERNA	ELEMENTOS AFECTADOS											
	PISOS		PAREDES		CIELORASOS		PUERTAS		VENTANAS		CUBIERTAS	
	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado
CONSULTORIO MEDICO GENERAL	CERAMICA	M	ROYAL (PVC)	M	PVC	M	ALUMNINO	B	ALIMINIO	B	A.C	R
INTERVENIR 13,5 (M2- ML- Unidad)	15,16		36,423		15,16		1 UND				16,3	
SERVICIO CONSULTA EXTERNA	ELEMENTOS AFECTADOS											
	PISOS		PAREDES		CIELORASOS		PUERTAS		VENTANAS		CUBIERTAS	
	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado
VACUNACION	CERAMICA	M	ROYAL (PVC)	M	PVC	M	ALUMNINO	B	ALIMINIO	B	A.C	R
INTERVENIR (M2- ML- Unidad)	16,16		33,24		16,16		1 UND		1 UND		16,3	
SERVICIO CONSULTA EXTERNA	ELEMENTOS AFECTADOS											
	PISOS		PAREDES		CIELORASOS		PUERTAS		VENTANAS		CUBIERTAS	
	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado
CONTROL Y DESARROLLO	CERAMICA	M	ROYAL (PVC)	M	PVC	M	ALUMNINO	B	ALIMINIO	B	A.C	R
INTERVENIR (M2- ML- Unidad)	16,2		33,89		16,2		1 UND		1 UND		17	
SERVICIO CONSULTA EXTERNA	ELEMENTOS AFECTADOS											
	PISOS		PAREDES		CIELORASOS		PUERTAS		VENTANAS		CUBIERTAS	
	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado
P Y P	CERAMICA	M	ROYAL (PVC)	M	PVC	M	ALUMNINO	B	ALIMINIO	B	A.C	R
INTERVENIR (M2- ML- Unidad)	16,2		32,89		16,2		1 UND		1 UND		16,9	
							Profesional Responsable:		 CARLOS FABIAN SUAREZ VILLAGUIRAN M.P.19002-87678 CAUCA			

ESTADO DE LA EDIFICACION

SERVICIO CONSULTA EXTERNA	ELEMENTOS AFECTADOS											
	PISOS		PAREDES		CIELORASOS		PUERTAS		VENTANAS		CUBIERTAS	
	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado
	CERAMICA	M	ROYAL (PVC)	M	PVC	M	ALUMNINO	B	ALIMINIO	B	A.C	R
INTERVENIR	(M2- ML-	16,75 M2	32,86		16,75 M2		2 UND		1 UND		18,5 M2	
SERVICIO CONSULTA EXTERNA	ELEMENTOS AFECTADOS											
	PISOS		PAREDES		CIELORASOS		PUERTAS		VENTANAS		CUBIERTAS	
	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado	Material	Estado
	CERAMICA	M	ROYAL (PVC)	M	PVC	M	ALUMNINO	B	ALIMINIO	B	A.C	R
INTERVENIR	(M2- ML-	11,56	45,084		11,56		5 UND		2 UND		12,2 M2	
								Profesional Responsable:		CARLOS FABIAN SUAREZ WELLAQUIRAN MIP 19802-67678 CAUCA		

Ministerio de Salud y Protección Social República de Colombia Dirección de Prestación de Servicios Subdirección de Infraestructura en Salud.	CODIGO DEL PRESTADOR <table><tr><td>19</td><td>809</td><td>00064</td><td></td><td></td></tr><tr><td>DEPTO</td><td>MUNICIPIO</td><td>INSTITUCION</td><td colspan="2">SEDE</td></tr></table>	19	809	00064			DEPTO	MUNICIPIO	INSTITUCION	SEDE		<table><tr><td>A</td></tr><tr><td>4</td></tr></table>	A	4	FICHA DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN SALUD
19	809	00064													
DEPTO	MUNICIPIO	INSTITUCION	SEDE												
A															
4															

INFORMACION GRAFICA

ELEMENTOS A DIBUJAR	ESQUEMA DE LOCALIZACION
NORTE CERCA COLUMNAS DUCHAS INODORO MUROS RIO VENTANA PUERTA LAVAMANOS	
AREA CONSTRUIDA 140,00 M2	

ESQUEMA DEL ESTABLECIMIENTO

Fecha diligencia:

Año

Mes

Día

25

04

11

Responsable del levantamiento:

CARLOS FABIAN SUAREZ VILLAGUIRAN

M.P. 19202-67678 CAUCA

REGISTRO FOTOGRAFICO


SERVICIO: CONSULTA EXTERNA	AMBIENTE: HABITACIONES, BAÑOS, ASEO, SALA, COCINETA
	
	
	
	
	



Fecha diligencia:

Año	Mes	Día
25	04	11

Responsable del
levantamiento:


CARLOS FABIAN SUAREZ VIN AQUIRAN
M.P 1920267678 CAUCA