

PROYECTO: EQUIPAMIENTOS PUBLICOS MOSQUERA

Villo Jenny



INVESTIGACION DE POZOS DE ALCANTARILLADO

POZO NUMERO

1

LLUVIAS

RESIDUAL

COMBINADO

HOJA #

1

INDIQUE
EL
NORTE



ESQUEMA EN PLANTA

Carre 8E

1

COTA RASANTE

CARACTERÍSTICAS DE LOS CONDUCTOS

Tubo	Cota clave (msnm)	Profundidad a clave (m)	Diámetro (m)	Material (G, M, C)	Sumidero
1		0.88	8"	C	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

ESCALONES

EXISTEN

SI NO

☐ ☒

DIAGNÓSTICO

☐ COLOCAR NUEVOS

ESTADO

BUENOS

DOBLADOS

FALTAN

TIPO

HIERRO

LADRILLO

INFILTRACION

RAICES

REPRESADO

CON BASURA

LLENO TIERRA

FUERA DE SERVICIO

OBSERVACIONES

Inicial

FECHA

DIA

05

ME

03

AÑO

26

LEVANTÓ

William Esteban

TAPA

EXISTE

SI

NO

☒ ☐

ESTADO

BIEN ESTADO

CON GRIETAS

PARTIDA

SIN CONCRETO

TIPO DE TAPA

FERROCONCRETO

CONCRETO

HIERRO SIN BISAGRA

HIERRO CON BISAGRA

TAPA SEGURIDAD

TAPA EN FIBRA

DIAGNÓSTICO

☐ CAMBIAR

CARGUE

EXISTE

SI

NO

☐ ☒

ESTADO

BUENO

GRIETAS

PARTIDO

HUNDIDO

CONO

EXISTE

SI

NO

☐ ☒

ESTADO

BUENO

GRIETAS

PARTIDO

DIAGNÓSTICO

☐ RECONSTRUIR

TIPO POZO

POZO

CAMARA

ALIVIO

SIFON

CAMARA DE CAIDA

SI

NO

☐ ☒

CARGUE

TAPA

CONO

ESCALONES

CILINDRO

MAMPOSTERIA

CONCRETO

BUENO

GRIETAS

PARTIDO

HUECOS

SIN PAÑETE

DIAGNÓSTICO

☐ RECONSTRUIR

TUBO 1

CILINDRO

CAÑUELA

TUBO 2

CAÑUELA

BUENA

DESGASTADA

SEDIMENTADA

SOCACION

DIAGNÓSTICO

☐ RECONSTRUIR