

PROYECTO: EQUIPAMIENTOS PUBLICOS MOSQUERA

Villa Jenny



INVESTIGACION DE POZOS DE ALCANTARILLADO

POZO NUMERO

2



LLUVIAS



RESIDUAL



COMBINADO

HOJA #

2

INDIQUE
EL
NORTE



ESQUEMA EN
PLANTA



COTA RASANTE

CARACTERÍSTICAS DE LOS CONDUCTOS

Tubo	Cota clave (msnm)	Profundidad a clave (m)	Diámetro (m)	Material (G, M, C)	Sumidero
1		0,62	12"	PVC	
2		0,99	12"	PVC	
3		0,70	12"	PVC	
4					
5					
6					
7					
8					

ESCALONES

EXISTEN
SI NO

DIAGNÓSTICO

COLOCAR NUEVOS

TIPO

HIERRO

LADRILLO

ESTADO

BUENOS

DOBLADOS

FALTAN

INFILTRACION

RAÍCES

REPRESADO

CON BASURA

LLENO TIERRA

FUERA DE
SERVICIO

OBSERVACIONES

Inicia

FECHA

DIA 05 ME 03

AÑO 26

LEVANTÓ

William Esteban

TAPA

EXISTE

SI

NO

ESTADO

BUEN ESTADO

CON GRIETAS

PARTIDA

SIN CONCRETO

TIPO DE TAPA

FERROCONCRETO

CONCRETO

HIERRO SIN BISAGRA

HIERRO CON BISAGRA

TAPA SEGURIDAD

TAPA EN FIBRA

DIAGNÓSTICO

CAMBIAR

CARGUE

EXISTE

SI

NO

ESTADO

BUENO

GRIETAS

PARTIDO

HUNDIDO

DIAGNÓSTICO

RECONSTRUIR

CONO

EXISTE

SI

NO

ESTADO

BUENO

GRIETAS

PARTIDO

DIAGNÓSTICO

RECONSTRUIR

TIPO POZO

POZO

CAMARA

ALIVIO

SIFON

CAMARA DE CAÍDA

SI

NO

CARGUE

TAPA

CONO

ES
CA
LA
NO
ES

CILINDRO

MAMPOSTERIA

CONCRETO

BUENO

GRIETAS

PARTIDO

HUECOS

SIN PAÑETE

DIAGNÓSTICO

RECONSTRUIR

TUBO 1

CILINDRO

CAÑUELA

TUBO 2

CAÑUELA

BUENA

DESGASTADA

SEDIMENTADA

SOCACION

DIAGNÓSTICO

RECONSTRUIR