

PROYECTO: EQUIPAMIENTOS PUBLICOS MOSQUERA

Villa Jenny



INVESTIGACION DE POZOS DE ALCANTARILLADO

POZO NUMERO

3

☐ LLUVIAS

☒ RESIDUAL

☐ COMBINADO


HOJA #

3

INDIQUE
EL
NORTE



ESQUEMA EN
PLANTA



COTA RASANTE

CARACTERÍSTICAS DE LOS CONDUCTOS

Tubo	Cota clave (msnm)	Profundidad a clave (m)	Diámetro (m)	Material (C, M, C)	Sumidero
1		0,83	8"	PVC	
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

TAPA

EXISTE

SI

NO

☒ ☐

ESTADO

BIEN ESTADO

CON GRIETAS

PARTIDA

SIN CONCRETO

☒

☐

☐

☐

TIPO DE TAPA

FERROCONCRETO

CONCRETO

HIERRO SIN BISAGRA

HIERRO CON BISAGRA

TAPA SEGURIDAD

TAPA EN FIBRA

☒

☐

☐

☐

☐

☐

DIAGNÓSTICO

☐ CAMBIAR

CARGUE

EXISTE

SI

NO

☒ ☐

DIAGNÓSTICO

RECONSTRUIR

ESTADO

BUENO

GRIETAS

PARTIDO

HUNDIDO

☒

☐

☐

☐

CONO

EXISTE

SI

NO

☐ ☒

ESTADO

BUENO

GRIETAS

PARTIDO

DIAGNÓSTICO

☐ RECONSTRUIR

TIPO POZO

POZO

CAMARA

ALIVIO

SIFON

☒

☐

☐

☐

CAMARA DE
CAÍDA

SI

NO

☐ ☒

CARGUE

TAPA

CONO

ES
CA
LA
NO
ES

CILINDRO

CAÑUELA

CILINDRO

MAMPOSTERIA

CONCRETO

BUENO

GRIETAS

PARTIDO

HUECOS

SIN PAÑETE

DIAGNÓSTICO

☐ RECONSTRUIR

ESCALONES

EXISTEN

SI

NO

☐ ☐

DIAGNÓSTICO

☐ COLOCAR NUEVOS

ESTADO

BUENOS

DOBLADOS

FALTAN

☐

☐

☐

TIPO

HIERRO

LADRILLO

☐

☐

INFILTRACION

RAÍCES

REPRESADO

CON BASURA

LLENO TIERRA

FUERA DE SERVICIO

☐

☐

☐

☐

☐

☐

OBSERVACIONES

Inicial

FECHA

DIA

05

ME

03

AÑO

26

LEVANTÓ

William Esteban

CAÑUELA

BUENA

DESGASTADA

SEDIMENTADA

SOCACION

DIAGNÓSTICO

☐ RECONSTRUIR

☒

☐

☐

☐

☐

☐