



	Proyecto:	SECRETARIA DE CULTURA	Consultoria:	Ficha No:
	ESTUDIO TÉCNICO ACTUALIZADO PARA LA RESTAURACIÓN DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL (CASA DEL CORREGIDOR) MUNICIPIO DE SOGAMOSO.	 MUNICIPIO DE SOGAMOSO	 CONSORCIO CORREGIDOR 08	10 de: 56
		FICHA DE CALIFICACIÓN ESPACIAL	Fecha: Diciembre de 2021	

CUERPO DELANTERO IZQUIERDO - PRIMER PISO



Detalle de calicanto en muros.
BUEN ESTADO

Detalle general del espacio.
BUEN ESTADO



Detalle de pisos y paredes.
BUEN ESTADO

Detalle de pisos y paredes.
BUEN ESTADO



Valoracion general

EN LAS CUATRO IMÁGENES SE EVIDENCIA EL ESTADO ACTUAL DE LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN EL CUERPO DELANTERO IZQUIERDO DEL PRIMER PISO. EN LA IMAGEN NUMERO UNO SE MUESTRA EL DETALLE DE MURO EN CALICANTO, EN LA IMAGEN NUMERO DOS EL ESTADO ACTUAL DEL ESPACIO EN GENERAL, EN LA IMAGEN NUMERO TRES EL ESTADO ACTUAL DE PISOS Y PAREDES E IGUALMENTE EN LA IMAGEN NUMERO 4. EN LA PLANTA DE PRIMER PISO LOS ELEMENTOS QUE PRESENTAN DETERIORO Y/O MANCHAS POR CAUSA DE ABANDONO, PRESENCIA DE PALOMAS (ESTIERCOL) Y OTROS ANIMALES SON: CUERPO EN BUEN ESTADO

Elaboró: arq. PEDRO JOSE LOPEZ R

