



	Proyecto:	SECRETARIA DE CULTURA	Consultoria:	Ficha No:
	ESTUDIO TÉCNICO ACTUALIZADO PARA LA RESTAURACIÓN DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL (CASA DEL CORREGIDOR) MUNICIPIO DE SOGAMOSO.	 MUNICIPIO DE SOGAMOSO	 CONSORCIO CORREGIDOR 08	11 de: 56
		FICHA DE CALIFICACIÓN ESPACIAL	Fecha: Diciembre de 2021	

Espacio: CUERPO DELANTERO DERECHO - PRIMER PISO

ELEMENTO	MATERIAL	ESTADO			OBSERVACIONES
		B	R	M	
Estructura muraria	Piedra	X			Se conserva
Estructura muraria	Tolete	X			Se conserva
Estructura muraria	Columnas	X			Se conserva
Pañetes	Cemento - arena	X			Se mantiene
Ventanas	Lamina y vidrio		X		Deterioradas
Techo de entrepiso	Madera		X		Se mantiene
Lamparas	Tubos		X		Uso en el tiempo
Enchape piso	Tipo baldosin		X		Deteriorado




PLANTA PRIMER PISO



CONVENCIONES

PATOLOGIAS	
CONVENCION	DESCRIPCION
	ZONA ESPECIFICA DE TRABAJO
	ZONA AFECTADA
	NUMERACION FOTOGRAFIAS
	LINEA DE COLORES PARA IDENTIFICAR ZONA ESPECIFICA
	DESPRENDIMIENTO DE PAÑETE
	MANCHAS POR CAUSA DE AGENTES BIOLOGICOS
	MANCHAS POR HUMEDAD
	EFLORECENCIAS
	PRESENCIA DE MATERIA ORGANICA
	MADERA EN ESTADO DE DETERIORO
	MADERA AFECTADA POR INSECTOS Y HUMEDAD

CORTE LONGITUDINAL



Valoracion general

LA ESTRUCTURA MURARIA DE PRIMER PISO ESTA CONSTRUIDA CON COLUMNAS EN CONCRETO, TOLETE COMUN Y PIEDRA (CALICANTO). REPRESENTA UNA ARQUITECTURA SOLIDA-ROBUSTA CON ACABADOS EN RUSTICO. EL PRIMER PISO DEL CUERPO DELANTERO ESTA CONFORMADO POR UN CUERPO DERECHO, UN CUERPO IZQUIERDO Y UN CUERPO CENTRAL (ACCESO PRINCIPAL), EN GENERAL SE ENCUENTRA EN REGULAR ESTADO.

Elaboró: arq. PEDRO JOSE LOPEZ R

