


	Proyecto:	SECRETARIA DE CULTURA	Consultoria:	Ficha No:
	ESTUDIO TÉCNICO ACTUALIZADO PARA LA RESTAURACIÓN DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL (CASA DEL CORREGIDOR) MUNICIPIO DE SOGAMOSO.	 MUNICIPIO DE SOGAMOSO	 CONSORCIO CORREGIDOR 08	12 de: 56
		FICHA DE CALIFICACIÓN ESPACIAL	Fecha: Diciembre de 2021	

CUERPO DELANTERO DERECHO - PRIMER PISO



Detalle de estructura (sistema aporticado).
BUEN ESTADO

Detalle de pisos.
REGULAR ESTADO
por uso en el tiempo




PLANTA PRIMER PISO



Detalle de pared.
REGULAR ESTADO

Detalle ventana y
lamparas de
iluminación.
REGULAR ESTADO



Valoracion general

EN LAS CUATRO IMAGENES SE EVIDENCIA EL ESTADO ACTUAL DE LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN EL CUERPO DELANTERO DERECHO DEL PRIMER PISO. EN LA IMAGEN NUMERO UNO SE MUESTRA EL DETALLE DE LA ESTRUCTURA (SISTEMA APORTICADO), EN LA IMAGEN NUMERO DOS EL ESTADO ACTUAL DE PISO, EN LA IMAGEN NUMERO TRES EL ESTADO ACTUAL DE MUROS Y EN LA IMAGEN NUMERO CUATRO EL ESTADO DE LAMAPARAS DE ILUMINACION. EN LA PLANTA DE PRIMER PISO LOS ELEMENTOS QUE PRESENTAN DETERIORO Y/O MANCHAS POR CAUSA DE ABANDONO, PRESENCIA DE PALOMAS (ESTIERCOL) Y OTROS ANIMALES SON: EL CUERPO PRESENTA DETERIORO EN PISOS, MUROS, LUMINARIAS Y VENTANAS HACIA EL INTERIOR.

Elaboró: arq. PEDRO JOSE LOPEZ R

