



	Proyecto:	SECRETARIA DE CULTURA	Consultoria:	Ficha No: 15 de: 56
	ESTUDIO TÉCNICO ACTUALIZADO PARA LA RESTAURACIÓN DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL (CASA DEL CORREGIDOR) MUNICIPIO DE SOGAMOSO.	 MUNICIPIO DE SOGAMOSO	 CONSORCIO CORREGIDOR 08	
		FICHA DE CALIFICACIÓN ESPACIAL	Fecha: Diciembre de 2021	

CUERPO DELANTERO - SEGUNDO PISO



Detalle de pared y piso
cuerpo delantero
derecho segundo piso.
REGULAR ESTADO



Detalle de pared, piso y
escalera cuerpo
delantero izquierdo
segundo piso.
REGULAR ESTADO

Detalle de escalera
cuerpo delantero
derecho segundo piso.
REGULAR ESTADO



Valoracion general

EN LAS TRES IMÁGENES SE EVIDENCIA EL ESTADO ACTUAL DE LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN EL CUERPO DELANTERO DERECHO E IZQUIERDO DEL SEGUNDO PISO. EN LA IMAGEN NUMERO UNO SE MUESTRA EL ESTADO ACTUAL DEL HALL DE DE LA ZONA DE ESCALERA QUE COMUNICA DE SEGUNDO A TERCER PISO, EN LA IMAGEN NUMERO DOS EL ESTADO ACTUAL DE LA ESCALERA QUE COMUNICA DEL SEGUNDO AL TERCER PISO POR EL CUERPO IZQUIERDO Y EN LA IMAGEN NUMERO TRES EL ESTADO ACTUAL DE LA ESCALERA QUE COMUNICA DEL SEGUNDO AL TERCER PISO POR EL CUERPO DERECHO .

Elaboró: arq. PEDRO JOSE LOPEZ R

