



	Proyecto:	SECRETARIA DE CULTURA	Consultoria:	Ficha No:
	ESTUDIO TÉCNICO ACTUALIZADO PARA LA RESTAURACIÓN DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL (CASA DEL CORREGIDOR) MUNICIPIO DE SOGAMOSO.	 MUNICIPIO DE SOGAMOSO	 CONSORCIO CORREGIDOR 08	17 de: 56
	FICHA DE CALIFICACIÓN ESPACIAL	Fecha: Diciembre de 2021		

Espacio: CUERPO DELANTERO - TERCER PISO

ELEMENTO	MATERIAL	ESTADO			OBSERVACIONES
		B	R	M	
Estructura muraria	Piedra	X			Se conserva
Estructura muraria	Tolete	X			Se conserva
Pañetes	Cemento - arena	X			Se mantiene
Puertas interiores	Madera		X		Deterioradas
Puerta-ventana	Madera		X		Deterioradas
Techo de entepiso	Madera		X		Se mantiene
Lamparas	Luminarias		X		Uso en el tiempo
Enchape piso	Tablon			X	Estado de cambio
Baranda	Metálica		X		Deteriorado
Escalera	Metálica y madera		X		Deteriorada




PLANTA TERCER PISO



CONVENCIONES

PATOLOGIAS	
CONVENCION	DESCRIPCION
	ZONA ESPECIFICA DE TRABAJO
	ZONA AFECTADA
	NUMERACION FOTOGRAFIAS
	LINEA DE COLORES PARA IDENTIFICAR ZONA ESPECIFICA
	DESPRENDIMIENTO DE PAÑETE
	MANCHAS POR CAUSA DE AGENTES BIOLOGICOS
	MANCHAS POR HUMEDAD
	EFLORECIENCIAS
	PRESENCIA DE MATERIA ORGANICA
	MADERA EN ESTADO DE DETERIORO
	MADERA AFECTADA POR INSECTOS Y HUMEDAD

CORTE LONGITUDINAL



Valoración general

LA ESTRUCTURA MURARIA DE TERCER PISO ESTA CONSTRUIDA EN TOLETE COMUN Y PIEDRA (CALICANTO). REPRESENTA UNA ARQUITECTURA SOLIDA-ROBUSTA CON ACABADOS EN RUSTICO. EL SEGUNDO PISO DEL CUERPO DELANTERO ESTA CONFORMADO POR UN CUERPO DERECHO, UN CUERPO IZQUIERDO Y UN CUERPO CENTRAL, EN GENERAL SE ENCUENTRA EN REGULAR ESTADO.

Elaboró: arq. PEDRO JOSE LOPEZ R

