

	Proyecto:	SECRETARIA DE CULTURA	Consultoria:	Ficha No: 2 de: 56
	ESTUDIO TÉCNICO ACTUALIZADO PARA LA RESTAURACIÓN DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL (CASA DEL CORREGIDOR) MUNICIPIO DE SOGAMOSO.	 MUNICIPIO DE SOGAMOSO	 CONSORCIO CORREGIDOR 08	
		FICHA DE CALIFICACIÓN ESPACIAL	Fecha: Diciembre de 2021	

CUERPO DELANTERO - FACHADA PRINCIPAL



Ventanas tipo en primer piso. (BUEN ESTADO)

Detalle de zócalo y pilastra primer piso. (BUEN ESTADO)




ALZADO FACHADA PRINCIPAL



Puerta en madera acceso principal primer piso. (BUEN ESTADO)

Detalle de fachadas como: molduras, florón, dilataciones y marcon. (BUEN ESTADO)

Detalle de fachadas como: Corniza (REGULAR ESTADO) por presencia de palomas.



Valoración general

EN LAS CUATRO IMÁGENES SE EVIDENCIA EL ESTADO ACTUAL DE LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN LA FACHADA DE PRIMER PISO. EN LA IMAGEN NUMERO UNO EL ESTADO ACTUAL DE UNA VENTANA TIPO, EN LA IMAGEN NUMERO DOS EL DETALLE DEL ZOCALO Y LA PILASTRA, EN LA IMAGEN TRES EL DETALLE DEL ACCESO PRINCIPAL Y EN LA IMAGEN CUATRO EL DETALLE DE LA PILASTRA CON LA CORNIZA. EN LA FACHADA DE PRIMER PISO LOS ELEMENTOS QUE PRESENTAN DETERIORO Y/O MANCHAS POR PRESENCIA DE PALOMAS (ESTIERCOL) SON: LA CORNIZA REMATE DE FACHADA. EN GENERAL PRESENTA BUEN ESTADO.

Elaboró: arq. PEDRO JOSE LOPEZ R

