




|                                                                                   |                                                                                                                                    |                                                                                                                |                                                                                                                    |                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
|  | Proyecto:                                                                                                                          | SECRETARIA DE CULTURA                                                                                          | Consultoria:                                                                                                       | Ficha No:                     |
|                                                                                   | <b>ESTUDIO TÉCNICO ACTUALIZADO PARA LA RESTAURACIÓN DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL (CASA DEL CORREGIDOR) MUNICIPIO DE SOGAMOSO.</b> |  <b>MUNICIPIO DE SOGAMOSO</b> |  <b>CONSORCIO CORREGIDOR 08</b> | <b>21</b><br>de:<br><b>56</b> |
|                                                                                   |                                                                                                                                    | FICHA DE CALIFICACIÓN ESPACIAL                                                                                 | Fecha:<br>Diciembre de 2021                                                                                        |                               |

| Espacio:CUERPO DELANTERO - CUBIERTA |                 |        |   |   |               |
|-------------------------------------|-----------------|--------|---|---|---------------|
| ELEMENTO                            | MATERIAL        | ESTADO |   |   | OBSERVACIONES |
|                                     |                 | B      | R | M |               |
| Estructura muraria                  | Piedra          | X      |   |   | Se conserva   |
| Estructura muraria                  | Tolete          | X      |   |   | Se conserva   |
| Estructura cubierta                 | Madera          | X      |   |   | Se conserva   |
| Estructura cubierta                 | Caña brava      | X      |   |   | Se conserva   |
| Pañetes                             | Cemento - arena |        | X |   | Se mantiene   |
| Teja                                | Barro           |        | X |   | Se conserva   |
|                                     |                 |        |   |   |               |
|                                     |                 |        |   |   |               |
|                                     |                 |        |   |   |               |
|                                     |                 |        |   |   |               |



| CONVENCIONES |                                                   |
|--------------|---------------------------------------------------|
| PATOLOGIAS   |                                                   |
| CONVENCION   | DESCRIPCION                                       |
|              | ZONA ESPECIFICA DE TRABAJO                        |
|              | ZONA AFECTADA                                     |
|              | NUMERACION FOTOGRAFIAS                            |
|              | LINEA DE COLORES PARA IDENTIFICAR ZONA ESPECIFICA |
|              | DESPRENDIMIENTO DE PAÑETE                         |
|              | MANCHAS POR CAUSA DE AGENTES BIOLOGICOS           |
|              | MANCHAS POR HUMEDAD                               |
|              | EFLORECENCIAS                                     |
|              | PRESENCIA DE MATERIA ORGANICA                     |
|              | MADERA EN ESTADO DE DETERIORO                     |
|              | MADERA AFECTADA POR INSECTOS Y HUMEDAD            |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>Valoracion general</b></p> <p>LA ESTRUCTURA MURARIA DE CUBIERTA ESTA CONSTRUIDA EN TOLETE COMUN Y PIEDRA (CALICANTO). REPRESENTA UNA ARQUITECTURA SOLIDA-ROBUSTA CON ACABADOS EN MADERA RUSTICO. EL SEGUNDO PISO DEL CUERPO DELANTERO ESTA CONFORMADO POR UN CUERPO DERECHO, UN CUERPO IZQUIERDO Y UN CUERPO CENTRAL, EN GENERAL SE ENCUENTRA EN REGULAR ESTADO.</p> | <p>Elaboró: arq. PEDRO JOSE LOPEZ R</p>  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|