




	Proyecto:	SECRETARIA DE CULTURA	Consultoria:	Ficha No:
	ESTUDIO TÉCNICO ACTUALIZADO PARA LA RESTAURACIÓN DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL (CASA DEL CORREGIDOR) MUNICIPIO DE SOGAMOSO.	 MUNICIPIO DE SOGAMOSO	 CONSORCIO CORREGIDOR 08	22 de: 56
	FICHA DE CALIFICACIÓN ESPACIAL		Fecha: Diciembre de 2021	

CUERPO DELANTERO - CUBIERTA




PLANTA CUBIERTA

Detalle general de la cubierta.
REGULAR ESTADO



Detalle general de la cubierta.
REGULAR ESTADO

Detalle general de la cubierta.
REGULAR ESTADO



Valoración general

EN LAS TRES IMÁGENES SE EVIDENCIA EL ESTADO ACTUAL DE LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN EL CUERPO DELANTERO DE CUBIERTA. ESTA CONFORMADA POR UNA ESTRUCTURA EN MADERA, CAÑA BRAVA Y TEJA DE BARRO. EL ESTADO ACTUAL DE LA CUBIERTA PRESENTA MATERIA ORGANICA OCACIONANDA POR EL DETERIORO EN EL TIEMPO, TAMBIEN PRESENTA DEFORMACIONES DE ONDULACIONES.

Elaboró: arq. PEDRO JOSE LOPEZ R

