



	Proyecto:	SECRETARIA DE CULTURA	Consultoria:	Ficha No: 26 de: 56
	ESTUDIO TÉCNICO ACTUALIZADO PARA LA RESTAURACIÓN DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL (CASA DEL CORREGIDOR) MUNICIPIO DE SOGAMOSO.	 MUNICIPIO DE SOGAMOSO	 CONSORCIO CORREGIDOR 08	
		FICHA DE CALIFICACIÓN ESPACIAL	Fecha: Diciembre de 2021	

NAVE LATERAL DERECHA - SEGUNDO PISO



Detalle de ventanas, muros, piso, puertas y luminarias.
Hall de circulacion.
REGULAR ESTADO



Detalle de ventanas, muros, piso, puertas y luminarias.
Hall de circulacion.
REGULAR ESTADO

Detalle de ventanas, muros, piso, puertas y luminarias.
Hall de circulacion.
REGULAR ESTADO



Valoracion general

EN LAS TRES IMÁGENES SE EVIDENCIA EL ESTADO ACTUAL DE LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN LA NAVE LATERAL DERECHA DEL SEGUNDO PISO. EN LA IMAGEN NUMERO UNO SE MUESTRA EL ESTADO ACTUAL DE PUERTAS, VENTANAS, PISO Y LUMINARIAS, EN LA IMAGEN NUMERO DOS EL ESTADO ACTUAL DE PUESRAS Y VENTANAS Y EN LA IMAGEN NUMERO TRES EL ESTADO ACTUAL IGUALMANTE DE DE VENTANAS, PISO Y TECHO.

Elaboró: arq. PEDRO JOSE LOPEZ R

