


	Proyecto:	SECRETARIA DE CULTURA	Consultoria:	Ficha No: 27 de 56
	ESTUDIO TÉCNICO ACTUALIZADO PARA LA RESTAURACIÓN DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL (CASA DEL CORREGIDOR) MUNICIPIO DE SOGAMOSO.	 MUNICIPIO DE SOGAMOSO	 CONSORCIO CORREGIDOR 08	
		FICHA DE CALIFICACIÓN ESPACIAL		

NAVE LATERAL DERECHA - SEGUNDO PISO



Detalle de baranda metálica.
Hall de circulación.
REGULAR ESTADO



Detalle de baño de servicio.
MAL ESTADO

Detalle de piso.
Hall de circulación.
MAL ESTADO



Valoración general

EN LAS TRES IMÁGENES SE EVIDENCIA EL ESTADO ACTUAL DE LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN LA NAVE LATERAL DERECHA DEL SEGUNDO PISO. EN LA IMAGEN NUMERO UNO SE MUESTRA EL ESTADO ACTUAL DE LA BARANDA DEL HALL DE CIRCULACION, EN LA IMAGEN NUMERO DOS EL ESTADO ACTUAL DEL BAÑO DE SERVICIO Y EN LA IMAGEN NUMERO TRES EL ESTADO ACTUAL DE PISO EN MADERA.

Elaboró: arq. PEDRO JOSE LOPEZ R

