



	Proyecto:	SECRETARIA DE CULTURA	Consultoria:	Ficha No:
	ESTUDIO TÉCNICO ACTUALIZADO PARA LA RESTAURACIÓN DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL (CASA DEL CORREGIDOR) MUNICIPIO DE SOGAMOSO.	 MUNICIPIO DE SOGAMOSO	 CONSORCIO CORREGIDOR 08	3 de: 56
		FICHA DE CALIFICACIÓN ESPACIAL	Fecha: Diciembre de 2021	

CUERPO DELANTERO - FACHADA PRINCIPAL



ALZADO FACHADA PRINCIPAL

Imagen del estado actual del cuerpo delantero central de fachada vista en perspectiva desde primer piso. (BUEN ESTADO)



Fachada de estilo republicano

Imagen del estado actual del cuerpo delantero de fachada lado izquierdo vista en perspectiva, desde acceso principal. (BUEN ESTADO)

Imagen del estado actual del cuerpo delantero de fachada lado derecho vista en perspectiva, desde acceso principal. (BUEN ESTADO)



Fachada de estilo republicano

Valoración general

EN LAS TRES IMÁGENES SE EVIDENCIA EL ESTADO ACTUAL DE LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN LA FACHADA PRINCIPAL, VISTAS DESDE EL PRIMER PISO. EN LA IMAGEN NUMERO UNO EL ESTADO ACTUAL DEL CUERPO DELANTERO DE FACHADA PRIMER PISO LADO IZQUIERDO, EN LA IMAGEN NUMERO DOS EL ESTADO ACTUAL DEL CUERPO DELANTERO DE FACHADA PRIMER PISO LADO DERECHO Y EN LA IMAGEN NUMERO TRES EL ESTADO ACTUAL DEL CUERPO DELANTERO CENTRAL DE FACHADA PRIMER PISO. EN LA FACHADA DE PRIMER PISO LOS ELEMENTOS QUE PRESENTAN DETERIORO Y/O MANCHAS POR PRESENCIA DE PALOMAS (ESTIERCOL) SON: LA CORNIZA REMATE DE FACHADA. EN GENERAL PRESENTA BUEN ESTADO

Elaboró: arq. PEDRO JOSE LOPEZ R

