



	Proyecto:	SECRETARIA DE CULTURA	Consultoria:	Ficha No: 33 de: 56
	ESTUDIO TÉCNICO ACTUALIZADO PARA LA RESTAURACIÓN DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL (CASA DEL CORREGIDOR) MUNICIPIO DE SOGAMOSO.	 MUNICIPIO DE SOGAMOSO	 CONSORCIO CORREGIDOR 08	
		FICHA DE CALIFICACIÓN ESPACIAL	Fecha: Diciembre de 2021	

NAVE LATERAL DERECHA - CUARTO PISO




Detalle de piso, techo,
muros, ventanas y
baranda. hall terer
piso.
MAL ESTADO



Detalle de piso, techo,
muros, ventanas y
puerta. modulos terer
piso.

Detalle de techo en
caña brava modulos
hall terer piso.
MAL ESTADO



Valoracion general

EN LAS TRES IMÁGENES SE EVIDENCIA EL ESTADO ACTUAL DE LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN LA NAVE LATERAL DERECHA DEL CUARTO PISO. EN LA IMAGEN NUMERO UNO SE MUESTRA EL ESTADO ACTUAL DE VENTANAS, PISO, BARANDA Y MUROS, EN LA IMAGEN NUMERO DOS EL ESTADO ACTUAL DE PUERTA, VENTANA Y TECHO Y EN LA IMAGEN NUMERO TRES EL ESTADO ACTUAL DE TECHO.

Elaboró: arq. PEDRO JOSE LOPEZ R

