



	Proyecto:	SECRETARIA DE CULTURA	Consultoria:	Ficha No:
	ESTUDIO TÉCNICO ACTUALIZADO PARA LA RESTAURACIÓN DEL ANTIGUO PALACIO MUNICIPAL (CASA DEL CORREGIDOR) MUNICIPIO DE SOGAMOSO.	 MUNICIPIO DE SOGAMOSO	 CONSORCIO CORREGIDOR 08	4 de: 56
	FICHA DE CALIFICACIÓN ESPACIAL	Fecha: Diciembre de 2021		

Espacio: CUERPO DELANTERO - FACHADA PRINCIPAL

ELEMENTO	MATERIAL	ESTADO			OBSERVACIONES
		B	R	M	
Estructura muraria	Piedra	X			Se conserva
Estructura muraria	Tolete	X			Se conserva
Pañetes	Cemento - arena	X			Se mantiene
Puerta-ventanas	Madera	X			Se conserva
Ventanas	Madera	X			Se conserva
Molduras	Pilastras	X			Se mantiene
Molduras	Corniza		X		Deterioro y/o manchas
Molduras	Marcos de vent.	X			Se mantiene
Molduras	Balautres		X		Deterioro y/o manchas




PLANTA SEGUNDO PISO



CONVENCIONES

PATOLOGIAS	
CONVENCION	DESCRIPCION
	ZONA ESPECIFICA DE TRABAJO
	ZONA AFECTADA
	NUMERACION FOTOGRAFIAS
	LINEA DE COLORES PARA IDENTIFICAR ZONA ESPECIFICA
	DESPRENDIMIENTO DE PAÑETE
	MANCHAS POR CAUSA DE AGENTES BIOLOGICOS
	MANCHAS POR HUMEDAD
	EFLORESCIENCIAS
	PRESENCIA DE MATERIA ORGANICA
	MADERA EN ESTADO DE DETERIORO
	MADERA AFECTADA POR INSECTOS Y HUMEDAD

FACHADA PRINCIPAL



Valoracion general

LA FACHADA DE ESTILO REPUBLICANO ESTA CONSTRUIDA EN TOLETE COMUN, PIEDRA (CALICANTO) Y RECUBIERTO CON MORTERO. LOS DETALLES COMO MOLDURAS, MARCOS DE PUERTAS, MARCOS DE VENTANAS, PILASTRAS, Y DEMAS DETALLES PEQUEÑOS DE DECORACION ESTAN HECHOS CON MORTEROS DE CEMENTO Y ARENA. LA CARPINTERIA DE VENTANAS Y PUERTAS ES EN MADERA. **EN GENERAL SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO.**

Elaboró: arq. PEDRO JOSE LOPEZ R

